Configurar y solucionar problemas de la función de pantalla doble

Contenido

Introducción Prerequisites Requirements Componentes Utilizados Configurar Verificación Troubleshoot

Introducción

En este documento se describe cómo configurar la función de pantalla doble con terminales Cisco Meeting Server (CMS) y Cisco Telepresence.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento de estos temas:

- El componente Callbridge se debe configurar en CMS.
- Se debe ejecutar la versión 2.2.3 de CMS o versiones superiores.
- Se debe ejecutar la versión CE9.1.3 de CE o versiones superiores.
- Se debe ejecutar 11.5.1 de Cisco Unified Communications Manager (CUCM) o versiones superiores.
- Las llamadas que se enruten a través de Expressway deben tener la versión 8.9 de Expressway o versiones superiores.
- Las llamadas deben funcionar con CMS.

Componentes Utilizados

La información incluida en este documento no se limita a versiones específicas de software o hardware:

- API de CMA
- Postman (o cualquier otro cliente de API)
- CUCM
- CMS
- Terminales Cisco Telepresence (SX, MX)
- Software de emulación de terminales de Shell seguro (SSH) PuTTY para procesador de

administración de Mainboard (MMP)

• Un navegador web, como Firefox o Chrome

La información en este documento se creó a partir de dispositivos en un entorno de laboratorio específico. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Configurar

Paso 1. Configure una cuenta de usuario de administrador con permiso **API** o puede utilizar la cuenta de administrador de Cisco Unified Communications Manager. Consulte cómo crear un usuario con acceso de API.

Con MMP, puede crear cuentas de usuario adicionales para el MMP con derechos de nivel de administrador.

Comando para agregar usuario user add <account name> <role>.

- 1. Use SSH en el MMP.
- 2. Agregue una cuenta de usuario de nivel de administrador; por ejemplo,



Paso 2. Configure CMS para admitir la función de pantalla doble mediante API.

POST, parámetro compatibilityProfiles.

Se utiliza la API de POSTMAN, pero se puede usar cualquier herramienta de API para la configuración.

POST 🗸	https://xkx.x.x:445/api/v1/compatibilityProfiles		Params Send	Save Y
Туре	Basic Auth 🗸 🗸		Clear	Update Request
Username	admin	The authorizatio and added as a	on header will be generated custom header	
Password		Save help	er data to request	
	Show Password			

Paso 3. Usar la operación GET para obtener el identificador exclusivo de

compatibilityProfiles/<compatibilityProfiles id>>.

Туре	Basic Auth	~	Clear	Update Request	
Username Password	admin ••••• Show Password	The authorization head and added as a custom Save helper data	er will be generated header to request		
Body Cookies Headers	(10) Test Results		Status: 20	0 OK Time: 107 ms	
Pretty Raw Preview	XML 🗸 🚍			ΓΩ	
<pre>1 <?xml version="1.0"?> 2 < <compatibilityprofiles total="1"> 3 <compatibilityprofile id="2bbb8439-2338-4b85-bc2c-099bf7aa19f8"></compatibilityprofile> 4 </compatibilityprofiles></pre>					

Paso 4. Usar la operación PUT para sipMultiStream=true.

PUT	∨ h	https://x.x.x.x:445/api/v1/compatibilityProfiles		Para	ms	Send	~	Save	~
SipMu	ultistream		true						

Paso 5. Aplique el **compatibilityprofile** configurado en **system/profiles**. Esto se aplica al perfil en el nivel superior y se utiliza como perfil global.

PUT 🗸	https://x.x.x.x:445/api/v1/system/profiles		Params	Send	~	Save	~
compatibility	Profile	2bbb8439-2338-4b85-bc2c-099bf7	aa1				

En esta imagen se muestra que el compatibilityprofile se ha aplicado correctamente.

GET 🗸	https://x.x.x.x.4445/api/v1/system/profiles	Params	Send	~	S
	JIIUW Fasswulu				
ody Cookies	Headers (10) Test Results		Status: 200	ОК	Tir
Pretty Raw	Preview XML 🗸 🛱				
1 xml vers<br 2 - <profiles 3 <call 4 <call 5 <dtmf 6 <user 7 <compo 8 <th>sion="1.0"?> </th><th>b93ba9e32b8c1 04d90 207fc c-099bf7aa19f8<th>e> bilityProfi</th><th>le></th><th></th></th></compo </user </dtmf </call </call </profiles 	sion="1.0"?> 	b93ba9e32b8c1 04d90 207fc c-099bf7aa19f8 <th>e> bilityProfi</th> <th>le></th> <th></th>	e > bilityProfi	le>	

El ejemplo anterior es la configuración que se debe definir para establecer la función **DualScreen** (**Pantalla doble) en CMS.** Ahora, también debe establecer la configuración necesaria en un terminal. El terminal debe ejecutar CE9.1.3 o una versión superior del código de software.

Paso 6. MultiStream Mode en un terminal debe establecerse como **AUTO** como se muestra en esta imagen.

Search	Conference		2 Refresh Collapse
Audio			
Bluetooth	ActiveControl Mode	Auto	0
CallHistory	CallDesteas	linu	
Cameras	CaliProtocoliPStack	IPv4	Ŧ
Conference	DoNotDisturb DefaultTimeout	60	(1 to 1440)
acilityService	Encryption Mode	BestEffort	0
1323	IncomingMultisiteCell Mode	Allow	
ogging	mooningmousilecali mode	NIOW	Ŧ
letwork	MaxReceiveCallRate	6000	(64 to 6000)
letworkServices	MaxTotalReceiveCallRate	6000	(64 to 6000)
eripherals	MaxTotalTransmitCallRate	6000	(64 to 6000)
honebook			(,
rovisioning	MaxTransmitCallRate	6000	(64 to 6000)
roximity	MicUnmuteOnDisconnect Mode	On	0
oomAnalytics	Multipoint Mode	MultiSite	0
oomReset		-	
TP	MultiStream Mode	✓ Auto	÷
Security	VideoBandwidth Mode	Off	

System Configuration

Paso 7. En Call Manager, al configurar un enlace troncales SIP, tenga en cuenta que el perfil de SIP que se utilice debe tener los siguientes parámetros.

Perfil de transparencia de SDP **Pass all unknown SDP attributes** (Pasar todos los atributos de SDP desconocidos).

SDP Information		
SDP Session-level Bandwidth Modifier for Early Offer and Re-invites*	TIAS and AS	\$
SDP Transparency Profile	Pass all unknown SDP attributes	\$
Accept Audio Codec Preferences in Received Offer*	Default	\$

IX debe estar habilitado en Sip Profile (Perfil de SIP) para el enlace troncal.

SDP Information Send send-receive SDP in mid-call INVITE Allow Presentation Sharing using BFCP Allow iX Application Media Allow multiple codecs in answer SDP

En Call Manager para terminales, el perfil de SIP utilizado debe ser <u>Standard SIP Profile For</u> <u>TelePresence Endpoint (Perfil de SIP estándar para terminal de telepresencia) o, si personaliza el</u> perfil de SIP para usarlo para terminales, asegúrese de que estos parámetros estén <u>seleccionados.</u>

-SDP Information-

- Send send-receive SDP in mid-call INVITE
- Allow Presentation Sharing using BFCP
- Allow iX Application Media
- Allow multiple codecs in answer SDP

Nota: Cuando el sistema está configurado para tres pantallas; por ejemplo, Cisco Telepresence SX80, MX700 o MX800, la tercera pantalla se reserva para contenido mientras se encuentre en una llamada de pantalla doble.

Verificación

Utilice esta sección para confirmar que la configuración funcione correctamente.

Considere SX, MX700 o MX800 para que funcionen como terminal de pantalla doble. La disposición de los participantes aparecería como se muestra en la imagen y, si tiene un tercer monitor adicional conectado, la presentación debe aparecer en el tercer monitor.



Troubleshoot

Asegúrese de verificar la versión de software para un terminal, CUCM y CMS. Una vez que confirme que las versiones son compatibles, se deben seguir pasos de solución de problemas.

https://www.Cisco.com/c/DAM/en/us/TD/docs/telepresence/EndPoint/software/CE9/Release-Notes/CE-software-Release-Notes-CE9.PDF

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/conferencing/ciscoMeetingServer/Release_Notes/Vers ion-2-2/Cisco-Meeting-SRTMT from Call Managererver-Release-Notes-2-2-5.pdf

Escenario 1. La función de pantalla doble no funciona.

Recopilar seguimientos detallados de SIP en CMS

RTMT de Call Manager

Paquete de registros del terminal

Revise los registros de una situación en la cual la función de pantalla doble no funcionaba para el cliente. Análisis para ver cuál fue la causa del problema.

Un terminal envía el mensaje Invite.

2017-08-24T11:25:31.709+08:00 SX80 appl[1660]: 3939.20 SipPacket I: SIP Msg: Outgoing => INVITE, CSeq: 100 INVITE, Remote: 172.16.19.110:5060, CallId: 280004cfb801730726ec1a9e9941d0d8 2017-08-24T11:25:31.709+08:00 SX80 appl[1660]: 3939.20 SipPacket INVITE sip:8001@172.16.19.110 SIP/2.0 2017-08-24T11:25:31.709+08:00 SX80 appl[1660]: 3939.20 SipPacket Via: SIP/2.0/TCP 172.16.19.116:5060;branch=z9hG4bKe04a77c1ce5008a9c69d4c621c705bb6;rport 2017-08-24T11:25:31.709+08:00 SX80 appl[1660]: 3939.20 SipPacket Call-TD: 280004cfb801730726ec1a9e9941d0d8 2017-08-24T11:25:31.710+08:00 SX80 appl[1660]: 3939.21 SipPacket CSeq: 100 INVITE 2017-08-24T11:25:31.710+08:00 SX80 appl[1660]: 3939.21 SipPacket Contact: <sip:1000@172.16.19.116:55245;transport=tcp>;sip.cisco.multistream;x-cisco-multiple-screen=2

 2017-08-24T11:25:31.726+08:00 SX80 appl[1660]: 3939.22 SipPacket
 a=rtcp-fb:* ccm cisco-scr

 2017-08-24T11:25:31.726+08:00 SX80 appl[1660]: 3939.22 SipPacket
 a=sendrecv

 2017-08-24T11:25:31.727+08:00 SX80 appl[1660]: 3939.22 SipPacket
 a=sprop-simul:1 1 *

 2017-08-24T11:25:31.727+08:00 SX80 appl[1660]: 3939.22 SipPacket
 a=sprop-simul:1 1 *

 2017-08-24T11:25:31.727+08:00 SX80 appl[1660]: 3939.22 SipPacket
 a=sprop-source:1

 csi=3364746240
 m=video 2390 RTP/AVP 99 97

 226 96 34 31 123
 123

El mensaje Invite parece no tener error, lo que sugiere que el software y la configuración requeridos son correctos en el terminal.

Se trata de una oferta diferida de CUCM a CMS. CMS envía el mensaje 200 OK.

Aug 24 11:25:29 user.info< http://user.info>; acano host:server: INFO : SIP trace: connection 23: outgoing SIP TCP data to 172.16.19.110:52560 from 172.16.19.123:5060, size 3830: Aug 24 11:25:29 user.info< http://user.info>; acano host:server: INFO : SIP trace: SIP/2.0 200 OK Aug 24 11:25:29 user.info< http://user.info>; acano host:server: INFO : SIP trace: Via: SIP/2.0/TCP 172.16 Aug 24 11:25:29 user.info< http://user.info>; acano host:server: INFO : SIP trace: Max-Forwards: 70

En SDP

Aug 24 11:25:29 user.info< http://user.info>; acano host:server: INFO : SIP trace: a=sendrecv Aug 24 11:25:29 user.info< http://user.info>; acano host:server: INFO : SIP trace: a=spropsource:1 count=2;policies=cs:1 Aug 24 11:25:29 user.info< http://user.info>; acano host:server: INFO : SIP trace: a=spropsimul:1 1 * Aug 24 11:25:29 user.info< http://user.info>; acano host:server: INFO : SIP trace: a=rtcp-fb:* nack pli Aug 24 11:25:29 user.info< http://user.info>; acano host:server: INFO : SIP trace: a=rtcp-fb:* ccm fir Aug 24 11:25:29 user.info< http://user.info>; acano host:server: INFO : SIP trace: a=rtcp-fb:* ccm cisco-scr Aug 24 11:25:29 user.info< http://user.info>; acano host:server: INFO : SIP trace: a=extmap:1 http://protocols.cisco.com/virtualid Aug 24 11:25:29 user.info< http://user.info>; acano host:server: INFO : SIP trace: a=extmap:2 http://protocols.cisco.com/framemarking Aug 24 11:25:29 user.info< http://user.info>; acano host:server: INFO : SIP trace: a=rtpmap:97 H264/90000 Aug 24 11:25:29 user.info< http://user.info>; acano host:server: INFO : SIP trace: a=fmtp:97

El mensaje 200 OK de CMS incluye los atributos requeridos. Los siguientes atributos deben ser recibidos por un terminal para que la función de pantalla doble funcione correctamente.

En el terminal cuando revisamos el mensaje 200 OK. Detectamos la falta de los atributos.

2017-08-24T11:25:31.823+08:00 SX80 appl[1660]: 3939.32 SipPacket m=video 34794 RTP/AVP 97 116 96 34 31 2017-08-24T11:25:31.823+08:00 SX80 appl[1660]: 3939.32 SipPacket b=TIAS:1889000 2017-08-24T11:25:31.823+08:00 SX80 appl[1660]: 3939.32 SipPacket a=label:11 2017-08-24T11:25:31.823+08:00 SX80 appl[1660]: 3939.32 SipPacket a=rtpmap:97 H264/90000 2017-08-24T11:25:31.824+08:00 SX80 appl[1660]: 3939.32 SipPacket a=fmtp:97 profile-levelid=428014;max-mbps=489600;max-fs=8160;max-dpb=4752;max-fps=6000 2017-08-24T11:25:31.824+08:00 SX80 appl[1660]: 3939.32 SipPacket a=rtpmap:116 H264/90000 2017-08-24T11:25:31.824+08:00 SX80 appl[1660]: 3939.32 SipPacket a=fmtp:116 profile-levelid=428014;packetization-mode=1;max-mbps=489600;max-fs=8160;max-dpb=4752;max-fps=6000

Para un mayor análisis, revisamos los seguimientos de Call Manager. Tras el análisis, los siguientes atributos no son reconocidos.

00267759.030 |13:55:03.641 |AppInfo |DET-SDPMsg- TCL_UNSPECIFIED (0) 00267759.031 |13:55:03.641 |AppInfo |DET-SDPMsg- Unrecognized attributes list: a=extmap:1 http://protocols.cisco.com/virtualid a=extmap:14 http://protocols.cisco.com/timestamp#100us a=rtcp-fb:* ccm cisco-scr a=sprop-simul:1 1 * a=sprop-source:1 csi=51132416 00267759.032 |13:55:03.641 |AppInfo |DET-SDPMsg- mAudiomLines(i).bandwidth.enabledMask=TIAS, TIAS=128000, AS=0, CT=0, RS=0, RR=0 00267759.033 |13:55:03.641 |AppInfo |DET-SDPMsg- nVideo=2 00267759.034 |13:55:03.641 |AppInfo |DET-SDPMsg- remoteIpAddr=172.16.19.116 remoteRtpPortNumber=2370 stackIdx=2 telephonyEvent=0 silenceSuppressionFlag=0 mSDPMode=0 idleFlag=0 vcId=1 mid=-1

Se revisa el perfil de SIP para asegurarse de que estén seleccionados los siguientes parámetros antes mencionados en el documento.

Perfil de transparencia de SDP **Pass all unknown SDP attributes** (Pasar todos los atributos de SDP desconocidos). Este parámetro está configurado en el perfil de SIP configurado. Sin embargo, la opción **Allow iX Application Media (Permitir medios de aplicación iX) no está seleccionada.**

Seleccione la opción Allow iX Application Media (Permitir medios de aplicación iX) para corregir el problema.

Situación hipotética 2. La función de pantalla doble no funciona.

En la segunda situación, el problema es el mismo. Sin embargo, la causa es diferente.

El terminal envía el mensaje INVITE con los atributos y el encabezado necesarios en SDP. Sin embargo, CUCM es incapaz de reconocer los atributos en SDP.

```
INVITE sip:95101@192.168.11.2<mailto:sip%3A95101@192.168.11.2> SIP/2.0
Via: SIP/2.0/TCP 192.168.11.9:58911;branch=z9hG4bK64fdaf0987c59765f74b7f8f2673adfe;rport
Call-ID: ca81ed904b80cf18528e5b0a4e4a4c01
CSeq: 100 INVITE
Contact: <sip:7436254f-c370-ccad-745d-
110f8f59bee2@192.168.11.9<mailto:110f8f59bee2@192.168.11.9>:58911;transport=tcp>;sip.cisco.multi
stream;x-cisco-multiple-screen=2
From: "Sala 5 Cota"
<sip:571317@192.168.11.2<mailto:sip%3A571317@192.168.11.2>>;tag=0edc947e1b7a916a
To: <sip:95101@192.168.11.2<mailto:sip%3A95101@192.168.11.2>>
Max-Forwards: 70
Route: <sip:192.168.11.2;lr>
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, BYE, UPDATE, INFO, OPTIONS, REFER, NOTIFY
User-Agent: TANDBERG/529 (ce9.1.4.3ae3106) Cisco-MX700ST
Supported: replaces,100rel,timer,gruu,path,outbound,X-cisco-serviceuri,X-cisco-callinfo,X-cisco-
service-control,X-cisco-sis-7.1.1,norefersub,extended-refer,sdp-anat
Recv-Info: x-cisco-conference
Session-Expires: 1800
Allow-Events: dialog
Remote-Party-ID: "Sala 5 Cota"
<sip:571317@192.168.11.2<mailto:sip%3A571317@192.168.11.2>>;privacy=off;id-
type=subscriber;screen=yes;party=calling
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 4166
```

```
04323021.031 |21:05:59.460 |AppInfo |//SIP/SIPHandler/ccbId=0/scbId=0/getTrunInfoByRouteHdr:
Route header userPart is missing
04323021.032 |21:05:59.460 |AppInfo |//SIP/SIPHandler/ccbId=0/scbId=0/getRel1xxType: No
matching SIP trunk found in hash table, returning rel1xx disabled
04323021.033 |21:05:59.460 |AppInfo
|//SIP/SIPHandler/ccbId=4294967295/scbId=0/sipSPIGetCallExtensionSupported:
SIPRel1xxEnabledServiceParamSetting=0 , ccb->pld.outboundRel1xx=1
04323021.034 |21:05:59.460 |AppInfo |//SIP/SIPHandler/ccbld=0/scbld=0/sip_stop_timer:
timerContext=0xdbc4a3c type=SIP_TIMER_EXPIRES value=1800000 retries=0
04323021.035 |21:05:59.461 |AppInfo |//SIP/SIPHandler/ccbId=0/scbId=0/sip_start_timer:
timerContext=0xdbc4a3c type=SIP_TIMER_EXPIRES value=1800000 retries=0
04323021.036 |21:05:59.461 |AppInfo |//SIP/SIPHandler/ccbId=0/scbId=0/extractAssertedInfo:
parseResult[1]
04323021.037 |21:05:59.475 |AppInfo |//SIP/SDPLib/Warning/0x0/sdp_parse_attr_rtcpfb: rtcp-fb
ccm has unrecognized param token: cisco-scr
04323021.038 |21:05:59.475 |AppInfo |//SIP/SDPLib/Warning/0x0/sdp_parse_attr_rtcpfb: rtcp-fb
ccm has unrecognized param token: cisco-scr
04323021.039 |21:05:59.475 |AppInfo |//SIP/SDPLib/Warning/0x0/sdp_parse_attr_rtcpfb: rtcp-fb
ccm has unrecognized param token: cisco-scr
04323021.040 |21:05:59.476 |AppInfo |//SIP/SDPLib/Warning/0x0/sdp_parse_fmtp_line_params:
Warning: Invalid maxbr specified for fmtp attribute.
04323021.041 |21:05:59.476 |AppInfo |//SIP/SDPLib/Warning/0x0/sdp_parse_fmtp_line_params:
Warning: Invalid maxbr specified for fmtp attribute.
04323021.042 |21:05:59.476 |AppInfo |//SIP/SDPLib/Warning/0x0/sdp_parse_fmtp_line_params:
Warning: Invalid maxbr specified for fmtp attribute.
04323021.043 |21:05:59.476 |AppInfo |//SIP/SDPLib/Warning/0x0/sdp_parse_fmtp_line_params:
Warning: Invalid maxbr specified for fmtp attribute.
04323021.044 |21:05:59.476 |AppInfo |//SIP/SDPLib/Warning/0x0/sdp_parse_fmtp_line_params:
Warning: Invalid maxbr specified for fmtp attribute.
04323021.045 |21:05:59.476 |AppInfo |//SIP/SDPLib/Warning/0x0/sdp_parse_fmtp_line_params:
Warning: Invalid maxbr specified for fmtp attribute.
04323021.046 |21:05:59.477 |AppInfo |//SIP/SIPHandler/ccbId=0/scbId=0/getMP4ALATMParameters:
Saved payload(107) as Media_Payload_MP4ALATM_128, clock=90000, profile=25,
```

CUCM es incapaz de reconocer un parámetro como **cisco-scr, necesario para que la DualScreen** (Pantalla doble) funcione. El siguiente terminal está registrado en Call Manager y no hay ningún enlace troncal en el medio. Verificó el "SipProfile" configurado para un terminal analizado y encontró la configuración usando el **Standard Sip Profile** en lugar de utilizar el "Standard SIP Profile for Telepresence Endpoint"

Es necesario efectuar un cambio para corregir el perfil de SIP.