

Actualización de Video Communication Server (VCS) / Expressway X14.x - Guía & Preguntas frecuentes

Contenido

[Introducción](#)

[Antecedentes](#)

[Información importante para todas las implementaciones](#)

[Acciones previas a la actualización](#)

[Instrucciones de actualización](#)

[Acciones posteriores a la actualización](#)

[Preguntas frecuentes](#)

[Licencias](#)

[1. ¿Necesito una clave de versión para actualizar ?](#)

[2. ¿Tengo que migrar mis licencias?](#)

[3. ¿Qué licencias necesito actualizar?](#)

[4. ¿Tengo que habilitar las licencias inteligentes?](#)

[Compatibilidad](#)

[1. ¿Puedo actualizar directamente a X14.x ?](#)

[2. ¿Qué versiones de Cisco Unified Communications Manager y IM&Presence son compatibles con Expressway?](#)

[3. ¿Qué versión de CMS es compatible con Expressway 12.X y 14.X?](#)

[Posterior a actualización](#)

[1. ¿Hay alguna tarea adicional que deba realizar después de la actualización?](#)

[2. ¿Cómo puedo validar que la actualización es exitosa?](#)

[3. ¿Ve una nueva alarma sobre "hardware no compatible" o "advertencia de hardware no adecuado" en mi servidor de Virtual Expressway después de una actualización exitosa?](#)

[Acceso remoto móvil \(MRA\)](#)

[1. ¿La actualización requiere cambios de configuración en Cisco Unified Communications Manager \(CUCM\)?](#)

[2. ¿Tengo que cambiar mi certificado de Expressway-C para actualizar?](#)

[Pre-actualización](#)

[1. ¿Qué debo comprobar antes de la actualización?](#)

[Proceso de actualización](#)

[1. ¿Cuál es la secuencia de actualización en un sistema agrupado?](#)

[2. ¿Puedo actualizar Expressway-C y Expressway-E al mismo tiempo?](#)

[3. ¿Dónde puedo descargar la imagen de actualización de Expressway?](#)

[4. ¿Cómo inicio la actualización?](#)

[5. ¿Cuánto tarda el proceso de actualización?](#)

[6. ¿Qué acceso se requiere para realizar la actualización?](#)

[Copia de seguridad y restauración](#)

[1. ¿Tengo que realizar una copia de seguridad antes de la actualización?](#)

[2. ¿Puedo tomar una instantánea de Expressway antes de la actualización?](#)

[3. ¿Puedo revertir al sistema anterior que tenía antes de la actualización?](#)

[Servidores de appliances físicos](#)

[1. ¿Puedo actualizar a esta versión en mi servidor de dispositivo físico?](#)

[2. Tengo un CE1100, ¿puedo actualizarlo a X14.0.x y X14.2.x?](#)

[Servidores virtuales y ESXi](#)

[1. ¿Qué versión de ESXi es compatible con esta versión de Expressway?](#)

Notas Importantes Sobre Las Actualizaciones A X14.2:

1. Expressway X14.2 solo admite Smart Licensing.

2. Expressway X14.2 tiene un límite de 2500 sesiones de señalización cifrada a terminales e incluye cambios en el comportamiento del servidor de tráfico relacionados con el identificador de error de Cisco [CSCwc69661](#) que pueden provocar fallos de MRA. Lea las notas de la versión y la guía de administración antes de actualizar a X14.2. Consulte también la nota 4 de la [sección Acciones previas a la actualización](#) de este documento para obtener más información.

3. Si tiene un tamaño de MTU personalizado configurado en Expressway, se cambia al valor predeterminado de 1500 después de la actualización, lo que causa problemas en las conexiones y los medios, se realiza un seguimiento bajo el identificador de error de Cisco [CSCwc74590](#) , por lo que después de la actualización debe volver a cambiar el tamaño de MTU al tamaño de MTU anterior configurado antes de la actualización.

Introducción

Este documento describe el proceso de actualización de Expressway y está diseñado para guiarle y responder a las preguntas más frecuentes.

Antecedentes

La información de este documento se aplica tanto a Expressway como a Video Communication Server (VCS). El documento hace referencia a Expressway, pero se puede intercambiar con VCS.


Nota: aunque este documento está diseñado para ayudarle con la actualización, no reemplaza las notas de la versión de Expressway. Son la fuente de la verdad. Consulte siempre las [Release notes](#) para la versión de destino antes de continuar con la actualización.

Información importante para todas las implementaciones


1. Los pasos de actualización se pueden encontrar en las [Notas de la versión aquí](#) tanto para sistemas independientes como para sistemas agrupados.
2. Puede actualizar directamente a X14.x desde la versión X8.11.4 y posteriores, sin necesidad de una versión intermedia. Las actualizaciones de cualquier versión anterior a X8.11.4 requieren una actualización intermedia a X8.11.4.
3. No se requiere clave de versión para una actualización de Expressway a X12.5.4 o superior. Sin embargo, es obligatorio para los sistemas Cisco VCS.

- En el caso de un clúster, inicie primero la actualización en el servidor "principal" del clúster. Una vez actualizado el "Primario", puede actualizar los nodos "Subordinado(s)" de uno en uno. Esto evita el riesgo de pérdida de datos de configuración y mantiene la continuidad del servicio.

Nota: Puede encontrar el "Primario" en el menú **Sistema > Agrupación en clústeres**. El número "Configuración primaria" señala al "Peer principal" en la lista de peers de la misma página.



- Puede actualizar Expressway-E y Expressway-C "principal" al mismo tiempo. O bien, puede actualizar primero el clúster de Expressway-E ("Primario" y luego "Subordinado(s)"), luego actualizar el clúster de Expressway-C ("Primario" y luego "Subordinado(s)"), pero asegúrese de que al final de la ventana de actualización, todos los servidores (Expressway-C y Expressway-E) estén en la misma versión.
- Si utiliza la función Proxy WebRTC de Cisco Meeting Server (CMS) sobre Expressway y Expressway-E como servidor TURN, debe asegurarse de ejecutar una versión 2.9.3 o 3.0 de CMS y posterior para que WebRTC continúe con la funcionalidad después de la actualización. Las versiones anteriores de CMS no funcionan debido a la incompatibilidad del servicio TURN relacionada con el ID de bug Cisco [CSCvv01243](#).
- Si tiene habilitadas las notificaciones push para Mobile and Remote Access (MRA), debe asegurarse de que ejecuta como mínimo Cisco Unified Communications Manager (CUCM)/Instant Messaging and Presence (IMP) versión 11.5.1.18900-97 o 12.5.1.13900-152 o 14.0.1.10000-20 o posterior antes de actualizar Expressways.
Nota: Puede comprobar si tiene activadas las notificaciones push desde **CUCM > Funciones avanzadas > Cisco Cloud Onboarding**, y ver si la opción **Habilitar notificaciones push está activada (activada)**.



Cisco Cloud Onboarding Configuration

Save Generate Voucher

Status

 Cisco Cloud Onboarding Completed. If you enable or disable push notifications, this operation should be performed during a maintenance window.

Push Notifications Settings

Enable Push Notifications

Note: By enabling Push Notifications, users accessing Cisco Unified CM IM and Presence services will receive push notifications encrypted from your Cisco Unified CM IM and Presence server. Push notification success and failure counts for push notifications will always be sent to the server.

Acciones previas a la actualización

1. Para que la funcionalidad de MRA continúe después de la actualización, debe cargar los certificados raíz e intermedios que firmaron el certificado de Expressway-C al editor de CUCM como "tomcat-trust" y como "callmanager-trust".

Después de cargar los certificados, reinicie el servicio "Cisco Tomcat", el servicio "Cisco callmanager" y el servicio "Cisco TFTP" en todos los nodos CUCM relevantes (el servicio Cisco HAProxy se reinicia automáticamente con el reinicio del servicio Tomcat).

Esto es necesario debido a los cambios realizados en el ID de bug Cisco [CSCvz20720](#). Esto es necesario incluso si utiliza perfiles de teléfono que no son de seguridad y se ha deshabilitado el "modo de verificación de TLS" para el clúster de CUCM agregado en Expressway-C.

Para obtener más información sobre los pasos exactos necesarios para lograrlo, consulte el documento [Cargar los certificados raíz e intermedios de Expressway-Core en CUCM](#).

Nota: Solo puede reiniciar el servicio "Cisco Tomcat" desde la línea de comandos con el comando `utils service restart Cisco Tomcat`.

2. A partir de X14.2, incluso si **TLS verify** se establece en **Off** en los servidores de Comunicaciones Unificadas (CUCM, IM&P, CUC y CMS), los certificados de CA (tanto de CA raíz como de cualquier CA intermedia) para esos servidores deben agregarse al almacén de confianza de Expressway-C. Si no lo hace, puede causar problemas de inicio de sesión de MRA después de una actualización a X14.2 o superior.

Además de eso, el FQDN de los servidores de Unified Communication a los que se conecta Expressway-C, debe estar en la lista SAN en el certificado de esos servidores.

Este cambio se agregó como parte de una mejora de seguridad a Expressway, con seguimiento en el Id. de error de Cisco [CSCwc6961](#). Puede encontrar más información sobre esto en [X14.2](#)

[release notes](#).

Además, también puede consultar el documento [Solucionar problemas de verificación de certificados de servidor de tráfico de Expressway para servicios MRA introducidos por CSCwc69661](#)

3. A partir de X14.2, Smart Licensing es el único modo de licencia disponible con Expressway, el modelo de licencia tradicional basado en PAK (clave de opción) se ha eliminado.

Normalmente, si sólo utiliza Expressway para MRA, no necesita ninguna licencia y este cambio no afecta al sistema. Sin embargo, si utiliza llamadas B2B o registra terminales en Expressway (o cualquier otra función que requiera una licencia), debe asegurarse de que Expressway-C y Expressway-C pueden acceder a Cisco Smart Software Manager en la nube directamente o a través de un proxy o conectarse a Cisco Smart Software Manager en las instalaciones.

Las licencias inteligentes se habilitan de forma predeterminada después de una actualización a X14.2, pero debe asegurarse de que la conexión al CSSM (en la nube o in situ) es correcta.

Puede encontrar más información sobre esto en las [notas](#) de la [versión X14.2](#).

4. A partir de X14.2, Expressway se limita al límite de 2500 sesiones criptográficas (2500 sesiones aquí es una suma de todas las sesiones MRA + llamadas + registros de terminales a Expressway), una sola sesión MRA con un cliente podría consumir dos sesiones criptográficas o más, lo mismo con extremos de registro dual (H.323 y SIP), cada uno de esos extremos consumiría 2 sesiones criptográficas.

Normalmente, esto no afecta a las Expressway de tamaño pequeño que solo se utilizan para MRA; sin embargo, sí afecta a una Expressway de tamaño mediano o grande que se usa para MRA.

Antes de X14.2, un Expressway de gran tamaño podía gestionar hasta 3500 sesiones MRA, pero con X14.2 está limitado a 2500.

Esto significa que la capacidad de Expressway se podría reducir a la mitad. Por ejemplo, si tiene 2500 usuarios de Jabber (con servicios de teléfono e IM&P), después de una actualización a X14.2, Expressway lo ve como 5000 sesiones de señal cifrada y se rechazan las sesiones superiores a la marca 2500, lo que afecta a las llamadas y los registros de MRA.

Este límite no se puede eliminar en X14.2.

Puede encontrar más información sobre esto en las [notas](#) de la [versión X14.2](#).

5. Si tiene un clúster de Expressway, asegúrese de que no tenga alarmas de clúster (de **Estado > Alarmas**).

Nota: Si solo tiene el número de alarma "40049" sobre "Permiso de TLS de clúster: el modo de verificación de TLS de clúster permite certificados no válidos", puede ignorar esta alarma y continuar con la actualización, pero cualquier otra alarma de clúster debe ser tratada antes de la actualización.

6. Si tiene un clúster de Expressway, conéctese al servidor de Expressway que está a punto de actualizar a través de SSH y utilice el usuario "root" y ejecute el comando:

```
cd / && ./sbin/verify-syskey
```

Nota: Este comando no debe proporcionar ningún resultado. Si obtiene un "error" como resultado de este comando, abra un caso TAC para corregir los errores antes de continuar con la actualización.



```
~ # cd / && ./sbin/verify-syskey
/ #
```

7. Finalmente, tome una copia de seguridad antes de la actualización (de **Mantenimiento > Copia de seguridad y restauración**). Haga esto en cada servidor.

Instrucciones de actualización

1. Descargue el archivo de actualización (el nombre termina con ".tar.gz") de las [descargas de software de Expressway](#) (por ejemplo, descargue "s42700x14_0_6.tar.gz" para X14.0.6).
2. Cargue el archivo de actualización (por ejemplo, "s42700x14_0_6.tar.gz") en Expressway (en **Mantenimiento > Actualizar**, haga clic en **Examinar** para buscar el archivo de actualización en su PC y, por último, haga clic en **Actualizar**) **Nota:** el archivo de actualización se carga en Expressway cuando hace clic en **Actualizar**. Una vez finalizada la carga, pulse **Continuar** para continuar con la actualización. El servidor instala el software y le pide al final que **Reinicie** para cambiar al nuevo software.

Acciones posteriores a la actualización

Después de una actualización de Expressway, debe actualizar los nodos de Unified Communications desde el servidor primario de Expressway-C:

- Vaya a **Configuration > Unified Communication > Unified CM servers**. Seleccione todos los clústeres de CUCM y seleccione **Actualizar**.
- Vaya a **Configuration > Unified Communication > IM and presence service nodes**. Seleccione todos los clústeres de IM&P y seleccione **Actualizar**.
- Vaya a **Configuration > Unified Communication > Unity Connection Servers**. Seleccione todos los clústeres de CUC y seleccione **Actualizar**.

Preguntas frecuentes

Licencias

1. ¿Necesito una clave de versión para actualizar ?

R. No se necesita una clave de versión para actualizar una Expressway a la versión X12.5.4 o superior (las claves de versión se siguen utilizando para los sistemas Cisco VCS).

2. ¿Tengo que migrar mis licencias?

R. Las licencias instaladas en Expressway antes de la actualización se migran automáticamente a la nueva versión.

3. ¿Qué licencias necesito actualizar?

R. Si planea actualizar desde X8.11.4 o una versión posterior en el mismo servidor, no se necesitan licencias adicionales, las licencias actuales se migran automáticamente a la nueva versión (los sistemas VCS siguen necesitando una clave de versión).

Estas licencias no son necesarias a partir de la versión X12.5.4:

LIC-SW-EXP-K9 Release Key (De X12.5.4, se proporciona de forma predeterminada en una actualización de los sistemas Expressway. Sigue siendo necesaria para los sistemas VCS.)

Licencias LIC-EXP-TURN TURN relay (suministradas por defecto)

Gateway de interconexión LIC-EXP-GW (proporcionada de forma predeterminada)

LIC-EXP-AN Red avanzada (proporcionada de forma predeterminada)

Estas licencias no son necesarias a partir de la versión X12.6:

LIC-EXP-SERIES Expressway Series (Ahora puede cambiar esto desde la interfaz de usuario a través del Asistente de configuración de servicios de **Estado > Descripción general**)

Licencia de servidor transversal de LIC-EXP-E (ahora puede cambiarla desde la interfaz de usuario mediante el Asistente de configuración de servicios de **Estado > Descripción general**)

4. ¿Tengo que habilitar las licencias inteligentes?

R. Las licencias inteligentes son obligatorias a partir de X14.2. Cualquier versión inferior a X14.2 puede seguir utilizando el modelo de licencia de clave de opción.

Las licencias inteligentes se habilitan de forma predeterminada después de una actualización a X14.2, pero debe asegurarse de que la conexión al CSSM (en la nube o in situ) es correcta.

Compatibilidad

1. ¿Puedo actualizar directamente a X14.x ?

A. Puede actualizar directamente a la versión X14.x (o X12.x) de Expressway desde la versión X8.11.4 y posteriores. Cualquier versión inferior a X8.11.4 requiere una actualización en dos fases. Puede encontrar más información en las notas de la versión.

2. ¿Qué versiones de Cisco Unified Communications Manager y IM&Presence son compatibles con Expressway?

R. Si utiliza la Notificación de inserción para Jabber sobre MRA, las versiones mínimas son 11.5.1.18900-97, 12.5.1.13900-152 o 14.0.1.10000-20.

Puede comprobar si las notificaciones automáticas están habilitadas en la página de administración de CUCM **Funciones avanzadas > Cisco Cloud Onboarding**. Verifique si la opción **Habilitar notificaciones push** está activada (habilitada).

3. ¿Qué versión de CMS es compatible con Expressway 12.X y 14.X?

R. Si utiliza CMS WebRTC Proxy sobre Expressway, asegúrese de ejecutar CMS versión 2.9.3, 3.0 o posterior.

Las versiones anteriores no funcionan debido a la incompatibilidad del servicio TURN relacionada con el ID de bug Cisco [CSCvv01243](#)

Posterior a actualización

1. ¿Hay alguna tarea adicional que deba realizar después de la actualización?

R. Los nodos de Unified Communications deben actualizarse desde el par principal de Expressway-C:

- Vaya a **Configuration > Unified Communication > Unified CM servers**. Seleccione todos los clústeres de CUCM y seleccione **Actualizar**.

- Vaya a **Configuration > Unified Communication > IM and presence service nodes**. Seleccione todos los clústeres de IM&P y seleccione **Actualizar**.

- Vaya a **Configuration > Unified Communication > Unity Connection Servers**. Seleccione todos los clústeres de CUC y seleccione **Actualizar**.

2. ¿Cómo puedo validar que la actualización es exitosa?

R. Hay un par de cosas que se pueden comprobar:

- Compruebe si el clúster es estable (desde **System > Clustering**) y confirme que no hay alarmas de clúster **Status > Alarms**.

- Asegúrese de que la zona con el tipo "Unified Communication Traversal" se muestre como "Activo" para "Estado de SIP" en Expressway-C y en Expressway-E. Es normal ver las Zonas CE (tcp/tls/OAuth) creadas automáticamente (desde **Configuration > Zones**) como "Address resoleable" en lugar de "Active".

- Realice pruebas en directo iniciando sesión en MRA, probando llamadas, etc.

3. ¿Veo una nueva alarma sobre "hardware no compatible" o "advertencia de hardware no adecuado" en mi servidor de Virtual Expressway después de una actualización exitosa?

R. La versión X14.x de Expressway ahora verifica la velocidad de reloj de la CPU de la máquina virtual (VM) y se asegura de que coincida con la velocidad de reloj requerida para la VM del mismo tamaño que se menciona en la [guía de virtualización de Expressway](#). Las alarmas exactas se muestran como: "Advertencia de hardware no adecuado: su hardware actual no cumple los requisitos de configuración de VM compatibles para esta versión de Expressway."

Si ve esta alarma, verifique que los recursos de VM coincidan con los recursos mencionados en la [guía de virtualización para Expressway](#). Si son inferiores a lo que se menciona en la guía, deberá volver a generar el servidor para cumplir los requisitos mínimos del tamaño que ha seleccionado y, a continuación, restaurar una copia de seguridad.

Nota importante para X14.0.7

Si tiene una implementación de nivel medio (vista desde **Status > System > Information**) Y su VM tiene una velocidad de reloj superior a 3.19GHz Y su versión de VCS/Expressway es exactamente X14.0.7, entonces puede ignorar la alarma. Esta alarma se dispara incorrectamente debido a la identificación de error de Cisco [CSCwc09399](#).

Acceso remoto móvil (MRA)

1. ¿La actualización requiere cambios de configuración en Cisco Unified Communications Manager (CUCM)?

R. Si utiliza MRA, debido a la mejora de la seguridad del Id. de error de Cisco [CSCvz20720](#), los certificados raíz e intermedios de las autoridades de certificados que firmaron el certificado de Expressway-C deben cargarse como "tomcat-trust" y "callmanager-trust" en el servidor editor de CUCM (los replica a los suscriptores). Esto es necesario incluso si utiliza perfiles de teléfono que no son de seguridad y se inhabilita el " modo de verificación de TLS" para el clúster de CUCM agregado en Expressway-C. Reinicie los servicios "Cisco Tomcat", "Cisco CallManager" y "Cisco TFTP" en cada servidor para que los cambios surtan efecto.

El servicio "Cisco Tomcat" solo se puede reiniciar desde la línea de comandos con el comando "utils service restart Cisco Tomcat".

Para obtener más información sobre los pasos exactos necesarios para lograrlo, consulte el documento [Cargar los certificados raíz e intermedios de Expressway-Core en CUCM](#).

2. ¿Tengo que cambiar mi certificado de Expressway-C para actualizar?

A. No es necesario cambiar el certificado de Expressway-C si sigue siendo válido. Sin embargo, los certificados raíz e intermedios de las autoridades de certificados que firmaron el certificado de Expressway-C se deben cargar como "tomcat-trust" y "callmanager-trust" en el servidor editor de CUCM. Consulte el [punto 1 de la sección Acciones previas a la actualización](#) para obtener más información.

Pre-actualización

1. ¿Qué debo comprobar antes de la actualización?

R. Si tiene un sistema Expressway en clúster, verifique que no tenga alarmas de clúster desde **Estado > Alarmas**.

Nota: La alarma "40049" con el mensaje "Permiso de TLS de clúster: el modo de verificación de TLS de clúster permite certificados no válidos" no afecta al proceso de actualización. Todas las demás incidencias deben resolverse antes de la actualización.

Además, ejecute el comando `cd / && ./sbin/verify-syskey` desde la línea de comandos a través del usuario root. Este comando no debe dar ningún resultado. En caso de que lo haga, le recomendamos que abra un caso TAC para que se investigue y corrija.

Proceso de actualización

1. ¿Cuál es la secuencia de actualización en un sistema agrupado?

R. Inicie la actualización desde el peer "Configuration primary" en el clúster. Puede ver cuál es en el menú **System > Clustering**. El número "Configuración principal" muestra cuál es entre los pares. Una vez completada la actualización del par principal, puede continuar con los pares subordinados (de uno en uno).

2. ¿Puedo actualizar Expressway-C y Expressway-E al mismo tiempo?

R. Sí, puede hacerlo; sin embargo, se recomienda actualizar primero los servidores de Expressway-E y luego los servidores de Expressway-C para que la zona transversal se configure correctamente primero en el servidor E. Y si tiene un clúster, asegúrese de iniciar la actualización con los servidores "Primarios". Una vez que la actualización en el "Primario" está hecha, usted puede actualizar los pares "Subordinados".

3. ¿Dónde puedo descargar la imagen de actualización de Expressway?

R. Puede encontrar todas las imágenes de actualización de Expressway en el enlace aquí. Descargue el archivo con la extensión "tar.gz" para la versión a la que desea actualizar:

<https://software.cisco.com/download/home/286255326/type/280886992/>

4. ¿Cómo inicio la actualización?

A. Navegue hasta **Mantenimiento > Actualizar > Examinar**, seleccione el archivo de actualización y haga clic en **Actualizar**. Primero se transfiere el archivo. Después de eso, se obtiene un **"Continuar"** botón para iniciar el proceso de actualización real.

5. ¿Cuánto tarda el proceso de actualización?

R. La mayor parte del tiempo, el proceso de actualización tarda hasta 10 minutos después de que el archivo de actualización se haya transferido al sistema y haya seleccionado "Continuar". Sin embargo, se recomienda encarecidamente programar un período de mantenimiento de 4 a 48 horas para acomodar las pruebas posteriores a la actualización.

6. ¿Qué acceso se requiere para realizar la actualización?

R. La actualización se realiza a través de la interfaz Web; sin embargo, en caso de que tenga algún problema después de la actualización, podría ser necesario el acceso a la consola. Es bueno comprobar antes de la actualización que el acceso a la consola de VMware o CIMC está disponible.

Copia de seguridad y restauración

1. ¿Tengo que realizar una copia de seguridad antes de la actualización?

R. Se recomienda realizar una copia de seguridad antes de actualizar Expressway. En el caso de un clúster, realice una copia de seguridad de todos los servidores. Puede hacerlo en cada servidor desde **Mantenimiento > Copia de seguridad y restauración**.

2. ¿Puedo tomar una instantánea de Expressway antes de la actualización?

R. Las instantáneas de VMware no son compatibles con Expressway.

3. ¿Puedo revertir al sistema anterior que tenía antes de la actualización?

R. Expressway mantiene dos conjuntos de particiones después de una actualización. Uno es con la versión actualizada y otro es con la versión anterior. Puede cambiar entre esas particiones con el comando "selectsw <1 o 2>" del shell del usuario raíz. Puede verificar la partición activa actual con el comando "selectsw". Por ejemplo, si obtiene "1" después de ejecutar el comando "selectsw", la versión activa es "1" y la versión inactiva es "2". Para cambiar a la partición inactiva, ejecute el comando "selectsw 2". Es necesario reiniciar para arrancar desde un sistema de particiones recién seleccionado.

Servidores de appliances físicos

1. ¿Puedo actualizar a esta versión en mi servidor de dispositivo físico?

R. Para todos los servidores de appliances físicos (CE500, CE1000, CE1100, CE1200), consulte la "Tabla 2" en la sección "Plataformas admitidas" de las [notas de la versión](#) para su versión de destino para comprobar si puede actualizar a la versión de destino.

2. Tengo un CE1100, ¿puedo actualizarlo a X14.0.x y X14.2.x?

R. Para el servidor de aplicaciones físicas CE1100, puede actualizar a X14.0.x y X14.2.x para mitigar las vulnerabilidades y puede ignorar la alarma de "hardware no compatible". Esto se menciona en las [notas de la versión de X14.0.6](#). Cisco ha ampliado el soporte de fin de vulnerabilidad/seguridad del 14 de noviembre de 2021 (según el [anuncio de fin de vida útil](#) original) al 30 de noviembre de 2023, según la fecha final de soporte, para aquellos clientes con un contrato de servicio válido. Tenga en cuenta que esto solo se aplica a las correcciones de vulnerabilidades y no a las nuevas funciones.

Servidores virtuales y ESXi

1. ¿Qué versión de ESXi es compatible con esta versión de Expressway?

R. Puede encontrar la información de asistencia de ESXi en la [guía de instalación](#) (en **Requisitos del sistema > Requisitos de ESXi**) para la versión de destino de Expressways.

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).