

SG350XG, Sx550X : Le commutateur ne reconnaît pas de lecteur Flash USB

Date d'identification

23 mai 2017

Date de résolution

8 septembre 2017

Produits affectés

Modèle	Version du micrologiciel	Fixe
SG350XG, Sx550X	2.2.0.x	2.3.0.130

Description du problème

Après une commutation d'unité de secours à actif (principal), l'interface USB du commutateur ne détecte pas lorsqu'une clé USB est insérée (disque sur clé).

Si vous ne connaissez pas les termes utilisés dans ce document, consultez [Cisco Business : Glossaire des nouveaux termes](#).

Résolution

Ce problème est corrigé lors de la mise à niveau vers la version 2.3.0.130 du micrologiciel. Pour effectuer la mise à niveau, cliquez [ici](#) pour obtenir des instructions.