

CSCvo92300 RV34x VLAN间访问限制

缺陷引用ID:CSCvo92300

识别日期

2019年2月6日

解决日期

不适用

受影响的产品

型号	固件版本
RV34x	1.0.01.18
RV34x	1.0.02.16

问题说明

为VLAN 1或创建的任何其他VLAN启用VLAN间路由时，Anyconnect用户可以访问资源。

但是，当禁用VLAN间路由时，Anyconnect只能访问路由器接口，无法访问此VLAN上的资源。

解决方法

在各自的VLAN上启用VLAN间路由，但必要时创建访问规则(ACL)以限制VLAN之间的访问。

要了解如何配置VLAN，请访问以下文章：[在RV34x系列路由器上配置虚拟局域网\(VLAN\)设置](#)。

要了解如何配置访问规则，请参阅以下文章：[在RV34x系列路由器上配置访问规则](#)。

要处理升级，请单击 [此处](#) 联系思科S系列支持中心(SBSC)。

从1.0.3.15版本开始，许可要求已经更新。有关此问题的详细信息，请单击[此处](#)。

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。