通过第三方TFTP服务器更新Cisco IP电话固件

目录

<u>简介</u> <u>先决条件</u> <u>要用月信息</u> <u>步验证</u> 丁 数障排除

简介

本文档介绍通过任何第三方简单文件传输协议(TFTP)服务器更新不使用Cisco CallManager的Cisco IP电话固件的过程。

作者:Sankalp Jain,思科TAC工程师。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本:

- 思科IP电话型号7841
- •思科IP电话固件sip78xx.11-5-1-18
- 第三方TFTP服务器SolarWinds TFTP服务器10.4.1

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原 始(默认)配置。如果您使用的是真实网络,请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

背景信息

当Cisco IP电话与第三方呼叫控制系统一起使用且Cisco Call Manager无法遵循传统模式时,无需 Cisco CallManager即可通过任何第三方TFTP服务器更新Cisco IP电话固件 固件更新方法。当电话位于远程位置且传统 固件更新方法由于网络带宽不足而超时。

步骤

步骤1.从Cisco.com下载带有.ZIP扩展名的电话的固件文件。

File Information

7811/7821/7841/7861 SIP IP Phone load signed COP file - Compatible CUCM Vers ions: 8.5(1)+

cmterm-78xx.11-5-1-18.k3.cop.sgn

7811/7821/7841/7861 SIP IP Phone firmware files only - Compatible CUCM Versio ns: 8.5(1)+

cmterm-78xx.11-5-1-18.zip

步骤2.从Cisco CallManager下载Cisco IP电话的默认配置文件。如果没有Cisco CallManager,请联 系Cisco TAC,他们也可以为您提供帮助。Cisco IP电话的默认配置文件名称**为** XMLDefault.cnf.xml。

从Windows计算机,该文件可通过此命令在Windows计算机的命令提示符下下载。

tftp - i <call manager的TFTP服务器的ip地址>获取XMLDefault.cnf.xml

步骤3.下载Cisco IP PhoneFile的默认配置文件后,使用任何文本编辑器编辑文件,并将相应电话的 加载名称值修改为固件加载文件的名称。

```
<leadInformation8 model="Cisco 7940">P0030801SR02</loadInformation8>
<loadInformation479 model="Cisco TelePresence 3000"/>
<loadInformation30027 model="Analog Phone"/>
<loadInformation622 model="Cisco 7841">sip78xx.11-5-1-18</loadInformation622>
<loadInformation119 model="Cisco 7971">SCCP70.9-4-2SR1-1S</loadInformation622>
<loadInformation626 model="Cisco TelePresence SX20"/>
<loadInformation596 model="Cisco TelePresence TX1310-65"/>
<loadInformation577 model="Cisco 7926">CP7926G-1.4.7.3</loadInformation577>
<loadInformation564 model="Cisco 6945">SCCP6945.9-4-1-3SR2</loadInformation577>
<loadInformation604 model="Cisco TelePresence EX60"/>
```

步骤4.将固件文件和默认配置文件传输到第三方TFTP服务器的根目录。 解压TFTP根目录中的 .ZIP固件文件,如图所示:



步骤5.导航至Cisco IP电话的**Network**设置,将TFTP IP地址更改为第三方TFTP服务器的IP地址并重 置电话。

验证

重置电话后,它会与第三方TFTP服务器联系。然后,它会先下载默认配置文件,然后下载其他所需 的固件文件。

如果您运行电话的数据包捕获,您会注意到电话首先请求具有其MAC地址的配置文件,但从 TFTP服务器收到错误代码"file not found"。在此之后,电话请求其默认配置文件 XMLDefault.cnf.xml,这进一步通知电话固件负载,并需要从TFTP服务器下载。

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。