

رايشال (APSPs) لوصول اةطقن ةمدخ مزح 74035 (CSCwf67316) ين اديم

تايتو حملا

74035 لقحلا رايشال ةنونعل (APSPs) لوصول اةطقن ةمدخ مزح ىل اناطاب ترا لودجلا اذرفوي و 17.6.6 و 17.3.8 و 17.9.3 و 17.6.5 و 17.3.7 تارادصا ىلع طقف هذو APSP نيوانع قبطنت ةلسلسل طقف لولحلا (APSP) تاقيبطتلا ةجمر ب تاهاج اورفوت Cisco IOS® XE نم 17.9.4 ةلسلسل طاقن لولحلا لوصول اةطقن: 2800 و 2800 و 4800 و 1560 و IW6300 و ESW6300.

عجار، ليصافتلا نم ديزمل

[74035 ين اديم رايشال](#)

[CSCwf67316: 2800/3800/4800/1560/IW6300 ةطقن اةطقن ال دق رادارلا فشتك ي ال دق](#)
[CAC تقو دعب](#)

رادصال	APSP ةروص	
17.3.7	<p>9800-40: https://software.cisco.com/download/home/286316412/type/286325254/release/17.3.7 ةروصل م س ا: C9800-universalk9_wlc.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</p> <p>9800-80: https://software.cisco.com/download/home/286321396/type/286325254/release/17.3.7 ةروصل م س ا: C9800-universalk9_wlc.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</p> <p>9800-L: https://software.cisco.com/download/home/286323430/type/286325254/release/17.3.7 ةروصل م س ا: C9800-L-universalk9_wlc.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</p> <p>9800-CL: زارطلا https://software.cisco.com/download/home/286322605/type/286325254/release/17.3.7 ةروصل م س ا: C9800-CL-universalk9.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</p> <p>9800-SW (EWC-Switch لوجملا): https://software.cisco.com/download/home/286313994/type/286325254/release/17.3.7 ةروصل م س ا: cat9k_iosxe.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</p>	https://w

EWC C9105:

<https://software.cisco.com/download/home/286324858/type/286325254/release/17.3.7>

ةروصل م س ا : [C9800-AP-universalk9.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](https://software.cisco.com/download/home/286324858/type/286325254/release/17.3.7)

EWC C9115:

<https://software.cisco.com/download/home/286321056/type/286325254/release/17.3.7>

ةروصل م س ا : [C9800-AP-universalk9.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](https://software.cisco.com/download/home/286321056/type/286325254/release/17.3.7)

EWC C9117:

<https://software.cisco.com/download/home/286321061/type/286325254/release/17.3.7>

ةروصل م س ا : [C9800-AP-universalk9.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](https://software.cisco.com/download/home/286321061/type/286325254/release/17.3.7)

EWC C9120:

<https://software.cisco.com/download/home/286323294/type/286325254/release/17.3.7>

ةروصل م س ا : [C9800-AP-universalk9.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](https://software.cisco.com/download/home/286323294/type/286325254/release/17.3.7)

EWC C9124:

<https://software.cisco.com/download/home/286326614/type/286325254/release/17.3.7>

ةروصل م س ا : [C9800-AP-universalk9.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](https://software.cisco.com/download/home/286326614/type/286325254/release/17.3.7)

EWC C9130:

<https://software.cisco.com/download/home/286323998/type/286325254/release/17.3.7>

ةروصل م س ا : [C9800-AP-universalk9.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](https://software.cisco.com/download/home/286323998/type/286325254/release/17.3.7)

9800-40:

<https://software.cisco.com/download/home/286316412/type/286325254/release/17.6.5>

ةروصل م س ا : [C9800-universalk9_wlc.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.bin](https://software.cisco.com/download/home/286316412/type/286325254/release/17.6.5)

9800-80:

<https://software.cisco.com/download/home/286321396/type/286325254/release/17.6.5>

ةروصل م س ا : [C9800-universalk9_wlc.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.bin](https://software.cisco.com/download/home/286321396/type/286325254/release/17.6.5)

9800-L:

<https://software.cisco.com/download/home/286323430/type/286325254/release/17.6.5>

ةروصل م س ا : [C9800-L-universalk9_wlc.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.bin](https://software.cisco.com/download/home/286323430/type/286325254/release/17.6.5)

9800-CL زارط ل ا :

<https://software.cisco.com/download/home/286322605/type/286325254/release/17.6.5>

ةروصل م س ا : [C9800-CL-universalk9.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.bin](https://software.cisco.com/download/home/286322605/type/286325254/release/17.6.5)

9800-SW (ل و ح م ل ا EWC-Switch):

<https://software.cisco.com/download/home/286313994/type/286325254/release/17.6.5>

ةروصل م س ا : [cat9k_iosxe.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.bin](https://software.cisco.com/download/home/286313994/type/286325254/release/17.6.5)

17.6.5

<https://w>

	<p>EWC C9105: https://software.cisco.com/download/home/286324858/type/286325254/release/17.6.5 ةروصل ا م س ا : C9800-AP-universalk9.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p> <p>EWC C9115: https://software.cisco.com/download/home/286321056/type/286325254/release/17.6.5 ةروصل ا م س ا : C9800-AP-universalk9.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p> <p>EWC C9117: https://software.cisco.com/download/home/286321061/type/286325254/release/17.6.5 ةروصل ا م س ا : C9800-AP-universalk9.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p> <p>EWC C9120: https://software.cisco.com/download/home/286323294/type/286325254/release/17.6.5 ةروصل ا م س ا : C9800-AP-universalk9.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p> <p>EWC C9124: https://software.cisco.com/download/home/286326614/type/286325254/release/17.6.5 ةروصل ا م س ا : C9800-AP-universalk9.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p> <p>EWC C9130: https://software.cisco.com/download/home/286323998/type/286325254/release/17.6.5 ةروصل ا م س ا : C9800-AP-universalk9.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p>	
17.9.3	<p>9800-40: https://software.cisco.com/download/home/286316412/type/286325254/release/17.9.3 ةروصل ا م س ا : C9800-universalk9_wlc.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</p> <p>9800-80: https://software.cisco.com/download/home/286321396/type/286325254/release/17.9.3 ةروصل ا م س ا : C9800-universalk9_wlc.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</p> <p>9800-L: https://software.cisco.com/download/home/286323430/type/286325254/release/17.9.3 ةروصل ا م س ا : C9800-L-universalk9_wlc.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</p> <p>9800-CL: زارط ل ا https://software.cisco.com/download/home/286322605/type/286325254/release/17.9.3 ةروصل ا م س ا : C9800-CL-universalk9.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</p> <p>9800-SW (EWC-Switch ل و ح م ل ا): https://software.cisco.com/download/home/286313994/type/286325254/release/17.9.3 ةروصل ا م س ا : cat9k_iosxe.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</p> <p>EWC C9105: https://software.cisco.com/download/home/286324858/type/286325254/release/17.9.3 ةروصل ا م س ا : C9800-AP-universalk9.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</p>	https://w

EWC C9115:

<https://software.cisco.com/download/home/286321056/type/286325254/release/17.9.3>

ةروصل ا م س ا : [C9800-AP-universalk9.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](https://software.cisco.com/download/home/286321056/type/286325254/release/17.9.3)

EWC C9117:

<https://software.cisco.com/download/home/286321061/type/286325254/release/17.9.3>

ةروصل ا م س ا : [C9800-AP-universalk9.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](https://software.cisco.com/download/home/286321061/type/286325254/release/17.9.3)

EWC C9120:

<https://software.cisco.com/download/home/286323294/type/286325254/release/17.9.3>

ةروصل ا م س ا : [C9800-AP-universalk9.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](https://software.cisco.com/download/home/286323294/type/286325254/release/17.9.3)

EWC C9124:

<https://software.cisco.com/download/home/286326614/type/286325254/release/17.9.3>

ةروصل ا م س ا : [C9800-AP-universalk9.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](https://software.cisco.com/download/home/286326614/type/286325254/release/17.9.3)

EWC C9130:

<https://software.cisco.com/download/home/286323998/type/286325254/release/17.9.3>

ةروصل ا م س ا : [C9800-AP-universalk9.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](https://software.cisco.com/download/home/286323998/type/286325254/release/17.9.3)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء ن أ عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل أ ة مچرت ل ض ف أ ن أ ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (رف و ت م ط بار ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا