

Annnonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco MDS 9396S 16G Multilayer Fabric Switch

Contents

Vue d'ensemble	3
Fin-de-La vie Les jalons	3
Produit partie nombres	4
Options de migration du produit	6
Pour en savoir plus	7

Vue d'ensemble

EOL14577 - Modifié

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco MDS 9396S 16G Multilayer Fabric Switch. Les clients ont jusqu'au 10 juin 2022 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

Fin-de-La vie Les jalons

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco MDS 9396S 16G Multilayer Fabric Switch

Étape	Définition	Date
Date d'annonce de fin de vie	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.	10 décembre 2021
Date de fin de commercialisation : HW,Licence	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	10 juin 2022
Dernière date de livraison : HW,Licence	Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.	8 septembre 2022
Date de la dernière version de maintenance : HW	Dernière date à laquelle les équipes techniques de Cisco peuvent proposer une version de maintenance finale ou un correctif. Après cette date, les équipes techniques de Cisco ne seront plus chargées de développer, réparer, gérer ou tester les logiciels du produit.	10 juin 2023
Arrêt de l'assistance relative à la sécurité/aux vulnérabilités : HW	Dernière date à laquelle les équipes techniques peuvent proposer une version de maintenance prévue ou une solution logicielle planifiée pour remédier à un problème de sécurité lié à la vulnérabilité.	9 juin 2025
Date d'arrêt de l'analyse régulière des défaillances : HW	Dernière date à laquelle une analyse de défaillance de routine peut être effectuée afin de déterminer la cause d'une défaillance ou d'un défaut du matériel.	10 juin 2023
Date de dernière modification des contrats de service : HW	Pour les équipements et les logiciels non couverts par un contrat de service et d'assistance, dernière date à laquelle il est possible de commander un nouveau contrat de service et d'assistance, ou d'ajouter un équipement et/ou un logiciel à un contrat de service et d'assistance existant.	10 juin 2023

Étape	Définition	Date
Date de l'arrêt des renouvellements de contrats de service : HW	Date limite pour prolonger ou reconduire un contrat de service pour le produit.	5 septembre 2026
Date de fin d'assistance : HW	La date jusqu'à laquelle le client peut bénéficier d'une assistance et de réparations du produit selon les modalités du contrat de service ou les conditions générales de la garantie. Après cette date, le produit ne fait plus l'objet de services d'assistance et est considéré comme obsolète.	30 juin 2027

HW = Matériel

OS SW = Système d'exploitation

App. SW = Logiciel d'application

Produit partie nombres

Tableau 2. Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
DS-9396S-KIT-CSCO	Ensemble d accessoires MDS 9396S pour Cisco	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
DS-9396S-KIT-EM	MDS 9396S Accessory Kit for EMC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
DS-9396S-KIT-HDS	MDS 9396S Accessory Kit for HDS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
DS-9396S-KIT-IBM	MDS 9396S Accessory Kit for IBM	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
DS-C9396S-48E8K9	MDS 9396S, w/ 48 active ports + 8G SFPs (port-side exhaust)	DS-C9396T-48ETK9	MDS 9396T 32G, avec 48 ports actifs + SFP 32G (sortie d air côté gauche)	-
DS-C9396S-48EK9	Commutateur MDS 9396S, 48 ports actifs (sortie du côté du port)	DS-C9396T-48EK9	Commutateur MDS 9396T 32G 96 ports FC avec 48 ports actifs, évacuation	-
DS-C9396S-48ESK9	MDS 9396S avec 48 active ports + 16G SFPs (sortie du côté du port)	DS-C9396T-48ETK9	MDS 9396T 32G, avec 48 ports actifs + SFP 32G (sortie d air côté gauche)	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
DS-C9396S-48I8K9	MDS 9396S, w/ 48 active ports + 8G SFPs (port-side intake)	DS-C9396T-48ITK9	MDS 9396T 32G avec 48 ports actifs + 32G SFP (entrée d air côté port)	-
DS-C9396S-48IK9	Commutateur MDS 9396S, 48 ports actifs (entrée du côté du port)	DS-C9396T-48IK9	Commutateur MDS 9396T 32G 96 ports FC avec 48 ports actifs, entrée	-
DS-C9396S-48ISK9	MDS 9396S, w/ 48 active ports + 16G SFPs (port-side intake)	DS-C9396T-48ITK9	MDS 9396T 32G avec 48 ports actifs + 32G SFP (entrée d air côté port)	-
DS-C9396S-96E8K9	MDS 9396S, w/ 96 active ports + 8G SFPs (port-side exhaust)	DS-C9396T-96ETK9	MDS 9396T, avec 96 ports actifs + SFP 32G (sortie d air côté gauche)	-
DS-C9396S-96EK9	Commutateur MDS 9396S, 96 ports actifs (sortie du côté du port)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.		-
DS-C9396S-96ESK9	MDS 9396TS avec 96 ports actifs + SFP 16G (sortie du côté du port)	DS-C9396T-96ETK9	MDS 9396T, avec 96 ports actifs + SFP 32G (sortie d air côté gauche)	-
DS-C9396S-96I8K9	MDS 9396S, w/ 96 active ports + 8G SFPs (port-side intake)	DS-C9396T-96ITK9	MDS 9396T 32G avec 96 ports actifs + 32G SFP (entrée d air côté port)	-
DS-C9396S-96IK9	MDS 9396S switch, w/ 96 active ports (port-side intake)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
DS-C9396S-K9	MDS 9396S HW base (48 ports active)	DS-C9396T-K9	MDS 9396T 96P 32G Fibre Channel switch w/ 48 activated ports	-
UCS-EP-MDS9396S-16	Commutateur Cisco MDS 9396S 16G; 48 ports activés, 48 x 16G SW SFP	UCS-EP-MDS9148S-16	Commutateur MDS 9148S 16G FC, avec 12 ports actifs + SFP du logiciel 16G	-
UCS-EP-MDS9396SL2	Cisco MDS 9396S 12-port license with 12 x 16G SW SFP+	UCS-EP-MDS9148SL2	Licence de mise à niveau du commutateur MDS 9148S à 12 ports FC 16 G + SFP 16G	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
M9396S-PL12	MDS 9396S 16G FC 12-port upgrade license	M9396T-PL16TE	Licence d activation de 16 ports pour commutateur MDS 9396T + 32G SFP	-
M9396S-PL12-8	MDS 9396S 12-port upgrade license + 8G SW SFPs	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
M9396S-PL12-S	MDS 9396S 12-port upgrade license + 16G SW SFPs	M9396T-PL16TE	Licence d activation de 16 ports pour commutateur MDS 9396T + 32G SFP	-
M9396S-PL12U	MDS 9396S 16G FC 12-port upgrade license	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Options de migration du produit

En fonction de leur zone géographique, les clients peuvent profiter du programme TMP (Technology Migration Program) pour échanger certains produits et bénéficier d'une remise sur l'achat de nouveaux équipements Cisco. Pour en savoir plus sur le programme TMP Cisco, les clients peuvent contacter leur partenaire Cisco ou l'équipe Cisco responsable de leur compte. Nos partenaires peuvent obtenir des informations complémentaires sur le programme TMP sur Partner Central à l'adresse

https://www.cisco.com/web/partners/incentives_and_promotions/tmp.html.

Les clients peuvent continuer à acheter des Cisco MDS 9396S 16G Multilayer Fabric Switch en passant par notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés. Les produits remis en état sont parfois mis en vente en quantité limitée dans certains pays, et ce, jusqu'à la date de fin d'assistance. Les commandes sont traitées dans l'ordre d'arrivée. Pour en savoir plus sur notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés, rendez-vous sur la page <https://www.cisco.com/go/eos>.

Nous encourageons nos clients à adopter [nom du produit de migration]. Pour obtenir plus d'informations sur ce produit, rendez-vous sur la page : [URL de la page du produit de migration/remplacement sur cisco.com].

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez :

https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about_cisco_takeback_recycling.html.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/web/CA/products/products_end_of_life_policy_fr.html.

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/web/CA/products/prod_warranties_listing_fr.html.

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)