

# Annonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco C3850 Fiber SKUs

---

# Contents

Vue d'ensemble	3
Fin-de-La vie Les jalons	3
Produit partie nombres	4
Options de migration du produit	13
Pour en savoir plus	15

## Vue d'ensemble

### EOL13873 - Modifié

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco C3850 Fiber SKUs. Les clients ont jusqu'au 30 avril 2022 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats..

## Fin-de-La vie Les jalons

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco C3850 Fiber SKUs (IKS)

Étape	Définition	Date
<b>Date d'annonce de fin de vie</b>	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.	30 avril 2021
<b>Date de fin de commercialisation: HW</b>	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	30 avril 2022
<b>Dernière date de livraison: HW</b>	Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.	30 juillet 2022
<b>Date de la dernière version de maintenance: HW</b>	Dernière date à laquelle les équipes techniques de Cisco peuvent proposer une version de maintenance finale ou un correctif. Après cette date, les équipes techniques de Cisco ne seront plus chargées de développer, réparer, gérer ou tester les logiciels du produit.	30 avril 2023
<b>Arrêt de l'assistance relative à la sécurité/aux vulnérabilités: HW</b>	Dernière date à laquelle les équipes techniques peuvent proposer une version de maintenance prévue ou une solution logicielle planifiée pour remédier à un problème de sécurité lié à la vulnérabilité.	30 avril 2027
<b>Date d'arrêt de l'analyse régulière des défaillances: HW</b>	Dernière date à laquelle une analyse de défaillance de routine peut être effectuée afin de déterminer la cause d'une défaillance ou d'un défaut du matériel.	30 avril 2023
<b>Date de dernière modification des contrats de service: HW</b>	Pour les équipements et les logiciels non couverts par un contrat de service et d'assistance, dernière date à laquelle il est possible de commander un nouveau contrat de service et d'assistance, ou d'ajouter un équipement et/ou un logiciel à un contrat de service et d'assistance existant.	30 avril 2023
<b>Date de l'arrêt des renouvellements de contrats de service:</b>	Date limite pour prolonger ou reconduire un contrat de service pour le produit.	29 juillet 2026

Étape	Définition	Date
HW		
<b>Date de fin d'assistance: HW</b>	La date jusqu'à laquelle le client peut bénéficier d'une assistance et de réparations du produit selon les modalités du contrat de service ou les conditions générales de la garantie. Après cette date, le produit ne fait plus l'objet de services d'assistance et est considéré comme obsolète.	30 avril 2027

HW = Matériel

OS SW = Système d'exploitation

App. SW = Logiciel d'application

## Produit partie nombres

**Tableau 2.** Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>C1-WS3850-12S/K9</b>	Commutateur Cisco One Catalyst 3850, 12 ports à fibre optique	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	C9300-24S	-
<b>C1-WS3850-12XS-S</b>	Commutateur en fibre Cisco ONE Catalyst 3850, 12 ports 10G - base IP	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	C9300X-12Y	-
<b>C1-WS3850-24S/K9</b>	Commutateur en fibre Cisco One Catalyst 3850, 24 ports	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	C9300-24S	-
<b>C1-WSC3850-24XS-S</b>	Commutateur Cisco ONE Catalyst 3850, 24 ports à fibre optique 10G - IP Base	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	C9300X-24Y	-
<b>C1-WSC3850-48XS-FS</b>	Cisco ONE Catalyst 3850 48 Port 10G Fiber Switch IP Base	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	C9500-48Y4C	-
<b>C1-WSC3850-48XS-S</b>	Cisco ONE Catalyst 3850 48 Port 10G Fiber Switch IP Base	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	C9500-48Y4C	-
<b>C3850-12S-E++</b>	Catalyst 3850 12 Port GE SFP IP Services	Pour obtenir plus d'informations,	C9300-24S	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	TAA	reportez-vous à la section Options de migration du produit.		
<b>C3850-12S-S++</b>	Catalyst 3850 12 Port GE SFP IP Base TAA	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	C9300-24S	-
<b>C3850-12XS-E++</b>	Catalyst 3850 12 Port 10G Fiber Switch IP Services TAA	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	C9300X-12Y	-
<b>C3850-12XS-S++</b>	Catalyst 3850 12 Port 10G Fiber Switch IP Base TAA	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	C9300X-12Y	-
<b>C3850-16XS-S++</b>	Cisco Catalyst 3850 16 Port 10G Fiber Switch IP Base TAA	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	C9300X-12Y	-
<b>C3850-24S-E++</b>	Catalyst 3850 24 Port GE SFP IP Services TAA	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	C9300-24S	-
<b>C3850-24S-S++</b>	Catalyst 3850 24 Port GE SFP IP Base TAA	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	C9300-24S	-
<b>C3850-24XS-E++</b>	Catalyst 3850 24 Port 10G Fiber Switch IP Services TAA	C9300X-24Y	Catalyst 9300X 24x25G Fiber Ports, Base Switch	-
<b>C3850-24XS-S++</b>	Catalyst 3850 24 Port 10G Fiber Switch IP Base TAA	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	C9300-24S	-
<b>C3850-32XS-E++</b>	Cisco Catalyst 3850 32 Port 10G Fiber Switch IP Services TAA	C9300X-24Y	Catalyst 9300X 24x25G Fiber Ports, Base Switch	-
<b>C3850-32XS-S++</b>	Cisco Catalyst 3850 32 Port 10G Fiber Switch	Pour obtenir plus d'informations,	C9300X-24Y	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	IP Base TAA	reportez-vous à la section Options de migration du produit.		
<b>C3850-48XS-E++</b>	Catalyst 3850 48 Port 10G Fiber Switch IP Services TAA	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	C9500-48Y4C	-
<b>C3850-48XS-F-E++</b>	Catalyst 3850 48 Port 10G Fiber Switch IP Services TAA	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	C9500-48Y4C	-
<b>C3850-48XS-F-S++</b>	Catalyst 3850 48 Port 10G Fiber Switch IP Base TAA	C9500-48Y4C	PID de base Catalyst 9500	-
<b>C3850-48XS-S++</b>	Catalyst 3850 48 Port 10G Fiber Switch IP Base TAA	C9500-48Y4C	PID de base Catalyst 9500	-
<b>C3850-4PT-KIT=</b>	Kit de montage sur rack à 4 points pour Cisco Catalyst 3850	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>C3850-ACC-KIT=</b>	Kit d'accessoires Cisco Catalyst 3850 avec montage en rack 19 pouces	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>C3850-FAN-T1</b>	Module de ventilation de base de type 1 pour Cisco Catalyst 3850	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>C3850-FAN-T1=</b>	Type Cisco Catalyst 3850 et WLC 5760, 1 module de ventilation	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>C3850-NM-2-10G</b>	Cisco Catalyst 3850, 2x module réseau 10GE	C9300-NM-8X	Module réseau Catalyst 9300, 8 x 10 GE	-
<b>C3850-NM-2-10G=</b>	Cisco Catalyst 3850, 2x module réseau 10GE	C9300-NM-8X=	Module réseau Catalyst 9300, 8 x 10 GE	-
<b>C3850-NM-2-40G</b>	Module réseau 2 x 40 GE pour Cisco Catalyst 3850	C9300X-NM-2C	Catalyst 9300, 2 modules réseau 40G/100G QSFP+/QSFP28	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>C3850-NM-2-40G=</b>	Module réseau 2 x 40 GE pour Cisco Catalyst 3850	C9300X-NM-2C=	Catalyst 9300, 2 modules réseau 40G/100G QSFP+/QSFP28	-
<b>C3850-NM-4-10G</b>	Cisco Catalyst 3850, module réseau 4x 10GE	C9300X-NM-8Y	Catalyst 9300, 8 modules réseau 10G/25G SFP+/SFP28	-
<b>C3850-NM-4-10G=</b>	Cisco Catalyst 3850, 4x module réseau 10GE	C9300X-NM-8Y=	Catalyst 9300, 8 modules réseau 10G/25G SFP+/SFP28	-
<b>C3850-NM-4-1G</b>	Cisco Catalyst 3850, 4x module réseau 1GE	C9300-NM-4G	Module réseau Catalyst 9300, 4 x 1 GE	-
<b>C3850-NM-4-1G=</b>	Module réseau, 4 x 1GE, pour Cisco Catalyst 3850	C9300-NM-4G=	Module réseau Catalyst 9300, 4 x 1 GE, rechange	-
<b>C3850-NM-8-10G</b>	Module réseau 8 x 10 GE pour Cisco Catalyst 3850	C9300X-NM-8Y	Catalyst 9300, 8 modules réseau 10G/25G SFP+/SFP28	-
<b>C3850-NM-8-10G=</b>	Module réseau 8 x 10 GE pour Cisco Catalyst 3850	C9300X-NM-8Y=	Catalyst 9300, 8 modules réseau 10G/25G SFP+/SFP28	-
<b>C3850-NM-BLANK</b>	Cisco Catalyst 3850 Module réseau vide	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>C3850-NM-BLANK=</b>	Cache vierge du réseau Cisco Catalyst 3850	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>C3850-RACK-KIT=</b>	Cisco Catalyst 3850 19, 23, 24 pouces et kit de montage en rack ETSI	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>FAN-T3-F</b>	Catalyst 3850 Type 3 back to front cooling Fan	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>FAN-T3-F=</b>	Catalyst 3850 Type 3 back to front cooling Fan spare	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>FAN-T3-R</b>	Ventilateur de refroidissement, avant vers l'arrière, type 3,	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	Catalyst 3850	pour ce produit.		
<b>FAN-T3-R=</b>	Ventilateur de refroidissement, avant vers l'arrière, type 3, Catalyst 3850, rechange	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>NAL-3850-12S-E</b>	NAL PID for 3850 switch	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	NAL-C9300-24S	-
<b>NAL-3850-12S-S</b>	NAL PID for 3850 switch	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	NAL-C9300-24S	-
<b>NAL-3850-12XS-E</b>	NAL PID for 3850 switch	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>NAL-3850-12XS-S</b>	NAL PID for 3850 switch	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>NAL-3850-16XS-E</b>	NAL PID for 3850 switch	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>NAL-3850-16XS-S</b>	NAL PID for 3850 switch	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>NAL-3850-24S-E</b>	NAL PID for 3850 switch	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	NAL-C9300-24S	-
<b>NAL-3850-24S-S</b>	NAL PID for 3850 switch	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	NAL-C9300-24S	-
<b>NAL-3850-24XS-E</b>	NAL PID for 3850 switch	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-



Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>NAL-3850-24XS-S</b>	NAL PID for 3850 switch	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>NAL-3850-32XS-E</b>	NAL PID for 3850 switch	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>NAL-3850-32XS-S</b>	NAL PID for 3850 switch	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>NAL-3850-48XS-E</b>	NAL PID for 3850 switch	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>NAL-3850-48XS-F-E</b>	NAL PID for 3850 switch	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>NAL-3850-48XS-F-S</b>	NAL PID for 3850 switch	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>NAL-3850-48XS-S</b>	NAL PID for 3850 switch	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>PWR-C1-1100WAC</b>	1100W AC Config 1 Power Supply	PWR-C1-1100WAC-P	Alimentation de 1100 W CA 80+ Platinum configuration 1	-
<b>PWR-C1-1100WAC/2</b>	1100W AC Config 1 Secondary Power Supply	PWR-C1-1100WAC-P/2	Alimentation secondaire de 1100 W CA 80+ Platinum configuration 1	-
<b>PWR-C1-1100WAC=</b>	Alimentation config 1, CA 1100 W	PWR-C1-1100WAC-P=	Alimentation CA de 1100 W CA 80+ Platinum configuration 1	-
<b>PWR-C1-350WAC</b>	Bloc d'alimentation de Config 1 de CA 350W	PWR-C1-350WAC-P	350W AC 80+ platinum Config 1 Power Supply	-
<b>PWR-C1-350WAC/2</b>	Bloc d'alimentation secondaire de Config 1 de 350W CA	PWR-C1-350WAC-P/2	350W AC 80+ platinum Config 1 Secondary Power Supply	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>PWR-C1-350WAC=</b>	Bloc d'alimentation de Config 1 de 350W CA	PWR-C1-350WAC-P=	Alimentation CA de 350 W CA 80+ Platinum, configuration 1 bloc d'alimentation de rechange	-
<b>PWR-C1-440WDC</b>	440W DC Config 1 Power Supply	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>PWR-C1-440WDC/2</b>	Bloc d'alimentation secondaire 440W CC Config	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>PWR-C1-440WDC=</b>	Alimentation CC pour Cisco 440W, configuration 1	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>PWR-C1-715WAC</b>	1 alimentation CA 715 W config.	PWR-C1-715WAC-P	Alimentation de 715 W CA 80+ Platinum configuration 1	-
<b>PWR-C1-715WAC/2</b>	715W AC Config 1 Secondary Power Supply	PWR-C1-715WAC-P/2	715W AC 80+ platinum Config 1 SecondaryPower Supply	-
<b>PWR-C1-715WAC=</b>	Alimentation config 1, CA 715 W	PWR-C1-715WAC-P=	Alimentation CA de 715 W CA 80+ Platinum, configuration 1 bloc d'alimentation de rechange	-
<b>PWR-C3-750WAC-F</b>	Alimentation CA de refroidissement arrière de 750 W, configuration 3	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>PWR-C3-750WAC-F/2</b>	750W AC Config 3 redondant Power Supply back to front cool	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>PWR-C3-750WAC-F=</b>	Alimentation CA de refroidissement arrière de 750 W, configuration 3, rechange	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>PWR-C3-750WAC-R</b>	Alimentation CA de refroidissement frontal	Aucun produit de remplacement n'est	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	de 750 W, configuration 3	actuellement offert pour ce produit.		
<b>PWR-C3-750WAC-R/2</b>	Alimentation CA redondante de refroidissement frontal de 750 W, configuration 3	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>PWR-C3-750WAC-R=</b>	Alimentation CA de refroidissement frontal de 750 W, configuration 3, rechange	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>PWR-C3-750WDC-F</b>	750W DC Config 3 Power Supply back to front cooling	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>PWR-C3-750WDC-F/2</b>	750W DC Config 3 Redundant Power Supply back to front cool	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>PWR-C3-750WDC-F=</b>	750W DC Config 3 Power Supply back to front cooling spare	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>PWR-C3-750WDC-R</b>	750W DC Config 3 Power Supply front to back cooling	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>PWR-C3-750WDC-R/2</b>	750W DC Config 3 Redundant Power Supply front to back cool	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>PWR-C3-750WDC-R=</b>	750W DC Config 3 Power Supply front to back cooling spare	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>WS-C3750X-24-FXBDL</b>	Catalyst 3750X 24 GE SFP IPB 100BaseFX Bundle	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>WS-C3850-12S-E</b>	Cisco Catalyst 3850, 12 ports GE SFP, IP Services	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	C9300-24S	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>WS-C3850-12S-S</b>	Cisco Catalyst 3850, 12 ports GE SFP, IP Base	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	C9300-24S	-
<b>WS-C3850-12XS-E</b>	Commutateur Cisco Catalyst 3850, 12 ports à fibre optique 10G - IP Services	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	C9300X-12Y	-
<b>WS-C3850-12XS-S</b>	Commutateur Cisco Catalyst 3850, 12 ports à fibre optique 10G - IP Base	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	C9300X-12Y	-
<b>WS-C3850-16XS-E</b>	Commutateur Cisco Catalyst 3850, 16 ports à fibre optique 10G - IP Services	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	C9300X-12Y	-
<b>WS-C3850-16XS-S</b>	Commutateur en fibre Cisco Catalyst 3850, 16 ports 10G - base IP	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	C9300X-12Y	-
<b>WS-C3850-24S-E</b>	Cisco Catalyst 3850, 24 ports GE SFP, IP Services	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	C9300-24S	-
<b>WS-C3850-24S-S</b>	Cisco Catalyst 3850, 24 ports GE SFP, IP Base	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	C9300-24S	-
<b>WS-C3850-24XS-E</b>	Commutateur Cisco Catalyst 3850, 24 ports à fibre optique 10G, services IP	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	C9300X-24Y	-
<b>WS-C3850-24XS-S</b>	Commutateur Cisco Catalyst 3850, 24 ports à fibre optique 10G - IP Base	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	C9300X-24Y	-
<b>WS-C3850-32XS-E</b>	Commutateur en fibre	Pour obtenir plus	C9300X-24Y	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	Cisco Catalyst 3850, 32 ports 10G, services IP	d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.		
<b>WS-C3850-32XS-S</b>	Commutateur en fibre Cisco Catalyst 3850, 32 ports 10G - base IP	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	C9300X-24Y	-
<b>WS-C3850-48XS-E</b>	Commutateur Cisco Catalyst 3850, 48 ports à fibre optique 10G - Services IP	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	C9500-48Y4C	-
<b>WS-C3850-48XS-F-E</b>	Cisco Catalyst 3850 48 Port 10G Fiber Switch IP Services	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	C9500-48Y4C	-
<b>WS-C3850-48XS-F-S</b>	Cisco Catalyst 3850 48 Port 10G Fiber Switch IP Base	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	C9500-48Y4C	-
<b>WS-C3850-48XS-S</b>	Commutateur Cisco Catalyst 3850, 48 ports à fibre optique 10G - IP Base	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	C9500-48Y4C	-

## Options de migration du produit

En fonction de leur zone géographique, les clients peuvent profiter du programme TMP (Technology Migration Program) pour échanger certains produits et bénéficier d'une remise sur l'achat de nouveaux équipements Cisco. Pour en savoir plus sur le programme TMP Cisco, les clients peuvent contacter leur partenaire Cisco ou l'équipe Cisco responsable de leur compte. Nos partenaires peuvent obtenir des informations complémentaires sur le programme TMP sur Partner Central à l'adresse:

[https://www.cisco.com/web/partners/incentives\\_and\\_promotions/tmp.html](https://www.cisco.com/web/partners/incentives_and_promotions/tmp.html).

Les clients peuvent continuer à acheter des Cisco C3850 Fiber SKUs en passant par notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés. Les produits remis en état sont parfois mis en vente en quantité limitée dans certains pays, et ce, jusqu'à la date de fin d'assistance. Les commandes sont traitées dans l'ordre d'arrivée. Pour en savoir plus sur notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/go/eos>.

Nous encourageons nos clients à adopter [nom du produit de migration]. Pour obtenir plus d'informations sur ce produit, rendez-vous sur la page: [URL de la page du produit de migration/remplacement sur cisco.com].

---

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez: [https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about\\_cisco\\_takeback\\_recycling.html](https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about_cisco_takeback_recycling.html).

---

## Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page: [https://www.cisco.com/web/CA/products/products\\_end\\_of\\_life\\_policy\\_fr.html](https://www.cisco.com/web/CA/products/products_end_of_life_policy_fr.html).

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: [https://www.cisco.com/web/CA/products/prod\\_warranties\\_listing\\_fr.html](https://www.cisco.com/web/CA/products/prod_warranties_listing_fr.html).

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

**Americas Headquarters**  
Cisco Systems, Inc.  
San Jose, CA

**Asia Pacific Headquarters**  
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.  
Singapore

**Europe Headquarters**  
Cisco Systems International BV Amsterdam,  
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)