

CBS250またはCBS350シリーズスイッチのSmartportsのトラブルシューティング

目的:

このドキュメントの目的は、スイッチで問題が発生している場合に、Smartport機能を特定、トラブルシューティング、および無効にする方法を示すことです。

該当するデバイス | ソフトウェアバージョン

- CBS250シリーズ | [3.1最新のダウンロード](#)
- CBS350シリーズ | [3.1最新のダウンロード](#)
- Sx550Xシリーズ | [3.1最新のダウンロード](#)

概要

ご使用のCBS250またはCBS350スイッチにSmartport機能が含まれていることをご存知でしたか？

このSmartport機能は、接続しようとしているデバイスのタイプに基づいて、事前設定された設定をそのスイッチポートに適用します。Auto Smartportを使用すると、スイッチはデバイスを検出すると、これらの設定をインターフェイスに自動的に適用できます。

Smartportsには、次の設定がプリセットされています。

- Printer
- デスクトップ
- ゲスト
- サーバ
- ホスト
- IPカメラ
- IP フォン
- IP Phone+Desktop
- 最大 300 のアクセス ポイント グループ
- ルータ
- ワイヤレスアクセスポイント

Smartportsは非常に時間を節約できますが、設定を変更する必要がある場合があります。場合によっては、Smartport機能を無効にして先に進む方が簡単であることがあります。どうだ？詳細については、この記事を参照してください。

この記事では、次の質問に回答します。

- [Smartport機能は有効になっていますか。](#)

- [Smartport機能を有効にしているが、動作していない場合](#)
- [Smartport機能を無効にするにはどうすればよいですか。](#)

まず、Smartport機能が有効になっているかどうかを確認します。

Smartport機能は有効になっていますか。

短い答えは、それによります！

3.0.0.69（またはそれ以前）のファームウェアバージョンを使用していて、最新（2021年3月リリース）3.1バージョン（またはそれ以降）にアップグレードした場合、デフォルト設定はSmartport機能が有効のままになります。


3.1ファームウェアバージョン（またはそれ以降）のスイッチを購入した場合、ファームウェアのSmartport機能はデフォルトで無効になります。この変更は、一部のお客様が必ずしもSmartport機能を使用したくなかったり、Smartport機能が接続に問題を引き起こしていて、お客様がSmartport機能が有効になっていることが分からなかったために行われました。

この機能が有効になっているかどうか分からない場合は、確認できます。[\[Smartport\] > \[Properties\]に移動します](#)。この場所では、Smartportの設定を表示するか、または必要に応じて機能を[無効にすることが](#)できます。


ファームウェアのアップグレード手順の詳細については、「[スイッチのファームウェアのアップグレード](#)」を参照してください。

Smartport機能を有効にしているが、動作していない場合

これらの問題を確認するには、スイッチのWebユーザインターフェイス(UI)にログインします。



Web UIで、[表示モード]を[基本]から[詳細]に変更します。これは画面の右上隅にあります。



検出プロトコルの設定を確認します

スイッチでCisco Discovery Protocol(CDP)またはLayer Link Discovery Protocol(LLDP)を有効にする必要があります。これらのプロトコルは、接続デバイスまたはネットワーク機器間で識別情報を共有します。これにより、デバイスはデバイスのタイプ、オペレーティングシステムのバージョン、IPアドレス、設定、および機能をスイッチにアダプタイズできます。CDPはシスコに固有であり、おそらくシスコ以外の機器を検出できませんでした。CDPとLLDPの両方がデフォルトで有効になっているため、手動で変更しない限り、次のセクションに移動できます。


CDPとLLDPを手動で有効に戻す必要がある場合は、Smartport機能が動作しているかどうかを確認するために機器を再起動する必要があります。[管理]タブで確認できます。これで問題が解決したら、おめでとうございます。

デバイスがCDPまたはLLDPによって明確に識別されない場合は、Smartport機能を無効にして問題を解決できます。クリックすると、この記事の「[Smartportsの無効化](#)」セクションに移動します。

ポート設定の確認


手順 1

[管理]に移動します。



手順 2

下にスクロールし、[ログ] > [RAMメモリ]を選択します。



手順 3


デバイスログを確認します。従来のロックに配置されたポートのロック、または設定した設定に起因しないエントリを探します。また、ポートを無効またはダウンに設定できるエントリを探してください。

The screenshot shows the 'RAM Memory' configuration page. At the top, there are controls for 'Alert Icon Blinking' (Enabled) and 'Pop-Up Syslog Notifications' (Enabled). Below these is the 'Current Logging Threshold' set to 'Informational'. The main part of the page is a 'RAM Memory Log Table' with a 'Clear Logs' button. The table has columns for 'Log Index', 'Log Time', and 'Severity'. The log entries show a repeating pattern of 'Informational' severity events, alternating between 'TERMINATED' and '19 ACCEPTED' status.

Log Index	Log Time	Severity	Status
2147478549	2021-Feb-03 12:53:39	Informational	TERMINATED
2147478550	2021-Feb-03 12:52:22	Informational	19 ACCEPTED
2147478551	2021-Feb-03 12:51:42	Informational	TERMINATED
2147478552	2021-Feb-03 12:50:54	Informational	19 ACCEPTED
2147478553	2021-Feb-03 12:50:38	Informational	TERMINATED
2147478554	2021-Feb-03 12:49:33	Informational	19 ACCEPTED
2147478555	2021-Feb-03 12:49:24	Informational	TERMINATED
2147478556	2021-Feb-03 12:48:52	Informational	19 ACCEPTED
2147478557	2021-Feb-03 12:48:28	Informational	TERMINATED
2147478558	2021-Feb-03 12:46:56	Informational	19 ACCEPTED
2147478559	2021-Feb-03 12:46:55	Informational	19 ACCEPTED
2147478560	2021-Feb-03 12:46:45	Informational	TERMINATED
2147478561	2021-Feb-03 12:46:17	Informational	TERMINATED
2147478562	2021-Feb-03 12:44:26	Informational	19 ACCEPTED
2147478563	2021-Feb-03 12:43:42	Informational	19 ACCEPTED
2147478564	2021-Feb-03 12:43:38	Informational	TERMINATED
2147478565	2021-Feb-03 12:42:24	Informational	TERMINATED

手順 4

「管理」に移動します。



手順 5

下にスクロールし、[Discovery - CDP] > [CDP Neighbor Information]を選択します。




手順 6

スイッチに接続されているシスコデバイスの有無を確認します。正しいデバイスであり、IPアドレスが正しいことを確認します。

Device ID	System Name	Local Interface	Advertisement Version	Time to Live (sec)	Capabilities	Platform	Neighbor Interface
SEP5006AB802AF1		GE1/5	2	151	Host, Phone, Two Port Rel...	Cisco IP Phone 8865	Port 1
SEP00C1B1E51F6E		GE1/7	2	176	Host, Phone, Two Port Rel...	Cisco IP Phone 7832	Port 1
10f9201286ce	switch1286ce	GE1/22	2	154	Router, Switch, IGMP	Cisco CBS250-8FP-E-2G...	gi7
3c57316dcd67	switch6dcd67	XG1/1	2	160	Router, Switch, IGMP	Cisco CBS250-48P-4G (...	gi52
a0f8495c3941	SG350x-24	XG1/2	2	123	Router, Switch, IGMP	Cisco SG350X-24PD (PID...	te1/0/4

ステップ7

[管理]をクリックします。



手順 8

[Discovery - CDP] > [CDP Neighbor Information]を選択します。



手順 9

使用可能なCDP情報を確認します。それでも接続の問題が解決しない場合は、次のセクションの手順に従ってSmartport機能を無効にします。

CDP Neighbor Information

CDP Neighbor Information Table

Clear Table Details... ↻


Filter: Local interface equals to GE1/5 Go Clear Filter

Device ID	System Name	Local Interface	Advertisement Version	Time to Live (sec)	Capabilities	Platform	Neighbor Interface
<input type="radio"/> SEP5006AB802AF1		GE1/5					Port 1
<input type="radio"/> SEP00C1B1E51F6E		GE1/7					Port 1
<input type="radio"/> 10f9201286ce	switch1286ce	GE1/22					gi7
<input type="radio"/> a0f8495c3941	SG350x-24	GE1/23					gi1/0/10
<input type="radio"/> 3c57316dcd67	switch6dcd67	GE1/24					gi48

ポートセキュリティの確認


手順 1

[セキュリティ]に移動します。



手順 2

下にスクロールし、[ポートセキュリティ]を選択します。



手順 3

[ポートセキュリティ]ページで、[クラシックロック]に表示されていないポートをチェックします。Classic Lockは各ポートのデフォルトです。従来のロックでないポートには、そのポート上のデバイス数に制限があるため、接続が切断される可能性があります。この設定を構成しなかった場合は、Smartportを無効にして、この問題を解決できます。

Entry No.	Interface	Interface Status	Learning Mode	Max No. of Addresses Allowed	Action on Violation	Trap	Trap Frequency (sec)
<input type="radio"/> 1	GE1	Unlocked	Classic Lock	1		Disabled	
<input type="radio"/> 2	GE2	Unlocked	Classic Lock	1		Disabled	
<input type="radio"/> 3	GE3	Unlocked	Classic Lock	1		Disabled	
<input type="radio"/> 4	GE4	Unlocked	Classic Lock	1		Disabled	
<input type="radio"/> 5	GE5	Unlocked	Classic Lock	1		Disabled	
<input type="radio"/> 6	GE6	Unlocked	Limited Dynamic Lock	10		Disabled	
<input type="radio"/> 7	GE7	Unlocked	Classic Lock	1		Disabled	
<input type="radio"/> 8	GE8	Unlocked	Classic Lock	1		Disabled	
<input type="radio"/> 9	GE9	Unlocked	Classic Lock	1		Disabled	
<input type="radio"/> 10	GE10	Unlocked	Classic Lock	1		Disabled	
<input type="radio"/> 11	GE11	Unlocked	Classic Lock	1		Disabled	
<input type="radio"/> 12	GE12	Unlocked	Classic Lock	1		Disabled	
<input type="radio"/> 13	GE13	Unlocked	Classic Lock	1		Disabled	
<input type="radio"/> 14	GE14	Unlocked	Limited Dynamic Lock	10		Disabled	
<input type="radio"/> 15	GE15	Unlocked	Classic Lock	1		Disabled	
<input type="radio"/> 16	GE16	Unlocked	Limited Dynamic Lock	10		Disabled	
<input type="radio"/> 17	GE17	Unlocked	Classic Lock	1		Disabled	
<input type="radio"/> 18	GE18	Unlocked	Classic Lock	1		Disabled	
<input type="radio"/> 19	GE19	Unlocked	Classic Lock	1		Disabled	
<input type="radio"/> 20	GE20	Unlocked	Classic Lock	1		Disabled	

手順 4

[ポートセキュリティ]に戻り、すべてのポートが[クラシックロック]に戻っていることを確認し、ネットワーク内のデバイスとの接続を確認します。

切断またはインターネットの問題が発生した場合は、接続が戻ったことを確認します。これでポートの問題が解決しなかった場合は、この記事の次のセクションで説明するようにSmartport機能を無効にすることもできます。

Port Security Table


Filter: Interface Type equals to Port of Unit 1

Entry No.	Interface	Interface Status	Learning Mode	Max No. of Addresses Allowed	Action on Violation	Trap	Trap Frequency (sec)
<input type="radio"/>	1	GE1	Unlocked	Classic Lock	1		Disabled
<input type="radio"/>	2	GE2	Unlocked	Classic Lock	1		Disabled
<input type="radio"/>	3	GE3	Unlocked	Classic Lock	1		Disabled
<input type="radio"/>	4	GE4	Unlocked	Classic Lock	1		Disabled
<input type="radio"/>	5	GE5	Unlocked	Classic Lock	1		Disabled
<input type="radio"/>	6	GE6	Unlocked	Classic Lock	1		Disabled
<input type="radio"/>	7	GE7	Unlocked	Classic Lock	1		Disabled
<input type="radio"/>	8	GE8	Unlocked	Classic Lock	1		Disabled
<input type="radio"/>	9	GE9	Unlocked	Classic Lock	1		Disabled
<input type="radio"/>	10	GE10	Unlocked	Classic Lock	1		Disabled
<input type="radio"/>	11	GE11	Unlocked	Classic Lock	1		Disabled
<input type="radio"/>	12	GE12	Unlocked	Classic Lock	1		Disabled
<input type="radio"/>	13	GE13	Unlocked	Classic Lock	1		Disabled
<input type="radio"/>	14	GE14	Unlocked	Classic Lock	1		Disabled
<input type="radio"/>	15	GE15	Unlocked	Classic Lock	1		Disabled
<input type="radio"/>	16	GE16	Unlocked	Classic Lock	1		Disabled
<input type="radio"/>	17	GE17	Unlocked	Classic Lock	1		Disabled
<input type="radio"/>	18	GE18	Unlocked	Classic Lock	1		Disabled
<input type="radio"/>	19	GE19	Unlocked	Classic Lock	1		Disabled
<input type="radio"/>	20	GE20	Unlocked	Classic Lock	1		Disabled

Smartport機能を無効にするにはどうすればよいですか。

手順 1

Smartport > Propertiesの順に選択します。



手順 2

[Administrative Auto Smartport]の横の[Disable]を選択し、スイッチでSmartportをグローバルに無効にします。[適用]ボタンをクリックします。

これにより、すべてのインターフェイスでSmartportが無効になりますが、手動VLAN設定には影響しません。

Properties Apply Cancel

Telephony OUI is currently disabled. Auto Smartport and Telephony OUI are mutually exclusive.

Administrative Auto Smartport: Disable Operational Auto Smartport: Disabled
 Enable
 Enable by Auto Voice VLAN

Auto Smartport Device Detection Method: CDP Operational CDP Status: Enabled
 LLDP Operational LLDP Status: Enabled

Auto Smartport Device Detection:

- Host
- IP Phone
- IP Phone + Desktop
- Switch
- Router
- Wireless Access Point

結論 :

このドキュメントでは、ネットワークで接続の問題が発生したときに、Smartport機能をトラブルシューティングして無効にする方法について学習しました。

CBS250またはCBS350スイッチに関する詳細な記事をお探しですか。詳細については、次のリンクを参照してください。

[SNMPの設定](#) [SNMPビュー](#) [SNMPグループ](#) [DHCPイメージのアップグレード](#) [パスワードの強度](#)
[TCPとUDPの設定](#) [ポートセキュリティ](#) [時間設定](#) [Upgrade Firmware](#) [Smartportのベストプラクティス](#) [スイッチのリセット](#) [トラブルシューティングno ip address](#) [リンクフラッピングのトラブルシューティング](#) [VLANの作成](#)