

# SG350X、Sx550X:転送時のRSPANミラーパケット損失

## 指定日

2017年2月12日

## 解決日

N/A

## 影響を受ける製品

モデル	ファームウェアバージョン
SG350X、Sx550X	2.2.0.x

## 問題の説明

Remote Switched Port Analyzer(RSPAN)機能を使用する場合、ミラー操作と別の操作(通常の転送など)によりトラフィックが同時に宛先ポートに転送される場合、すべてのトラフィックがRSPAN宛先ポートにミラーリングされるわけではありません。

## 回避策

回避策はありません。