

Resolver a mensagem de syslog “Não registrado 9800-CL só pode ser usado em lab”

Contents

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Problema](#)

[Solução](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este documento descreve a mensagem do Syslog "A 9800-CL não registrada só pode ser usada no laboratório" e como resolvê-la.

Pré-requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- 9800 Configuração de Wireless LAN Controllers (WLC)
- Portal Cisco Smart Software Manager (CSSM)

Problema

Quando o dispositivo está no estado não registrado e o número de pontos de acesso (APs) excede 50, a WLC lança mensagens de syslog uma vez por dia com o para informar que o dispositivo precisa ser registrado para evitar que os APs sejam acelerados.

A mensagem continua, até que o dispositivo seja registrado no gerenciador de licenças, mesmo que o número de APs possa cair para 50 em um ponto posterior.

O motivo por trás do registro "Não registrado 9800-CL só pode ser usado no laboratório. Para uso em produção, registre este dispositivo em X dias. Deixar de fazer isso resultará em um número limitado de pontos de acesso que serão permitidos após "isso" é porque o comportamento da licença foi alterado do Cisco IOS® versão Cupertino 17.7.1.

Isso foi documentado nas [Notas de versão do Cisco IOS® Cupertino 17.7.x](#) (Seção Licenciamento, Notas).

Solução

Para resolver esse problema e se livrar dessas mensagens de aviso, registre sua WLC no portal

CSSM.

Para registrar a WLC, você precisa escolher uma topologia (Direct Connect, CSLU, On-Prem, etc.) para o licenciamento. Para obter detalhes, navegue para: [Configurar e solucionar problemas de licenciamento de WLC Catalyst 9800 com Smart Licensing usando política \(SLUP\)](#)

Implemente a topologia escolhida:

- Direct Connect: [CSSM Direct Connect](#).
- Para CSLU: [conectado à CSLU](#).
- Para SSM Local: [conectado ao SSM Local](#).
- Se desejar configurar o Transporte Inteligente através de um proxy HTTPs: [Configurando o Transporte Inteligente através de um Proxy HTTPs](#)

Depois disso, se a configuração estiver correta, você deve parar de ver as mensagens de aviso que aparecem novamente.

Informações Relacionadas

- [Suporte técnico e downloads da Cisco](#)
- [Implemente as licenças do 9800 Wireless LAN Controller: Perguntas frequentes](#)
- Guia de configuração, Cisco IOS® Cupertino 17.9.x: [Capítulo: Licenciamento inteligente usando política](#)
- [Guia de licenciamento de software da Cisco](#)

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.