

将Draytek路由器与思科业务无线(CBW)配合使用

目标

本文介绍如何解决某些DrayTek路由器与思科业务无线接入点之间的默认配置冲突。

适用设备 | 软件版本

140AC([产品手册](#)) | 10.0.1.0 ([下载最新](#))

145AC([产品手册](#)) | 10.0.1.0 ([下载最新](#))

240AC([产品手册](#)) | 10.0.1.0([下载最新版本](#))

DrayTek路由器配置

某些DrayTek路由器 (包括Ligove2862) 的设置可能具有默认配置，阻止CBW主接入点(AP)与路由器通信。这可能导致CBW功能出现问题，例如获取IP地址。

问题是主AP使用VRRP (虚拟路由器冗余协议) MAC地址00:00:5e:00:01:01，默认情况下DrayTek路由器不接受该地址。此默认设置可能会阻止VRRP MAC地址输入到其ARP表中。

有关解决此配置的详细信息，请参阅以下DrayTek文档：[在ARP表中显示VRRP MAC](#)。在此解决方法中，您在路由器设置中禁用“拒绝VRRP MAC到ARP表”并保存配置更改。

结论

这应该解决了您的兼容性冲突。如果您对路由器配置有任何进一步的疑问，请咨询您的供应商。