

RV215W ىلع لمعلا ةسلج ةلهم نيوكت

فدهلا

لوؤسملا وأ فيضلا جورخ ليجست متي شيحب لمعلا ةسلج ةلهم نيوكت نكمي زاهج مدختسملا كرتي ام دنع .تقولوا نم ةدحمة ةرتفل طشن ريغ ناك اذا ايئاقلت هيدل نوكيو ىلعأ ىلا ريسي نأ صخش يأل نكمي ،تقولوا نم ةليوط ةرتفل رتوي بمكلا ال ىتح مدختسملا نم لمعلا ةسلج ةلهم جورخ ليجست متيس .زاهجلا ىلا لوصولا قح .تقولوا نم دحمة لوط دعب زاهجلا ىلا لوصولا نم دحأ نكمي .

RV215W ىلع ةسلجلا ةلهم نيوكت ةيفيك لاقملا اذه حرشي .

قيبطتلا ةلباقلا ةزهجالا


·RV215W زارطلا·

جماربالا رادصا

•1.1.0.5

لمعلا ةسلج ةلهم نيوكت

ةلهم > ةرادا رتخاو بيولا نيوكتلا ةدعاسملا ةادالا ىلا لوخدلا ليجستب مق .1 ةوطخلا :لمعلا ةسلج ةلهم ةحفص حتف متي .ةسلجلا



Session Timeout	
Administrator Inactivity Timeout:	5 Minutes
Guest Inactivity Timeout:	10 Minutes
<input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/>	

مدع ببسب لمعلا ةسلج ءاهتنا تقو لبقة بولطملا قئاقدلا ددع رتخأ .2 ةوطخلا ىلع طقف قبطني اذهو .لوؤسملا طاشنلا مدع ةلدسنملا ةمئاقلا نم طاشنلا زاهجلا ىلع نيودوملا نيولوؤسملا

مدع ببسب لمعلا ةسلج ءاهتنا تقو لبقة بولطملا قئاقدلا ددع رتخأ .3 ةوطخلا ىلع فويضلا ىلع طقف اذه قبطني .Guest Inactivity ةلدسنملا ةمئاقلا نم طاشنلا زاهجلا

·ظفحة طقف .4 ةوطخلا

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ م ف ن م دخت س م ل م عد و ت م م م دقت ل ة م ش ب ل و
م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م م چ ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت م م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا م ل ا ح ل ا و ه
ل ا ا م ا د ا د ع و چ ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل چ ن ا ل ا دن ت س م ل ا