

Catalyst فرشم كرحم ليوحت ةيفيك يلا (CatOS) طلتخملا عضولا نم 6500/6000 ةدعاسم ةادأ مادختساب (IOS) يلاصألا عضولا ليوحتلل

المحتويات

- [المقدمة](#)
- [المتطلبات الأساسية](#)
- [المتطلبات](#)
- [المكونات المستخدمة](#)
- [الاصطلاحات](#)
- [ملاحظات هامة](#)
- [الفرق بين نظام التشغيل CatOS وبرنامج Cisco IOS System](#)
- [اصطلاح التسمية لصور برنامج CatOS و Cisco IOS](#)
- [متطلبات DRAM و Boot ROM و Bootflash و بطاقة PCMCIA \(PC Card\)](#)
- [الإجراء بالتفصيل للتحويل من نظام التشغيل CatOS إلى برنامج Cisco IOS System](#)
- [تنزيل صورة التمهيد وأداة التحويل المساعدة](#)
- [إعداد الاتصال بخادم TFTP](#)
- [تشغيل أداة التحويل المساعدة](#)
- [معلومات ذات صلة](#)

المقدمة

يزود هذا وثيقة تعليم على كيف أن يحول نظام التشغيل (OS) من cisco مادة حفازة 6000/6500 مشرف محرك (مع متعدد طبقات مفتاح سمة بطاقة [MSFC])، من أسلوب هجين إلى أهلي طبيعي مع مساعدة تحويل خاص جلبت من Cisco.com.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

أسست المعلومة في هذا وثيقة على المادة حفازة 6500 مشرف محرك 2 مع MSFC2.

ملاحظة: ينطبق إجراء التحويل هذا فقط على 1 Catalyst 6500 Supervisor Engine أو 1A أو 2 باستخدام بطاقة MSFC.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع [اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.](#)

ملاحظات هامة

الفرق بين نظام التشغيل CatOS وبرنامج Cisco IOS System

CatOS على المشرف محرك و cisco ios برمجية على ال MSFC (هجين): CatOS صورة يستطيع كنت استعملت كالنظام برمجية أن يركض المشرف محرك على المادة حفازة 6000/6500 مفتاح. إن ركبت ال MSFC إختياري يكون، منفصل cisco ios برمجية صورة استعملت in order to ركضت ال MSFC. يوفر CatOS وظيفة تحويل الطبقة 2 (L2). يوفر برنامج Cisco IOS على MSFC وظيفة التوجيه من الطبقة 3 (L3).

cisco ios برمجية على على حد سواء المشرف محرك و MSFC (أهلي طبيعي): وحيد cisco ios برمجية صورة يستطيع كنت استعملت كالنظام برمجية أن يركض على حد سواء المشرف محرك و MSFC على المادة حفازة 6000/6500 مفتاح.

ملاحظة: للحصول على مزيد من المعلومات، ارجع إلى [مقارنة بين Cisco Catalyst وأنظمة التشغيل Cisco IOS للمحولات من السلسلة Cisco Catalyst 6500 Series Switch](#).

اصطلاح التسمية لصور برنامج Cisco IOS و CatOS

CatOS على المشرف محرك و cisco ios برمجية على ال MSFC

يصف هذا القسم اصطلاحات تسمية صورة CatOS لمحركات المشرف 1 و 2 و 720 و 32 بالإضافة إلى اصطلاحات تسمية صورة برنامج Cisco IOS ل MSFC1 و MSFC2 و MSFC2A و MSFC3.

• اصطلاحات تسمية CatOS ل Supervisor Engine 1A و 1 و 2 و 720 و 32cat6000-sup—المحرك المشرف

1 و 2cat6000-sup2—المحرك المشرف Supervisor Engine 720cat6000-sup2

32 Supervisor Engine 32—هذا مثال من CatOS صورة للمشرف محرك: cat6000-supk8.8-1-1.bin

هو المادة حفازة 6000/6500 مشرف محرك 1 و CatOS 1A صورة، صيغة 8.1(1)-.cat6000-sup2cvk8.8-5-

4.bin هو المادة حفازة 6000/6500 مشرف محرك 2 CatOS صورة، صيغة 8.5(4)-.cat6000-sup720k8.8-

1-1.bin هو المادة حفازة 6000/6500 مشرف محرك 720 CatOS صورة، صيغة 8.1(1)-.cat6000-

sup32pfc3k8.8-4-1.bin هو المادة حفازة 6000/6500 مشرف محرك 32 CatOS صورة، صيغة 8,4.

• اصطلاحات تسمية برنامج Cisco IOS ل MSFC1، MSFC2، MSFC2A، و

MSFC3c6msfc—MSFC1c6msfc2—MSFC2c6msfc2a — MSFC2Ac6msfc3—MSFC3c6msfc-

boot—صورة التمهيد MSFC1c6msfc2-boot—صورة التمهيد MSFC2 هذا مثال من cisco ios برمجية صورة

ل ال MSFC:c6msfc-boot-mz.121-19.E هو المادة حفازة 6000/6500 cisco ios msfc1 برمجية إطلاق

12.1(19)E جزمة صورة. c6msfc-ds-mz.121-19.E هو المادة حفازة 6000/6500 cisco ios msfc1 برمجية

إطلاق 12.1(19)E صورة. c6msfc2-jsv-mz.121-19.E هو المادة حفازة 6000/6500 cisco ios msfc2

برمجية إطلاق 12.1(19)E صورة. c6msfc2a-adterprisek9_wan-mz.122-18.SXF هو المادة حفازة

6000/6500 Cisco IOS MSFC2A برمجية إطلاق 12.2(18)SXF صورة. c6msfc3-jsv-mz.122-14.SX2

هو المادة حفازة 6500 cisco ios msfc3 برمجية إطلاق 12.2(14)SX2 صورة.

صور برنامج Cisco IOS لكل من Supervisor Engine (المحرك المشرف) وبطاقة MSFC

- اصطلاحات تسمية برنامج Cisco IOS Software Supervisor Engine J (المحرك المشرف) 1a و 2 مع MSFC1 أو MSFC2 يشير c6supxy إلى مجموعة Supervisor Engine (المحرك المشرف)/MSFC التي تعمل عليها الصورة. *ال x* المشرف محرك صيغة، *و y* ال MSFC صيغة. تظهر هذه الإصدارات في شكل أسود في هذه القوائم: c6sup— هذا هو الاسم الأصلي لصورة برنامج Cisco IOS Software. يتم تشغيل الصورة على Supervisor Engine (المحرك المشرف) 1، MSFC1.c6sup11—Supervisor Engine 1، MSFC2 MSFC2c6sup22—Supervisor Engine 2، MSFC2 مثال من cisco ios برمجية صورة للمشرف محرك 1 و 2 مع MSFC1 أو MSFC2:c6sup-is-mz.120-7.xe1 هو المادة حفازة cisco ios 6000/6500 برمجية إطلاق xe1(7)12.0 (مع مشرف محرك MSFC1).c6sup11-dsv-mz.121-19.E1/1 هو المادة حفازة cisco ios 6000/6500 برمجية إطلاق E1(19)12.1 (مع مشرف محرك MSFC1).c6sup12-js-mz.121-13.E9/1 هو المادة حفازة cisco ios 6000/6500 برمجية إطلاق E9(13)12.1 (مع مشرف محرك MSFC2).c6sup22-psv-/1 هو المادة حفازة cisco ios 6500 برمجية إطلاق ex1(11b)12.1 (مع مشرف محرك MSFC2/2).
- اصطلاحات تسمية برنامج Cisco IOS Software Supervisor Engine 720 J يشير s720xy إلى مجموعة بطاقة ميزة (PFC) (MSFC/Policy) على x Supervisor Engine 720. MSFC صيغة، *و y* ال PFC صيغة. تظهر هذه الإصدارات في شكل أسود في هذه القائمة: s72033—MSFC3، PFC3 هذا مثال على إتفاقية تسمية برنامج Cisco IOS Supervisor Engine 720: s72033-jk9s-mz.122-14.SX هو Catalyst 6500 Supervisor Engine 720 Cisco IOS Software الإصدار (14)12.2 (مع Supervisor Engine 720/MSFC3/PFC3a).
- اصطلاحات تسمية برنامج Cisco IOS Software Supervisor Engine 32 J يشير s32xy إلى مجموعة MSFC/PFC على المشرف محرك 32. x ال MSFC صيغة، *و y* ال PFC صيغة. تظهر هذه الإصدارات في شكل أسود في هذه القائمة: s3223—MSFC2، PFC3 هذا مثال على إتفاقية تسمية برنامج Cisco IOS Supervisor Engine 32: s3223-ipbase9_wan-mz.122-18.SXF هو المادة حفازة cisco ios 6500 مشرف محرك 32 برمجية إطلاق sxf(18)12.2 (مع مشرف محرك MSFC2a/PFC3b/32).
- ملاحظة يمكنك تنزيل كل الصور التي يذكرها هذا القسم وعدد من الصور الأخرى. أحلت ال lan مفتاح قسم من [تنزيل - مفتاح \(يسجل زبون فقط\)](#).

[متطلبات DRAM و Boot ROM و Bootflash و بطاقة PCMCIA \(PC Card\)](#)

متطلبات DRAM و ROM (أداة مراقبة ذاكرة القراءة فقط (ROMmon) Supervisor Engine J طراز 1A و 2 و 720 و 32

أحلت [المادة حفازة 6500 sery إطلاق بطاقة](#) لإصدارك من CatOS أو cisco ios برمجية in order to رأيت إن هناك أي DRAM و تمهيد (ROMmon) (ROM) متطلب. قم بإصدار الأمر show version للتحقق من إصدار DRAM و ROMmon (تمهيد تشغيل النظام).

إذا كنت بحاجة إلى ترقية فعلية لذاكرة DRAM أو ذاكرة القراءة فقط (ROM) التمهيد، فارجع إلى إرشادات الترقية للأجهزة. أحلت الوحدة نمطية تحسين بطاقة قسم من [مادة حفازة 6500 sery تشكيل بطاقة](#) لتعليم. لتشغيل برنامج Cisco IOS الأصلي على المحول، يوصى بوجود DRAM نفسه على كل من بطاقة المشرف و بطاقة MSFC. لا يمكن تشغيل برنامج Cisco IOS الأصلي مع ذكريات DRAM غير المتطابقة.

متطلبات Bootflash و بطاقة PCMCIA (PC) Supervisor Engine J (المحرك المشرف) 1a و 2

- استخدام بطاقة Supervisor Engine Bootflash (مقابل بطاقة PCMCIA) (PC) محرك المشرف 1 و 1a مع ذاكرة التمهيد المؤقتة (bootflash) بسرعة 16 ميجابايت. يتم شحن محرك المشرف 2 مع 32 ميجابايت من ذاكرة التمهيد المؤقتة (bootflash). لا يوجد خيار لترقية Supervisor Engine (محرك المشرف) لتمهيد التشغيل ل Supervisor Engine (المحرك المشرف) 1 أو 1A أو 2. غالبا ما يتم تخزين صور CatOS (*CatOS) في Supervisor Engine (المحرك المشرف) bootflash. إذا قمت بتخزين أكثر من صورة CatOS واحدة، قد يكون من الضروري استخدام بطاقة كمبيوتر. يعتمد هذا المتطلب على Supervisor Engine (المحرك المشرف) وحجم

الصورة. **ملاحظة:** يستخدم هذا المستند علامة نجمية (*) للإشارة إلى أي اسم صورة. غالباً ما يتم تخزين صور برنامج Cisco IOS Software (c6sup) في ذاكرة التمهيد Supervisor Engine (محرك المشرف). في الإصدار 12.1E(11b) من برنامج Cisco IOS Software والإصدارات الأحدث، تمت زيادة حجم بعض هذه الصور ولا تلائم Supervisor Engine (محرك المشرف) بسرعة 1a وبسرعة 16 ميجابايت. في حالة حجم صورة كبير، يمكن ل Supervisor Engine (محرك المشرف) 2 تخزين صورة واحدة فقط في Supervisor Engine (محرك المشرف) في ذاكرة التمهيد المؤقتة (bootflash). قد يكون من الضروري استخدام بطاقة PC لتخزين صورة واحدة أو أكثر من صور c6sup*. يعتمد هذا المتطلب على حجم الصورة. يمكن لبطاقات PCMCIA (كمبيوتر Flash) التخزين: صور CatOS (Cat6000) * Cisco IOS (c6sup) برنامج Supervisor Engine (محرك المشرف) لصور c6msfc) * MSFC) تتوفر بطاقات الكمبيوتر بأحجام 16 و 24 و 64 ميجابايت للمحرك المشرف 1 و A 1 و 2.

• **إستخدام بطاقة MSFC bootflash مقابل بطاقة PC (PCMCIA) تتضمن Supervisor Engine J MSFC (المحرك المشرف) 1A و 2 ذاكرة التمهيد الخاصة بها. يحتوي MSFC1 على 16 ميجابايت من ذاكرة التمهيد المؤقتة (bootflash). يحتوي MSFC2 على 16 إلى 32 ميجابايت من ذاكرة التمهيد المؤقتة (bootflash)، والتي تعتمد على تاريخ الشحن. غالباً ما يتم تخزين صور برنامج Cisco IOS Software (c6msfc) * MSFC) في ذاكرة التمهيد MSFC. في الإصدار 12.1E(11b) من برنامج Cisco IOS Software والإصدارات الأحدث ل MSFC1 و MSFC2، زادت بعض الصور في الحجم ولا تلائم ذاكرة التمهيد MSFC. في حالة صور برنامج Cisco IOS Software الخاصة ب MSFC2 (c6msfc2) * MSFC)، قم بالترقية من صورة حجمها 16 ميجابايت إلى صورة SIMM سعة 32 ميجابايت أو استخدم بطاقة PC لتخزين صورة أو أكثر من الصور الكبيرة c6msfc2* أو صور التمهيد (c6msfc2-boot) * على صورة MSFC bootflash SIMM الداخلية. ارجع إلى [ملاحظة تثبيت ترقية جهاز Catalyst 6000 Family MSFC2 Bootflash](#) للحصول على معلومات حول كيفية ترقية ذاكرة التمهيد الداخلية MSFC2 على Supervisor Engine 1A و 2 من 16 إلى 32 ميجابايت في حالة صور برنامج Cisco IOS Software (c6msfc) * MSFC1)، لا يوجد خيار لترقية ذاكرة Bootflash الداخلية. تعد بطاقة الكمبيوتر ضرورية لتخزين هذه الصور الأكبر حجماً. يمكن لبطاقات PCMCIA (كمبيوتر Flash) التخزين: صور CatOS (Cat6000) * Cisco IOS (c6sup) برنامج Supervisor Engine (محرك المشرف) لصور c6msfc) * MSFC) تتوفر بطاقات PC Flash بأحجام 16 و 24 و 64 ميجابايت للمحرك المشرف 1 و A 1 و 2.**

متطلبات Bootflash وبطاقة PC (PCMCIA) Supervisor Engine 720 J

يتم شحن Supervisor Engine 720 مع ذاكرة التمهيد من Supervisor Engine (المحرك المشرف) سعة 64 ميجابايت وبطاقة التمهيد MSFC Bootflash سعة 64 ميجابايت. هناك فتحتان متاحان لبطاقات CompactFlash النوع الثاني (القرص 0 والقرص 1) التي توفر سعة تخزين إضافية. تتوفر بطاقات CompactFlash لمحرك المشرف 720 بأحجام 64 و 128 و 256 و 512 ميجابايت. كما يتوفر محرك أقراص MicroDrive بسرعة 1 جيجابايت.

لا توجد حالياً أي قيود على ذاكرة الفلاش لصور Supervisor Engine 720 (s720xx) *. أحلت [المادة حفازة 6500 sery و cisco 7600 مشرف محرك CompactFlash 720 ذاكرة بطاقة بطاقة بطاقة بطاقة](#) شعار [التثبيت](#) لمعرفة على كيف أن يركب مشرف محرك 720 فلاش بطاقة أو microDrive.

ملاحظة: نظراً لأن بعض صور البرامج الأخيرة ل Supervisor Engine (محرك المشرف) 720 أكبر من جهاز bootflash، يوصى باستخدام بطاقة CompactFlash.

ارجع إلى [حجم الذاكرة/الذاكرة المؤقتة المدعوم في الأنظمة الأساسية لمحول Catalyst](#) للحصول على معلومات حول الحد الأدنى والحد الأقصى للذاكرة المتوفرة على الأنظمة الأساسية لمحول Catalyst .


متطلبات Bootflash وبطاقة PC (PCMCIA) Supervisor Engine 32 J

يتم شحن Supervisor Engine 32 مع ذاكرة التمهيد Supervisor Engine (محرك المشرف) سعة 256 ميجابايت وبطاقة التمهيد MSFC 256 ميجابايت. يحتوي Supervisor Engine 32 على فتحة CompactFlash خارجية من النوع II وذاكرة CompactFlash داخلية سعة 256 ميجابايت. إن CompactFlash الداخلي، والذي يشار إليه باسم bootdisk: في واجهة سطر الأوامر (CLI)، قابل للترقية إلى 512 ميجابايت و 1 جيجابايت. تدعم الفتحة CompactFlash النوع II بطاقات CompactFlash النوع II وبطاقات MicroDrive من IBM. تتوفر بطاقات CompactFlash ل Supervisor Engine 32 بأحجام 64 و 128 و 256 ميجابايت. جهاز محرك المشرف 32 قادر

على دعم 512 ميجابايت و 1 جيجابايت من ذاكرة فلاش من النوع II. الكلمة الأساسية لذاكرة CompactFlash الخارجية هي disk0. الكلمة الأساسية لذاكرة CompactFlash الداخلية هي bootdisk.

الإجراء بالتفصيل للتحويل من نظام التشغيل CatOS إلى برنامج Cisco IOS System

يصف هذا قسم ال steps ضروري in order to حولت البرمجية أن يركض على المادة حفازة 6000/6500 sery مفتاح من CatOS على المشرف محرك مع cisco ios برمجية على ال MSFC إلى أهلي طبيعي cisco ios برمجية على المشرف محرك/MSFC.



ملاحظة: تأكد من توفر خادم TFTP على الشبكة. يجب أن تكون الصورة الضرورية موجودة على خادم TFTP. يجب أن تكون قادرا على اختبار اتصال خادم TFTP من المشرف، ومن بطاقة MSFC قبل محاولة تشغيل أداة التحويل. قم بإرفاق الكمبيوتر الشخصي أو الكمبيوتر المحمول بمنفذ وحدة التحكم الخاص بالمشرف، ثم قم بتشغيل أداة التحويل من هناك. طالما هناك اتصال IP من المشرف و MSFC إلى خادم TFTP، يمكنك تشغيل أداة التحويل كما هو موضح في هذا المستند.

ملاحظة: الصور التي يستخدمها هذا المستند هي على سبيل المثال لأغراض فقط. استبدل الصور بالصور التي تستخدمها في بيئة المحول لديك. ارجع إلى [ملاحظات إصدار السلسلة Catalyst 6500](#) لمتطلبات الذاكرة و ROMmon قبل التحويل، تأكد من الرجوع إلى ملاحظات الإصدار حتى يدعم إصدار برنامج Cisco IOS software الجديد الأسطر الموجودة في الهيكل.

يتم تقسيم إجراء التحويل إلى الأقسام التالية:

- [تنزيل صورة التمهيد وأداة التحويل المساعدة](#)
- [إعداد الاتصال بخادم TFTP](#)
- [تشغيل أداة التحويل المساعدة](#)

تنزيل صورة التمهيد وأداة التحويل المساعدة

1. الحصول على الرمز الأصلي (Cisco IOS) لمحرك المشرف (مع MSFC): انتقل إلى صفحة [تنزيلات البرامج](#) على Cisco.com وسجل الدخول باستخدام اسم مستخدم وكلمة مرور CCO الخاصين بك. حدد [برنامج Cisco IOS Software](#) من صفحة التنزيلات. طقطقة cisco ios 12.1. ملاحظة: إجراء التنزيل المحدد هو ل Cisco IOS الإصدار 12.1. يمكن أن يختلف إجراء التنزيل لإصدارات Cisco IOS الأخرى. انقر فوق [تنزيل برنامج Cisco IOS Software 12.1](#). انقر على CAT6000-SUP2/MSFC2. راجع قسم [تسمية اصطلاح صور برنامج CatOS و Cisco IOS](#) في هذا المستند لاسم الصور. طقطقة إطلاق 12.1.26E6. حدد مجموعة ميزات البرنامج حسب متطلبات

Select options from the table below to find the software you want:

Choose Options
Select Software Feature Set
DESKTOP W/MIP
ENTERPRISE LAN ONLY
ENTERPRISE SSH 3DES LAN ONLY
ENTERPRISE W/MIP
ENTERPRISE W/MIP SSH 3DES
ENTERPRISE WITH F/W/MIP
ENTERPRISE WITH F/W/MIP 3DES
IP/IPX W/MIP
SERVICE PROVIDER LAN ONLY
SERVICE PROVIDER W/MIP
SP SSH 3DES LAN ONLY
SP W/MIP SSH 3DES
SP WITH F/W/MIP
SP WITH F/W/MIP 3DES

قطعة أنا

التكوين.
أوافق. انقر فوق التالي، بعد التحقق من صورة
البرنامج.

Software Download

Verify that the software image and information below to continue the download process.

Next


Details	
Release	12.1.26E6
Size	25205200
BSD Checksum	51192
Router Checksum	0xc42e
MD5	3dd396f6f41dbdb4e20fa2c155e45f81
Date Published:	06-FEB-2006

Special File Publishing

Use this to publish a file for a customer who can retrieve it with a special access code.

Publish

انقر فوق قبول للموافقة على قواعد تنزيل البرامج. دخلت في ال enter شبكة كلمة نافذة، ك cco username وكلمة. انقر فوق حفظ في نافذة تنزيل الملف واختر موقعا لحفظ الملف. يتم تنزيل الملف إلى الكمبيوتر أو



الكمبيوتر المحمول.
 2. قم بتنزيل الأداة المساعدة للتحويل (ملف ZIP حجمه 14 ميجابايت) من Cisco.com إلى مجلد على الكمبيوتر أو الكمبيوتر المحمول: انتقل إلى [تكوين برنامج Cisco Software](#). أدوات ل CAT6000 على Cisco.com. قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم مستخدم وكلمة مرور CCO. تظهر الشاشة تحديد ملف للتنزيل.

Select a File to Download			
Sort by : <input type="text" value="Filename"/> <input type="button" value="Go"/>			
Filename	Release	Date	Size (Bytes)
wconvertit0-12.zip Software Conversion tool - Windows version	0.12	16-JUN-2003	14680674
sconvertit0-12.tar Software Conversion tool - Sun version	0.12	16-JUN-2003	55847936
sconvertit0-11.tar Software Conversion tool - Sun version	0.11	23-MAY-2001	50899968
wconvertit0-11.zip Software Conversion tool - Windows version	0.11	23-MAY-2001	6028081

انقر فوق [wconvertit0-12.zip](#) فوق التالي، بعد التحقق من صورة البرنامج على الشاشة التالية.


Software Download

Verify that the software image and information below to continue the download process.

Next

Details	
Release	0.12
Description	Software Conversion tool - Windows version
Size	14680674
BSD Checksum	20367
Router Checksum	0xb901
MD5	fe128ca532e6059f35cd1adf26b6f619
Date Published:	16-JUN-2003

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور ثم انقر على **موافق** عند ظهور الشاشة إدخال كلمة مرور الشبكة. انقر فوق **قبول** للموافقة على قواعد تنزيل البرامج. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور ثم انقر على **موافق**. تظهر شاشة تنزيل الملف. انقر فوق **حفظ** في شاشة تنزيل الملف واحفظ الملف zip في مجلد جديد. يبدأ تنزيل



الملف. على الكمبيوتر الشخصي أو الكمبيوتر المحمول الخاص بك، حدد موقع **wconvertit0-12.zip** في المجلد **xxx** (حيث يكون **xxx** هو المجلد الذي يتم فيه تنزيل **wconvertit0-12.zip**). أشر إلى الملف **zip**، وانقر بزر الماوس الأيمن، ثم قم بالتمرير إلى **WinZip**. حدد **إستخراج إلى هنا**. يتم إستخراج جميع الملفات إلى مجلد يسمى **wconvertit0-12**. بعد الاستخراج، ابحث عن الملف المسمى **RunScripts.BAT** في المجلد **Convertit0-12**، وهو الأداة المستخدمة لاحقاً لتحويل **CatOS** إلى **IOS**.

[إعداد الاتصال بخادم TFTP](#)

1. قم بتوصيل المنفذ التسلسلي للكمبيوتر الشخصي أو الكمبيوتر المحمول لديك بمنفذ وحدة التحكم الخاص بـ

Supervisor Engine (المحرك المشرف) وافتح HyperTerminal. راجع [توصيل وحدة طرفية بمنفذ وحدة التحكم في محولات Catalyst للحصول على مزيد من المعلومات.](#)

2. قم بتوصيل كبل إيثرنت من خادم TFTP بمنفذ إيثرنت على هيكل Catalyst. ملاحظة: قم بإعداد خادم TFTP من الناحية الطبوغرافية بالقرب من المحول، أو على نفس مقطع الشبكة المحلية (LAN) كالمحول للقضاء على تعقيدات الشبكات الخارجية بين المحول وخادم TFTP.

3. قم بتسجيل الدخول إلى Supervisor Engine (المحرك المشرف) وتحقق من أن بطاقة slot0 (Flash PC):
ومحرك المشرف (bootflash):
bootflash: لهما مساحة كافية لأخذ الصورة الجديدة. (يوصى باختيار slot0:
للتنزيل إن أمكن). ملاحظة: يمكنك توفير مساحة عند الضرورة على أي من هذه الأجهزة. قم بإصدار الأمر
delete bootflash: أو الأمر delete slot0: لحذف الملف. بعد ذلك، قم بإصدار الأمر squeeze bootflash: أو
الأمر squeeze slot0: لمسح جميع الملفات المحذوفة من الجهاز.
Console> !--- This is the Supervisor Engine console prompt

```
Console>enable
:Enter password
```

```
:Console> (enable)dir slot0
rw- 25205200 Jun 05 2006 15:50:18 c6sup22-dsv-mz.121-26.E6.bin- 1
rw- 15791888 Jun 05 2006 15:56:04 cat6000-sup2cvk8.8-5-4.bin- 2

(bytes available (41000960 bytes used 23257088
```

```
:Console> (enable)dir bootflash
length- ----date/time----- name- #-#-
Jun 05 2006 15:13:46 cat6000-sup2cvk8.8-5-4.bin 15791888 1

(bytes available (15792016 bytes used 16189552
```

```
Console> (enable)delete bootflash:cat6000-sup2cvk8.8-5-4.bin
```

```
:Console> (enable)squeeze bootflash
All deleted files will be removed, proceed (y/n) [n]? y
Squeeze operation may take a while, proceed (y/n) [n]? y
Erasing squeeze log
```

```
:Console> (enable)dir bootflash
No files on device
```

```
(bytes available (0 bytes used 31981568
```

4. قم بتمكين منفذ الإيثرنت المتصل بخادم TFTP باستخدام الأمر .set port enable

```
Console> (enable)set port enable 3/47
.Port 3/47 enabled
```

5. قم بتوفير عنوان IP إلى المحول (Supervisor Engine) (محرك المشرف) باستخدام الأمر .set interface sc0

```
Console> (enable)set interface sc0 1 30.0.0.2 255.0.0.0
.Interface sc0 vlan set, IP address and netmask set
```

```
Console> (enable)show interface
<s10: flags=50<DOWN, POINTOPOINT, RUNNING
slip 0.0.0.0 dest 0.0.0.0
sc0: flags=63
```

```
<sc1: flags=62<DOWN, BROADCAST, RUNNING
vlan 2 inet 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0 broadcast 0.0.0.0
```

!!WARNING: Vlan 2 does not exist

6. تأكد من إمكانية الوصول إلى خادم TFTP من Supervisor Engine (المحرك المشرف). أستخدم الأمر ping لاختبار الاتصال بين خادم TFTP ومحرك المشرف.

```
Console> (enable) ping 30.0.0.1
!!!!!
```

```
----PING Statistics ----30.0.0.1
packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss 5
round-trip (ms) min/avg/max = 1/1/1
```

7. قم بإجراء نسخ احتياطي لملف تكوين Supervisor Engine (محرك المشرف). يتم تنفيذ ذلك من أجلك من خلال أداة التحويل (فقط إذا طلبت ذلك). ومع ذلك، قم بإجراء نسخ احتياطي للتكوين الآن باستخدام الأمر `copy tftp config`. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى [العمل باستخدام ملفات التكوين](#).

```
Console> (enable) copy tftp
.This command uploads non-default configurations only
.Use 'copy config tftp all' to upload both default and non-default configurations
?[IP address or name of remote host [30.0.0.1
```

```
Name of file to copy to [myswitch.cfg]? !--- Press Upload configuration to
.tftp:myswitch.cfg (y/n) [n]? y ..... Configuration has been copied successfully
```

ملاحظة: يلزمك إعادة تكوين المحول بعد تحويلك إلى برنامج Cisco IOS Software كبرنامج نظام لأن عملية التحويل تفقد التكوين. إذا قمت بالنسخ الاحتياطي للملفات، فإنها يمكن أن تعمل كمرجع بعد التحويل أو كنسخة احتياطية إذا قررت أن تقوم بالتحويل مرة أخرى إلى CatOS.

8. تأكدت أن أنت تستطيع بلغت ال TFTP نادل من ال MSFC: أصدرت أولاً، العرض وحدة نمطية أمر in order to اكتشفت أي وحدة نمطية ظاهري رقم يتلقى MSFC ك

```
Console> (enable) show module
-----
Mod Slot Ports Module-Type Model Sub Status
-----
1000BaseX Supervisor WS-X6K-S2U-MSFC2 yes ok 2 1 1
Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC2 no ok 1 1 15
10/100BaseTX Ethernet WS-X6248-RJ-45 no ok 48 3 3
```

Output suppressed ---!

ثم قم بإصدار الأمر `<module <session` أو `switch console` للاتصال ب MSFC.

```
Console> (enable) session 15
...Trying Router-15
.Connected to Router-15
.'[^' Escape character is
```

```
.Router> !--- This is the MSFC console prompt
```

```
Router>enable
#Router
```

شكلت عنوان إلى ال MSFC كما هو موضح:

```
Router#conf t
.Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z
Router(config)#interface vlan 1
```

```
Router(config-if)#ip address 30.0.0.3 255.0.0.0
```

```
Router(config-if)#no shutdown
```

```
LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan1, changed state to up% :16:03:39
LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up% :16:03:40
```

```
Router(config-if)#^Z
```

```
Router#write memory
```

قم بإصدار الأمر ping لاختبار الاتصال بخادم TFTP من MSFC.

```
Router#ping 30.0.0.1
```

```
.Type escape sequence to abort
```

```
:Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 30.0.0.1, timeout is 2 seconds
```

```
!!!!
```

```
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
```

9. قم بإجراء نسخ احتياطي لملف تكوين MSFC. تفعل أداة التحويل ذلك لك (فقط إذا طلبت ذلك). ومع ذلك، قم بإصدار الأمر **write network** أو **copy running-config tftp** لإجراء نسخ احتياطي للتكوين الآن. راجع [العمل](#)

[باستخدام ملفات التكوين](#) للحصول على مزيد من المعلومات.

```
Router#write network
```

```
:This command has been replaced by the command
```

```
'<copy system:/running-config <url'
```

```
Address or name of remote host [ ]? 30.0.0.1
```

```
Destination filename [router-config]? !--- Press Write file tftp://30.0.0.1/router-config?
```

```
#[confirm] !! [OK] Router
```

10. تأكد من أن متغير التمهيد MFSC يشير إلى صورة MSFC (Ifso)، انتقل إلى الخطوة (14). وإذا لم تكن هناك مساحة، فانتقل إلى الخطوة التالية (الخطوة 11).

```
Router#show bootvar
```

```
BOOT variable = bootflash:c6msfc2-dsv-mz.121-26.E6,1
```

```
Here MSFC boot variable is pointing to the correct image. CONFIG_FILE variable = ---!
```

```
BOOTLDR variable = bootflash:c6msfc2-boot-mz.121-26.E6 Configuration register is 0x2102
```

11. أصدرت ال **dir bootflash**: أمر **dir bootflash** في order to تأكدت ال MSFC bootflash: يتلقى ال MSFC صورة.

```
:Router#dir bootflash
```

```
/:Directory of bootflash
```

```
rw-      1861272   Jun 05 2006 15:23:37 +00:00  c6msfc2-boot-mz.121-26.E6-   1
rw-      14172520  Jun 05 2006 15:20:10 +00:00  c6msfc2-dsv-mz.121-26.E6-   2
```

```
(bytes total (15947520 bytes free 31981568
```

```
#Router
```

إذا كانت صورة MFSC مفقودة، فيجب عليك تنزيلها إلى ذاكرة التمهيد الخاصة ب MSFC: من خادم TFTP.

12. قم بتغيير متغير التمهيد للإشارة إلى الصورة الصحيحة.

```
Router#conf t
```

```
.Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z
```

```
Router(config)#boot system flash bootflash:c6msfc2-dsv-mz.121-26.E6
```

```
Router(config)#boot bootldr bootflash:c6msfc2-boot-mz.121-26.E6
```

```
Router(config)#^Z
```

```
#Router
```

```
Router#write memory
```

```
...Building configuration
```

```
[OK]
```

13. تأكد من أن متغير التمهيد يشير إلى صورة MSFC.

```
Router#show bootvar
```

```
BOOT variable = bootflash:c6msfc2-dsv-mz.121-26.E6
                  = CONFIG_FILE variable
BOOTLDR variable = bootflash:c6msfc2-boot-mz.121-26.E6
                  Configuration register is 0x2102
```

14. خرجت من ال MSFC ورجعت إلى المشرف محرك وحدة طرفية للتحكم.
Router#**exit**

.Console> (enable) *!--- This is the Supervisor Engine console prompt*

ملاحظة: إذا قمت بإصدار الأمر **switch console** للوصول إلى MSFC، فيجب عليك إدخال **Ctrl-C** ثلاث مرات بدلا من الأمر **exit**.

15. قم بإغلاق HyperTerminal (نظرا لأن أداة التحويل المساعدة تحتاج الآن إلى استخدام منفذ تسلسلي للكمبيوتر أو الكمبيوتر المحمول).

تشغيل أداة التحويل المساعدة

1. بدء تشغيل خادم TFTP.

2. على حاسبك الشخصي أو حاسبك المحمول، انتقل إلى المجلد حيث تم إستخراج ملف **RunScript.bat** وتشغيله. قد يستغرق ظهور الأداة بعض الوقت.

3. أدخل هذه المعلومات على شاشة **أداة التحويل:** في لوحة تفاصيل الواجهة التسلسلية، حدد **إستخدام اتصال منفذ تسلسلي**، وحدد **رقم منفذ تسلسلي 1** (إذا كان COM1 مستخدما لاتصال HyperTerminal). في لوحة تفاصيل السجل، قم بوضع علامة على **خانة الاختيار تشغيل شاشة السجل؟** في لوحة تفاصيل TFTP، أدخل **عنوان خادم TFTP**. إذا كان خادم TFTP موجودا على الكمبيوتر الشخصي أو الكمبيوتر المحمول لديك، فهذا هو عنوان IP الخاص بالكمبيوتر أو الكمبيوتر المحمول لديك. في لوحة تفاصيل الصورة، أدخل **مسار ملف المصدر** بدقة وحدد **slot0**: أو **bootflash**: **لجهاز الملف**. في لوحة تفاصيل التكوين، قم بوضع علامة على **خانة الاختيار تحميل ملفات تكوين المحول إلى خادم TFTP؟**

Instructions

Notes:

- This application requires:
 - TFTP Server
 - Terminal Server or a Serial Port Connection
- If using the MSFC1 the BOOT Image version should be 12.0.(2) or higher

Serial Interface Details

Use Serial Port Connection

Serial Port Number: 1

Connection Details

Use Terminal Server Connection

Terminal Server: _____

Terminal Server Port Number: _____

Log Details

Log File: debug.db

Turn on the Log Screen ?

Authentication Details

If the Switch is configured for authentication please provide the following details

Username: _____

Password: _____

Privileged Mode Password: _____

MSFC Password: _____

MSFC Privileged Mode Password: _____

TFTP Details

TFTP Server Address: 30.0.0.1

Image Details

Copy Image from TFTP Server to the Switch ?

Source File Path: c6sup22-dsv-mz.121-26.E6.bin

File Device: bootflash:

Configuration Details

Upload Switch configuration files to the TFTP Server ?

TFTP Server file copy path: _____

GO Exit

4. انقر على **انتقال**. ملاحظة: بمجرد بدء عملية التحويل، يمكن أن تترك المقاطعة (ما لم تتم مطالبتها بإيقافها) الجهاز في حالة لا يمكن تمهيدها. قد تستغرق العملية ما يصل إلى 30 إلى 45 دقيقة.
5. توجد خمس رسائل يمكن أن تظهر على شاشة الكمبيوتر المحمول في هذه المرحلة، وذلك حسب إمكانيات التكوين والجهاز. يعتمد الإجراء الخاص بك على الرسالة التي تظهر. ارجع إلى هذه الأرقام للحصول على معلومات حول كل رسالة محتملة:

Alert

The specified Serial Port was not found on the system for communication.
OR The specified port is being used by some other application [ex. hyperterminal].
Please verify that the port is set up correctly and is not is use before starting the application.

OK

قد يكون من الضروري إنهاء جلسة عمل HyperTerminal قبل أن يعمل التطبيق بشكل صحيح.


Abort message

Please upgrade the device bootflash: to a size greater than 16M of memory.You could follow either of the following two paths:

1. Restart the application with the new flash device inserted.
2. You could insert a PCMCIA card of size greater than 16M ,and then restart the application.

OK

ذاكرة التمهيد المؤقتة: ليست كبيرة بما يكفي لحمل الصورة. يجب إستبدال الجهاز bootflash: بجهاز يحتوي على مزيد من الذاكرة أو يستخدم بطاقة Flash PC في




أو

slot0:



إذا كانت هناك مساحة كافية، انقر

فوق نعم يبدأ النظام في إرسال صورة إلى bootflash: أو slot0:، والتي تستغرق عدة




تحقق من

دقائق.



الواجهات وخادم TFTP وقم بإصلاح أي مشاكل تجدها قبل المتابعة.

6. عندما يظهر نافذة التنبيه هذه، انقر فوق موافق لإعادة تحميل المحول. قد يستغرق هذا الأمر عدة دقائق




للاكمال.

7. أثناء التنزيل إلى slot0:، تظهر هذه النافذة. انقر فوق نعم لتتسيق الجهاز Sup-bootflash: ثم انقر فوق موافق في نافذة التنبيه التالية. اكتمل الآن التحويل الذي يستخدم slot0: ويقوم المحول الذي تمت إعادة تحميله بتشغيل برنامج Cisco IOS. قم بالخروج من هذا التطبيق وتحقق من حالة المحول. لقد أنهيت ال slot0 بالكامل: تنزيل. لا تستمر مع باقي الخطوات.



8. أثناء التنزيل إلى جهاز bootflash: يظهر هذا الإطار. اكتمل التحويل باستخدام ذاكرة التمهيد المؤقتة (bootflash) الآن غالباً، ويقوم المحول الذي تمت إعادة تحميله بتشغيل برنامج Cisco IOS. طقطقت ok وبعد ذلك خرجت من التطبيق. تابع مع الخطوة



9. تحقق من حالة Supervisor Engine (محرك المشرف) باستخدام أوامر `dir sup-` و `show version` و `bootflash` و `dir bootflash` و `show bootvar`.

```

Router#show version
Cisco Internetwork Operating System Software
(IOS (tm) c6sup2_rp Software (c6sup2_rp-DSV-M), Version 12.1(26)E6, RELEASE SOFTWARE (fc1
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2006 by Cisco Systems, Inc
Compiled Mon 23-Jan-06 02:16 by hqluong
Image text-base: 0x40008F90, data-base: 0x418EA000

(ROM: System Bootstrap, Version 12.1(11r)E1, RELEASE SOFTWARE (fc1
(BOOTLDR: c6sup2_rp Software (c6sup2_rp-DSV-M), Version 12.1(26)E6, RELEASE SOFTWARE (fc1

Router uptime is 55 minutes
Time since Router switched to active is 27 minutes
(System returned to ROM by power-on (SP by power-on
"System image file is "sup-bootflash:c6sup22-dsv-mz.121-26.E6.bin
Output Suppressed ---!

```

```
Router#dir sup-bootflash
/:Directory of sup-bootflash

rw- 25205200 Jun 05 2006 17:02:43 +00:00 c6sup22-dsv-mz.121-26.E6.bin- 1

(bytes total (6776240 bytes free 31981568
```

```
Router#dir bootflash
/:Directory of bootflash

rw- 1861272 Jun 05 2006 15:23:37 +00:00 c6msfc2-boot-mz.121-26.E6- 1
rw- 14172520 Jun 05 2006 15:20:10 +00:00 c6msfc2-dsv-mz.121-26.E6- 2
rw- 455 Jun 05 2006 17:08:47 +00:00 RConfig.cfg- 3

(bytes total (1594721 bytes free 31981568
```

```
#Router
```

```
Router#show bootvar
BOOT variable = sup-bootflash:c6sup22-dsv-mz.121-26.E6.bin,1
                = CONFIG_FILE variable
BOOTLDR variable = bootflash:c6msfc2-boot-mz.121-26.E6
(Configuration register is 0x2 (will be 0x102 at next reload
```

```
.Standby is not up
```

10. تنسيق برنامج Supervisor Engine (المحرك المشرف) bootflash: (هو الآن sup-bootflash:). هذه الخطوة مطلوبة حتى يمكن أن يكتب Cisco IOS إلى sup-bootflash: بشكل موثوق، لأن آخر تنسيق له كان من CatOS. وإلا، يمكن أن يتلقى Cisco IOS فقط القدرة على القراءة من sup-bootflash.

```
Router#format sup-bootflash
[Format operation may take a while. Continue? [confirm
[Format operation will destroy data in "sup-bootflash:". Continue? [confirm
Format of sup-bootflash complete
#Router
```

11. أنسخ صورة Cisco IOS مرة أخرى إلى ذاكرة التمهيد المؤقتة (sup-bootflash:): نظرا لأن هذا هو Supervisor Engine (محرك المشرف) بدون تكوين، فيجب عليك إنشاء تكوين أدنى حتى يمكن نقل صورة .TFTP

```
Router#conf t
.Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z
```

```
Router(config)#interface vlan 1
```

```
Router(config-if)#ip address 30.0.0.2 255.0.0.0
```

```
Router(config-if)#no shutdown
```

```
Router(config-if)#exit
```

```
Router(config)#interface fa 3/47
```

```
Router(config-if)#switchport mode access
```

```
Router(config-if)#switchport access vlan 1
```

```
Router(config-if)#^Z
```

```
Router#write memory
...Building configuration
[OK]
```

```
Router#copy tftp: sup-bootflash
Address or name of remote host []? 30.0.0.1
Source filename []? c6sup22-dsv-mz.121-26.E6.bin
?[Destination filename [c6sup22-dsv-mz.121-26.E6.bin
...Accessing tftp://30.0.0.1/c6sup22-dsv-mz.121-26.E6.bin
:(Loading c6sup22-dsv-mz.121-26.E6.bin from 30.0.0.1(via FastEthernet3/47
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Output Suppressed. [OK - 25205200 bytes] 25205200 bytes copied in 145.840 secs ---!
(172828 bytes/sec) Verifying compressed IOS image checksum... Verified compressed IOS
#image checksum for sup-bootflash:c6sup22-dsv-mz.121-26.E6.bin Router
.12 أصدرت ال reload أمر (اكتب no إن طلب أن يحفظ التشكيل) للمشرف.
Router#reload
[Proceed with reload? [confirm
SYS-5-RELOAD: Reload requested% :17:26:52
OIR-SP-6-CONSOLE: Changing console ownership to switch processor% :17:26:55
```

```
***
--- SHUTDOWN NOW --- ***
***
```

<Output Suppressed. Router ---!
يؤدي هذا إلى اكتمال عملية التحويل.

معلومات ذات صلة

- [تحويل برامج النظام من CatOS إلى cisco ios لمادة حفازة 6000/6500 مفتاح](#)
- [إستعادة محول Catalyst 6500/6000 بشغل برنامج Cisco IOS System Software من صورة تالفة أو مفقودة لأداة تحميل التمهيد أو وضع ROMmon](#)
- [تحويل برامج النظام من Cisco IOS إلى CatOS لمحولات Catalyst 6500/6000 switches](#)
- [دعم منتجات الشبكات المحلية \(LAN\)](#)
- [دعم تقنية تحويل شبكات LAN](#)
- [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إلمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزىل ءن إل دن تسمل