QoS auf Catalyst 6800ia Access Ports -Konfigurationsbeispiel

Inhalt

Einführung Voraussetzungen Anforderungen Verwendete Komponenten Hintergrundinformationen Konfigurieren Konfigurationsbeispiel 1: Warteschlangenbandbreite Konfigurationsbeispiel 2: Bandbreite und Puffer Überprüfen Fehlerbehebung

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Quality of Service (QoS) auf Cisco Catalyst 6800ia-Host-Ports konfiguriert, verifiziert und Fehler behoben werden. QoS wird von 6800ia-Host-Ports in der Cisco IOS[®] Softwareversion 152.1.SY und höher in einem übergeordneten Virtual Switching System (VSS) des Catalyst 6800 unterstützt.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- Cisco IOS[®] Softwareversion 152.1.SY
- Cisco Catalyst 6800 übergeordnetes VSS

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Hintergrundinformationen

Der Konfigurationsmodus auf einem Catalyst 6800ia ist deaktiviert, und alle QoS-Konfigurationen für 6800ia-Host-Ports müssen vom übergeordneten Gerät ausgeführt werden. QoS für den Host-Port 6800ia wird mit einer Richtlinienzuweisung konfiguriert. Bei Anwendung auf die Schnittstellen leitet diese Richtlinienzuordnung die relevante Konfiguration intern an die 6800ia weiter und programmiert anschließend die Hardware-Warteschlangen.

6800ia-Host-Ports verfügen über eine 1p3q3t-Architektur in Übertragungsrichtung (TX). Alle Konfigurationsbeispiele in diesem Dokument gelten nur für TX-Warteschlangen auf einem 6800ia.

Wenn auf den 6800ia-Schnittstellen im Standardzustand keine explizite QoS-Konfiguration vorhanden ist, kann die 6800ia-Hostschnittstelle ähnlich der folgenden Beispielausgabe aussehen:

6880-VSS#show run int gi101/1/0/1

interface GigabitEthernet101/1/0/1
switchport
switchport trunk allowed vlan 500
switchport mode access
switchport access vlan 500
load-interval 30
end

6880-VSS#show queueing interface gi101/1/0/1

Interface GigabitEthernet101/1/0/1 queueing strategy: Weighted Round-Robin

Port QoS is disabled globally Queueing on Gi101/1/0/1: Tx Enabled Rx Disabled

Trust boundary disabled

Trust state: trust DSCP Trust state in queueing: trust DSCP Default COS is 0 Queueing Mode In Tx direction: mode-dscp Transmit queues [type = 1p3q3t]: Queue Id Scheduling Num of thresholds _____ Prici. WRR WRR WRR 1 Priority 3 2 3 3 3 4 3 WRR bandwidth ratios: 100[queue 2] 100[queue 3] 100[queue 4] 0[queue 5] queue-limit ratios: 15[Pri Queue] 25[queue 2] 40[queue 3] 20[queue 4] queue thresh dscp-map _____ 32 33 40 41 42 43 44 45 46 47 1 1 1 2 1 3 1 16 17 18 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 31 34 35 36 37 38 39 2 2 2 24 3 2 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

```
    3
    1
    25

    3
    2

    3
    3
    0 1 2 3 4 5 6 7

    4
    1
    8 9 11 13 15

    4
    2
    10 12 14

    4
    3
```

Konfigurieren

Konfigurationsbeispiel 1: Warteschlangenbandbreite

Dieses Beispiel zeigt, wie Sie Bandbreiten für 6800ia TX-Warteschlangen konfigurieren können:

1. Konfigurieren Sie Klassenzuordnungen zur Klassifizierung von interessantem Datenverkehr:

```
class-map type lan-queuing match-any ltest
match dscp 32
class-map type lan-queuing match-any ltest1
match dscp 24
class-map type lan-queuing match-any ltest2
match dscp default
```

2. Zuweisung von Priorität und Bandbreite zu konfigurierten Klassen:

```
policy-map type lan-queuing ltest
class type lan-queuing ltest
    priority
    class type lan-queuing ltest1
        bandwidth remaining percent 30
    class type lan-queuing ltest2
        bandwidth remaining percent 20
    class class-default
```

3. Wenden Sie Policy-Map auf die betreffende 6800ia-Schnittstelle an: Hinweis: Wenn Sie eine Richtlinienzuweisung für LAN-Warteschlangen auf einen Port in einem 6800ia-Stack anwenden, werden die Änderungen an alle Ports im Stack weitergeleitet.

```
6880-VSS(config)#int gi101/1/0/1
```

```
6880-VSS(config)#int gl101/1/0/1

6880-VSS(config-if)#service-policy type lan-queuing output ltest

Propagating [attach] lan queueing policy "ltest" to Gi101/1/0/1 Gi101/1/0/2 Gi101/1/0/3

Gi101/1/0/4 Gi101/1/0/5 Gi101/1/0/6 Gi101/1/0/7 Gi101/1/0/8 Gi101/1/0/9 Gi101/1/0/10

Gi101/1/0/12 Gi101/1/0/13 Gi101/1/0/14 Gi101/1/0/15 Gi101/1/0/26 Gi101/1/0/27

Gi101/1/0/18 Gi101/1/0/19 Gi101/1/0/26 Gi101/1/0/27 Gi101/1/0/28 Gi101/1/0/29

Gi101/1/0/24 Gi101/1/0/31 Gi101/1/0/26 Gi101/1/0/33 Gi101/1/0/34 Gi101/1/0/35

Gi101/1/0/36 Gi101/1/0/37 Gi101/1/0/38 Gi101/1/0/39 Gi101/1/0/40 Gi101/1/0/41

Gi101/1/0/42 Gi101/1/0/43 Gi101/1/0/44 Gi101/1/0/45 Gi101/1/0/46 Gi101/1/0/47 Gi101/1/0/48
```

```
Propagating [attach] lan queueing policy "ltest" to Gi101/2/0/1 Gi101/2/0/2
Gi101/2/0/3 Gi101/2/0/4 Gi101/2/0/5 Gi101/2/0/6 Gi101/2/0/7 Gi101/2/0/8
Gi101/2/0/9 Gi101/2/0/10 Gi101/2/0/11 Gi101/2/0/12 Gi101/2/0/13 Gi101/2/0/14
Gi101/2/0/15 Gi101/2/0/16 Gi101/2/0/17 Gi101/2/0/18 Gi101/2/0/19 Gi101/2/0/20
Gi101/2/0/21 Gi101/2/0/22 Gi101/2/0/23 Gi101/2/0/24 Gi101/2/0/25 Gi101/2/0/26
Gi101/2/0/27 Gi101/2/0/28 Gi101/2/0/29 Gi101/2/0/30 Gi101/2/0/31 Gi101/2/0/32
Gi101/2/0/33 Gi101/2/0/34 Gi101/2/0/35 Gi101/2/0/36 Gi101/2/0/37 Gi101/2/0/38
Gi101/2/0/39 Gi101/2/0/40 Gi101/2/0/41 Gi101/2/0/42 Gi101/2/0/43 Gi101/2/0/44
Gi101/2/0/45 Gi101/2/0/46 Gi101/2/0/47 Gi101/2/0/48
```

```
Propagating [attach] lan queueing policy "ltest" to Gi101/3/0/1 Gi101/3/0/2 Gi101/3/0/3 Gi101/3/0/4 Gi101/3/0/5 Gi101/3/0/6 Gi101/3/0/7 Gi101/3/0/8 Gi101/3/0/9 Gi101/3/0/10 Gi101/3/0/11 Gi101/3/0/12 Gi101/3/0/13 Gi101/3/0/14 Gi101/3/0/15 Gi101/3/0/16 Gi101/3/0/17 Gi101/3/0/18 Gi101/3/0/19 Gi101/3/0/20
```

Gi101/3/0/21 Gi101/3/0/22 Gi101/3/0/23 Gi101/3/0/24 Gi101/3/0/25 Gi101/3/0/26 Gi101/3/0/27 Gi101/3/0/28 Gi101/3/0/29 Gi101/3/0/30 Gi101/3/0/31 Gi101/3/0/32 Gi101/3/0/33 Gi101/3/0/34 Gi101/3/0/35 Gi101/3/0/36 Gi101/3/0/37 Gi101/3/0/38 Gi101/3/0/39 Gi101/3/0/40 Gi101/3/0/41 Gi101/3/0/42 Gi101/3/0/43 Gi101/3/0/44 Gi101/3/0/45 Gi101/3/0/46 Gi101/3/0/47 Gi101/3/0/48

```
Propagating [attach] lan queueing policy "ltest" to Gi101/4/0/1 Gi101/4/0/2
Gi101/4/0/3 Gi101/4/0/4 Gi101/4/0/5 Gi101/4/0/6 Gi101/4/0/7 Gi101/4/0/8
Gi101/4/0/9 Gi101/4/0/10 Gi101/4/0/11 Gi101/4/0/12 Gi101/4/0/19 Gi101/4/0/14
Gi101/4/0/15 Gi101/4/0/16 Gi101/4/0/17 Gi101/4/0/18 Gi101/4/0/19 Gi101/4/0/20
Gi101/4/0/21 Gi101/4/0/22 Gi101/4/0/23 Gi101/4/0/24 Gi101/4/0/25 Gi101/4/0/26
Gi101/4/0/27 Gi101/4/0/28 Gi101/4/0/29 Gi101/4/0/30 Gi101/4/0/31 Gi101/4/0/32
Gi101/4/0/33 Gi101/4/0/34 Gi101/4/0/35 Gi101/4/0/36 Gi101/4/0/37 Gi101/4/0/38
Gi101/4/0/39 Gi101/4/0/40 Gi101/4/0/41 Gi101/4/0/42 Gi101/4/0/43 Gi101/4/0/44
Gi101/4/0/45 Gi101/4/0/46 Gi101/4/0/47 Gi101/4/0/48
6880-VSS(config-if)#
6880-VSS(config-if)#end
```

4. Uberprüfen Sie, ob **die Richtlinienzuordnung** angewendet wird: 6880-VSS#show run int gi101/1/0/1

```
interface GigabitEthernet101/1/0/1
switchport
switchport trunk allowed vlan 500
switchport mode access
switchport access vlan 500
load-interval 30
service-policy type lan-queuing output ltest
end
```

5. Überprüfen Sie die Klassenzuordnung auf Warteschlangenzuordnung, Bandbreiten- und Pufferzuweisungen sowie die Warteschlangenzuordnung zu Differentiated Services Code Point (DSCP)-Zuordnung:

```
6880-VSS#show queueing int gi101/1/0/1
Interface GigabitEthernet101/1/0/1 queueing strategy: Weighted Round-Robin
```

Port QoS is disabled globally Queueing on Gi101/1/0/1: Tx Enabled Rx Disabled

Trust boundary disabled

class-default

Queueing Mode In Tx direction: mode-dscp Transmit queues [type = 1p3q3t]: Queue Id Scheduling Num of thresholds

2

1	Priority	3
2	WRR	3
3	WRR	3
4	WRR	3

```
WRR bandwidth ratios: 50[queue 2] 20[queue 3] 30[queue 4]
queue-limit ratios: 15[Pri Queue] 100[queue 2] 100[queue 3] 100[queue 4]
```

```
queue thresh dscp-map
  -----
  1 1 32
     2
  1
  1
      3
  2
      1
           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
  2
      2
      3
  2
     1
  3
           0
  3
     2
  3
      3
     1
           24
  4
     2
  4
  4
       3
```

6. Puffer und Bandbreitenzuweisungen aus dem 6800ia doppelt prüfen: Hinweis: Wenn Sie für eine bestimmte Klasse kein Puffergewicht angeben, dauert es standardmäßig 100 %.Warteschlange 1: 15 / [15+100+100+100] = 4Warteschlange 2: 100 / [15+100+100+100] ~ 31Die Gewichtung wird auch für andere Warteschlangen abgeleitet.
6880-VSS#remote command fex 101 show mls gos int gi1/0/1 buffer

GigabitEthernet1/0/1 The port is mapped to qset : 1 The allocations between the queues are : 4 31 31 34

6880-VSS#remote command fex 101 show mls qos int gi1/0/1 queueing

GigabitEthernet1/0/1
Egress Priority Queue : enabled
Shaped queue weights (absolute) : 0 0 0 0
Shared queue weights : 0 127 51 76
The port bandwidth limit : 100 (Operational Bandwidth:100.0)
The port is mapped to qset : 1

 7. Überprüfen Sie, ob der interessierte Datenverkehr in die entsprechende Warteschlange aufgenommen wird und Verwerfungen auftreten:
 6880-VSS#remote command fex 101 show mls gos int gi1/0/1 statistic

GigabitEthernet1/0/1 (All statistics are in packets)

dscp: incoming

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	13	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 - 14 :	0	0	0	0	0
15 - 19 :	0	0	0	0	0
20 - 24 :	0	0	0	0	9118500
25 - 29 :	0	0	0	0	0
30 - 34 :	0	0	516236	0	0
35 - 39 :	0	0	0	0	0
40 - 44 :	0	0	0	0	0
45 - 49 :	0	0	0	20	0
50 - 54 :	0	0	0	0	0
55 - 59 :	0	0	0	0	0
60 - 64 :	0	0	0	0	
cos: inco	ming				
		_		_	_
0 - 4 :	106	0	0	0	0
5 - 7 :	0	0	0		
cos: outgo	oing				
0 - 4 :	41	0	0	9118505	516236
5 - 7 :	0	0	0	9110303	510250
output que	eues enqueued	:	Ũ		
aueue:	threshold1	threshold2	threshold3		
queue 0:	516255	35	5		
queue 1:	12	0	0		
queue 2:	0	0	0		
queue 3:	9118520	0	0		
output que	eues dropped:				
queue:	threshold1	threshold2	threshold3		
	0	0	0		
queue]:	Ű	0	0		
queue 2:	0	0	0		
queue 3:	49823	0	Ũ		
Policer: Inprofile:		0 Out	cofProfile:	0	

Konfigurationsbeispiel 2: Bandbreite und Puffer

Dieses Beispiel zeigt, wie Sie Bandbreiten und Puffer für 6800ia-TX-Warteschlangen konfigurieren können:

1. In der in Beispiel 1 erstellten Richtlinienzuordnung können Sie

Warteschlangenpufferzuweisungen angeben, wie im folgenden Beispiel gezeigt wird:**Hinweis**: Wenn Sie für eine bestimmte Klasse kein Puffergewicht angeben, dauert es standardmäßig 100 %.

```
policy-map type lan-queuing ltest
class type lan-queuing ltest
priority
queue-buffers ratio 15
class type lan-queuing ltest1
bandwidth remaining percent 30
queue-buffers ratio 30
class type lan-queuing ltest2
bandwidth remaining percent 20
queue-buffers ratio 40
class class-default
queue-buffer ratio 15
```

```
2. Überprüfen Sie die Klassenzuordnung auf Warteschlangenzuordnung, Bandbreiten- und
  Pufferzuweisungen und Warteschlangenzuordnung zu DSCP:
  6880-VSS#sh queueing int gi101/1/0/1
  Interface GigabitEthernet101/1/0/1 queueing strategy: Weighted Round-Robin
  Port QoS is disabled globally
  Queueing on Gi101/1/0/1: Tx Enabled Rx Disabled
  Trust boundary disabled
  Trust state: trust DSCP
  Trust state in queueing: trust DSCP
  Default COS is 0
    Class-map to Queue in Tx direction
    Class-map
               Queue Id
    _____
     ltest
                          1
    ltest1
                         4
    ltest2
                          3
    class-default
                          2
    Queueing Mode In Tx direction: mode-dscp
    Transmit queues [type = 1p3q3t]:
    Queue Id Scheduling Num of thresholds
    _____
      1 Priority 3
      2
              WRR
                               3
            WRR
WRR
      3
                               3
       4
                               3
    WRR bandwidth ratios: 50[queue 2] 20[queue 3] 30[queue 4]
    queue-limit ratios: 15[Pri Queue] 15[queue 2] 40[queue 3] 30[queue 4]
    queue thresh dscp-map
    -----
    1 1 32
        2
    1
    1
        3
              1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
    2
        1
  22 23 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41
  42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
    2
         2
        3
    2
    3
        1
              0
    3
        2
    3
        3
     4
         1
              24
        2
    4
    4
         3
Puffer und Bandbreitenzuweisungen aus dem 6800ia doppelt pr
üfen:
```

6880-VSS#remote command fex 101 sh mls qos int gi1/0/1 queueing

GigabitEthernet1/0/1
Egress Priority Queue : enabled
Shaped queue weights (absolute) : 0 0 0 0
Shared queue weights : 0 127 51 76
The port bandwidth limit : 100 (Operational Bandwidth:100.0)
The port is mapped to qset : 1

6880-VSS#remote command fex 101 sh mls qos int gi1/0/1 buffers

GigabitEthernet1/0/1

The port is mapped to qset : 1

The allocations between the queues are : 15 15 40 30 $\,$

4. Überprüfen Sie, ob der interessierte Datenverkehr in die entsprechende Warteschlange aufgenommen wird und Verwerfungen auftreten:

6880-VSS#remote command fex 101 sh mls qos int gi1/0/1 statistic

GigabitEthernet1/0/1 (All statistics are in packets)

dscp: incoming

0 - 4 :	0		0		0	0	0
5 - 9 :	0		0		0	0	0
10 - 14 :	0		0		0	0	0
15 - 19 :	0		0		0	0	0
20 - 24:	0		0		0	0	0
25 - 29 :	0		0		0	0	0
30 - 34:	0		0		0	0	0
35 - 39 .	0		0		0	0	0
10 11 ·	0		0		0	0	0
40 - 44 :	0		0		0	401	0
45 - 49 :	0		0		0	491	0
50 - 54 ·	0		0		0	0	0
55 - 59 :	0		0		0	0	0
60 - 64 :	0		0		0	0	
dscp: outgoing	J 						
0 - 4 :	0		0		0	0	0
5 - 9 :	0		0		0	0	0
10 - 14 :	0		0		0	0	0
15 - 19 :	0		0		0	0	0
20 - 24 :	0		0		0	0	57864687
25 - 29 :	0		0		0	0	0
30 - 34:	0		0	293	64400	0	0
35 - 39 :	0		0	200	01100	0	0
40 - 44:	0		0		0	0	0
40 - 44 :	0		0		0	775	0
43 - 49	0		0		0	775	0
50 - 54 :	0		0		0	0	0
55 - 59 .	0		0		0	0	0
60 - 64 :	0		0		0	U	
cos: incoming							
0 - 4 :	5323		0		0	0	0
5 - 7 :	0		0		0		
cos: outgoing							
0 - 4 :	1718		0		0	57864691	29364400
5 - 7 :	0		0		0		
output queues	enqueued	:					
queue: thre	eshold1	threshol	.d2	thresh	old3		
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		100					
	702	08 105	5	0	0		
queue I.	0	טע	0	U	0		
	0		0		0		
Jueue 3. 330	JJ41/4		0		U		
output queues	dropped:						
queue: thre	eshold1	threshol	.d2	thresh	old3		
queue 0: 0		10		0			
queue 1:	1	2409	3		0		

queue 2:	0	0	0	
queue 3:	2309351	0	0	
Policer: Inp	rofile:	0 OutofP:	rofile:	0

# Überprüfen

Für diese Konfiguration ist derzeit kein Überprüfungsverfahren verfügbar.

### Fehlerbehebung

Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Fehlerbehebung in Ihrer Konfiguration.

Das <u>Output Interpreter Tool</u> (nur <u>registrierte</u> Kunden) unterstützt bestimmte **show**-Befehle. Verwenden Sie das Output Interpreter Tool, um eine Analyse der **Ausgabe des** Befehls **show** anzuzeigen.

**Hinweis**: Weitere Informationen <u>zu Debug-Befehlen</u> vor der Verwendung von **Debug-**Befehlen finden Sie unter<u>Wichtige Informationen</u>.

1. Aktivieren Sie **debug** für qos-manager über die 6800ia-CLI. Stellen Sie sicher, dass Protokolle zum Puffer umgeleitet und der Protokollierungspuffer auf eine hohe Anzahl eingestellt ist:

```
6880-VSS#attach fex 101
  Attach FEX:101 ip:192.168.1.101
  Trying 192.168.1.101 ... Open
  ???????FEX-101>en
  Password: cisco
  FEX-101#
  FEX-101#debug platform qos-manager all
  QM verbose debugging is on
  QM cops debugging is on
  QM events debugging is on
  QM Statistics debugging is on
  FEX-101#exit
  [Connection to 192.168.1.101 closed by foreign host]
2. Konfigurieren Sie die Richtlinienzuordnung, um Debuggen auszulösen:
  6880-VSS#conf t
  6880-VSS(config)#int gi101/1/0/1
  6880-VSS(config-if)# service-policy type lan-queuing output ltest
  Propagating [attach] lan queueing policy "ltest" to Gi101/1/0/1
  Gi101/1/0/2 Gi101/1/0/3 Gi101/1/0/4 Gi101/1/0/5 Gi101/1/0/6 Gi101/1/0/7 Gi101/1/0/8
  Gi101/1/0/9 Gi101/1/0/10 Gi101/1/0/12 Gi101/1/0/13 Gi101/1/0/14 Gi101/1/0/15 Gi101/1/0/16
  <snip>
```

6880-VSS(config-if)#end

3. Überprüfen Sie die Protokolle im Fabric Extender (FEX), um die Debugging-Vorgänge zu überprüfen:

6880-VSS#remote command fex 101 show log <snip>

May 20 06:43:18.208: HQM: hulc_fex_qos_priority_handler: hulc_fex_qos_priority_handler:
****Setting Priority Queue (FEX-101)

May 20 06:43:18.208: HQM: hulc_fex_qos_priority_handler: hulc_fex_qos_priority_handler: subopcode=2 startport=0 endport=0 size=4 (FEX-101) May 20 06:43:18.208: HQM: hulc_f _fex_qos_priority_handler:QueueNum=1 PriorityQueue=1 queuetype=2 thresholdsnum=3 (FEX-101) May 20 06:43:18.212: HQM: hulc_fex_qos_priority_handler: hulc_fex_qos_priority_handler: idb=GigabitEthernet1/0/1 (FEX-101) May 20 06:43:18.212: HQM: hulc_fex_qos_priority_handler: hulc_fex_qos_priority_handler: idb=GigabitEthernet1/0/2 (FEX-101) May 20 06:43:18.212: HQM: hulc_fex_qos_priority_handler: hulc_fex_qos_priority_handler: idb=GigabitEthernet1/0/2 (FEX-101) May 20 06:43:18.212: HQM: hulc_fex_qos_priority_handler: hulc_fex_qos_priority_handler: idb=GigabitEthernet1/0/3 (FEX-101)

#### hulc_fex_qos_srr_weight_setting:****Setting weight for queues**** (FEX-101)

May 20 06:43:18.232: HQM: hulc_fex_qos_srr_weight_setting: hulc_fex_qos_srr_weight_setting: subopcode=2 startport=0 endport=0 size=4 (FEX-101)

May 20 06:43:18.232: HQM: hulc_fex_qos_srr_weight_setting: hulc_fex_qos_srr_weight_setting: QueueNum=1 RRType=0 WeightRelative=0 WeightAbsolute=0 (FEX-101)

20 06:43:18.232: HQM: hulc_fex_qos_srr_weight_setting: hulc_fex_qos_srr_weight_setting: ratio is 0 for queue 1 (FEX-101)

May 20 06:43:18.232: HQM: hulc_fex_qos_srr_weight_setting: hulc_fex_qos_srr_weight_setting: QueueNum=2 RRType=0 WeightRelative=33 WeightAbsolute=0 (FEX-101) <snip>

#### 20 06:43:19.110: HQM: hulc_fex_qos_buffer_conf: **Setting buffer for output queues** (FEX-101)

May 20 06:43:19.110: HQM: hulc_fex_qos_buffer_conf: hulc_fex_qos_buffer_conf: subopcode=2 startport=0 endport=0 size=4 (FEX-101) May 20 06:43:19.110: HQM: hulc_fex_qos_buffer_conf: hulc_fex_qos_buffer_conf: queuenum=1 size=15 (FEX-101) May 20 06:43:19.110: HQM: hulc_fex_qos_buffer_conf: hulc_fex_qos_buffer_conf: queuenum=2 size=25 (FEX-101) May 20 06:43:19.110: HQM: hulc_fex_qos_buffer_conf: hulc_fex_qos_buffer_conf: queuenum=3 size=40 (FEX-101) May 20 06:43:19.110: HQM: hulc_fex_qos_buffer_conf: hulc_fex_qos_buffer_conf: queuenum=4 size=20 (FEX-101) May 20 06:43:19.110: HQM: hqm 20 06:43:19.113: HQM: s88g_qd_get_queue_threshold: s88g_qd_get_queue_threshold: max_limit = 3200, set to 350. (FEX-101) May 20 06:43:19.113: HQM: s88g_qd_get_queue_threshold: s88g_qd_get_queue_threshold: max_limit = 3200, set to 350. (FEX-101) <snip>

hulc_fex_qos_qthresh_map:****Setting dscp to output queue map**** (FEX-101)
May 20 06:43:19.169: HQM: hulc_fex_qos_qthresh_map: hulc_fex_qos_qthresh_map:
subopcode=2 startport=0 endport=0 size=1 (FEX-101)
May 20 06:43:19.169: HQM: hulc_fex_qos_qthresh_map: hulc_fex_qos_qthresh_map: DscpBma
20 06:43:19.169: HQM: hulc_fex_qos_qthresh_map: hulc_fex_qos_qthresh_map
dscp=32 iterator=0 (FEX-101)
May 20 06:43:19.169: HQM: hulc_fex_qos_qthresh_map: hulc_fex_qos_qthresh_map
dscp=33 iterator=1 (FEX-101)
May 20 06:43:19.169: HQM: hulc_fex_qos_qthresh_map: hulc_fex_qos_qthresh_map
dscp=40 iterator=2 (FEX-101)