



Annonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Select Unified Computing Systems Accessories

Contents

Vue d'ensemble	3
Fin-de-La vie Les jalons	3
Produit partie nombres	4
Options de migration du produit	28
Pour en savoir plus	28

Vue d'ensemble

EOL12711 - Modifié

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Select Unified Computing Systems Accessories. Les clients ont jusqu'au 14 février 2019 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

Fin-de-La vie Les jalons

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco Select Unified Computing Systems Accessories

Étape	Définition	Date
Date d'annonce de fin de vie	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.	16 août 2018
Date de fin de commercialisation: HW	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	14 février 2019
Dernière date de livraison: HW	Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.	15 mai 2019
Date d'arrêt de l'analyse régulière des défaillances: HW	Dernière date à laquelle une analyse de défaillance de routine peut être effectuée afin de déterminer la cause d'une défaillance ou d'un défaut du matériel.	14 février 2020
Date de dernière modification des contrats de service: HW	Pour les équipements et les logiciels non couverts par un contrat de service et d'assistance, dernière date à laquelle il est possible de commander un nouveau contrat de service et d'assistance, ou d'ajouter un équipement et/ou un logiciel à un contrat de service et d'assistance existant.	14 février 2020
Date de l'arrêt des renouvellements de contrats de service: HW	Date limite pour prolonger ou reconduire un contrat de service pour le produit.	12 mai 2023
Date de fin d'assistance: HW	La date jusqu'à laquelle le client peut bénéficier d'une assistance et de réparations du produit selon les modalités du contrat de service ou les conditions générales de la garantie. Après cette date, le produit ne fait plus l'objet de services d'assistance et est considéré comme obsolète.	29 février 2024

HW = Matériel

OS SW = Système d'exploitation

App. SW = Logiciel d'application

Produit partie nombres

Tableau 2. Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
CIMC-C220M4-209E	Cisco C-Series Software 2.0(9e) for C220 M4 servers	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CIMC-C220M4-LAST	Cisco C-Series Software latest shipping version for C220 M4	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CIMC-C240M4-209E	Cisco C-Series Software 2.0(9e) for C240 M4 servers	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CIMC-C240M4-LAST	Cisco C-Series Software latest shipping version for C240 M4	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
N20-BBLKD	Panneau de cache HDD de 2,5 pouces (63,5 mm) pour UCS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
N2XX-AEPCI05	Adaptateur de bus hôte Emulex LPe 12002 8 Gigabit Fibre Channel à deux ports	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
N2XX-AQPCI05	Adaptateur de bus hôte Qlogic QLE2562 8 Gigabit Fibre Channel à deux ports	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-220CBLPS8	C220 M4 PCIe SSD cable (1) for 8 HDD backplane chassis	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-220CBLSR4	C220 M4 SATA/SW RAID cable (1) for 4 HDD backplane chassis	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-220CBLSR8	C220 M4 set of 2 SATA/SW RAID cables for 8HDD bckpln chassis	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-300WK-240AMD	300 Watt AMD Cable and Kit for UCS C240M4 Rack Server	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-C3K-M4HBA	Cisco UCS C3000 12G SAS HBA Controller for M4 Server Blade	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-C3K-M4RAID	Cisco UCS C3000 RAID Controller M4 Server w 4G RAID Cache	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E5-4610E	1.80 GHz E5-4610 v4/105W 10C/25MB Cache/DDR4 1866MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E5-4610EC=	DISTI:1.80 GHz E5-4610 v4/105W 10C/25MB Cache/DDR4 1866MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E5-4620E	2.10 GHz E5-4620 v4/105W 10C/25MB Cache/DDR4 2133MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E5-4620EC=	DISTI:2.10 GHz E5-4620 v4/105W 10C/25MB Cache/DDR4 2133MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E5-4627E	2.60 GHz E5-4627 v4/135W 10C/25MB Cache/DDR4 2133MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E5-4627EC=	DISTI:2.60 GHz E5-4627 v4/135W 10C/25MB Cache/DDR4 2133MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E5-4640E	2.10 GHz E5-4640 v4/105W 12C/30MB Cache/DDR4 2133MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E5-4640EC=	DISTI:2.10 GHz E5-4640 v4/105W 12C/30MB Cache/DDR4 2133MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-CPU-E5-4650E	2.20 GHz E5-4650 v4/105W 14C/35MB Cache/DDR4 2400MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E5-4650EC=	DISTI:2.20 GHz E5-4650 v4/105W 14C/35MB Cache/DDR4 2400MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E5-4655E	2.50 GHz E5-4655 v4/135W 8C/30MB Cache/DDR4 2133MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E5-4655EC=	DISTI:2.50 GHz E5-4655 v4/135W 8C/30MB Cache/DDR4 2133MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E5-4660E	2.20 GHz E5-4660 v4/120W 16C/40MB Cache/DDR4 2400MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E5-4660EC=	DISTI:2.20 GHz E5-4660 v4/120W 16C/40MB Cache/DDR4 2400MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E5-4667E	2.20 GHz E5-4667 v4/135W 18C/45MB Cache/DDR4 2400MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E5-4667EC=	DISTI:2.20 GHz E5-4667 v4/135W 18C/45MB Cache/DDR4 2400MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E5-4669E	2.20 GHz E5-4669 v4/135W 22C/55MB Cache/DDR4 2400MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E5-4669EC=	DISTI:2.20 GHz E5-4669 v4/135W 22C/55MB Cache/DDR4 2400MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52609E	1.70 GHz E5-2609 v4/85W 8C/20MB Cache/DDR4 1866MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-CPU-E52609EC=	DISTI: 1.70 GHz E5-2609 v4/85W 8C/20MB Cache/DDR4 1866MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52620E	2.10 GHz E5-2620 v4/85W 8C/20MB Cache/DDR4 2133MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52620EC=	DISTI: 2.10 GHz E5-2620 v4/85W 8C/20MB Cache/DDR4 2133MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52623E	2.60 GHz E5-2623 v4/85W 4C/10MB Cache/DDR4 2133MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52623EC=	DISTI: 2.60 GHz E5-2623 v4/85W 4C/10MB Cache/DDR4 2133MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52630E	2.20 GHz E5-2630 v4/85W 10C/25MB Cache/DDR4 2133MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52630EC=	DISTI: 2.20 GHz E5-2630 v4/85W 10C/25MB Cache/DDR4 2133MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52630LE	1.80 GHz E5-2630L v4/55W 8C/25MB Cache/DDR4 2133MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52630LEC=	DISTI: 1.80 GHz E5-2630L v4/55W 8C/25MB Cache/DDR4 2133MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52637E	3.50 GHz E5-2637 v4/135W 4C/15MB Cache/DDR4 2400MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52637EC=	DISTI: 3.50 GHz E5-2637 v4/135W 4C/15MB Cache/DDR4 2400MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-CPU-E52640E	2.40 GHz E5-2640 v4/90W 10C/25MB Cache/DDR4 2133MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52640EC=	DISTI: 2.40 GHz E5-2640 v4/90W 10C/25MB Cache/DDR4 2133MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52643E	3.40 GHz E5-2643 v4/135W 6C/20MB Cache/DDR4 2400MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52643EC=	DISTI: 3.40 GHz E5-2643 v4/135W 6C/20MB Cache/DDR4 2400MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52650E	2.20 GHz E5-2650 v4/105W 12C/30MB Cache/DDR4 2400MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52650EC=	DISTI: 2.20 GHz E5-2650 v4/105W 12C/30MB Cache/DDR4 2400MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52650LE	1.70 GHz E5-2650L v4/65W 14C/35MB Cache/DDR4 2400MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52650LEC=	DISTI: 1.70 GHz E5-2650L v4/65W 14C/35MB Cache/DDR4 2400MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52658E	2.30 GHz E5-2658 v4/105W 14C/35MB Cache/DDR4 2400MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52658EC=	DISTI: 2.30 GHz E5-2658 v4/105W 14C/35MB Cache/DDR4 2400MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52660E	2.00 GHz E5-2660 v4/105W 14C/35MB Cache/DDR4 2400MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-CPU-E52660EC=	DISTI: 2.00 GHz E5-2660 v4/105W 14C/35MB Cache/DDR4 2400MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52667E	3.20 GHz E5-2667 v4/135W 8C/25MB Cache/DDR4 2400MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52667EC=	DISTI: 3.20 GHz E5-2667 v4/135W 8C/25MB Cache/DDR4 2400MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52680E	2.40 GHz E5-2680 v4/120W 14C/35MB Cache/DDR4 2400MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52680EC=	DISTI: 2.40 GHz E5-2680 v4/120W 14C/35MB Cache/DDR4 2400MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52683E	2.10 GHz E5-2683 v4/120W 16C/40MB Cache/DDR4 2400MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52683EC=	DISTI: 2.10 GHz E5-2683 v4/120W 16C/40MB Cache/DDR4 2400MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52690E	2,60 GHz E5-2690 v4, 135 W 14 c urs, mémoire cache de 35 Mo, DDR4 2 400 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52690EC=	DISTI: 2.60 GHz E5-2690 v4/135W 14C/35MB Cache/DDR4 2400MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52695E	2.10 GHz E5-2695 v4/120W 18C/45MB Cache/DDR4 2400MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52695EC=	DISTI: 2.10 GHz E5-2695 v4/120W 18C/45MB Cache/DDR4 2400MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-CPU-E52697AE	2.60 GHz E5-2697A v4/145W 16C/40MB Cache/DDR4 2400MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52697AEC=	DISTI: 2.60 GHz E5-2697A v4/145W 16C/40MB Cache/DDR4 2400MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52697E	2.30 GHz E5-2697 v4/145W 18C/45MB Cache/DDR4 2400MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52697EC=	DISTI: 2.30 GHz E5-2697 v4/145W 18C/45MB Cache/DDR4 2400MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52698E	2.20 GHz E5-2698 v4/135W 20C/50MB Cache/DDR4 2400MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52698EC=	DISTI: 2.20 GHz E5-2698 v4/135W 20C/50MB Cache/DDR4 2400MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52699AE	2.4 GHz E5-2699A v4/145W 22C/55MB Cache/DDR4 2400MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52699AEC=	DISTI: 2.4 GHz E5-2699A v4/145W 22C/55MB Cache/DDR4 2400MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52699E	2.20 GHz E5-2699 v4/145W 22C/55MB Cache/DDR4 2400MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E52699EC=	DISTI: 2.20 GHz E5-2699 v4/145W 22C/55MB Cache/DDR4 2400MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E74809E	2.1 GHz E7-4809 v4/115W 8C/20M Cache/DDR4 1866MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-CPU-E74809EC=	DISTI:2.1 GHz E7-4809 v4/115W 8C/20M Cache/DDR4 1866MHz w/o	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E74820E	2.0 GHz E7-4820 v4/115W 10C/25M Cache/DDR4 1866MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E74820EC=	DISTI:2.0 GHz E7-4820 v4/115W10C/25M Cache/DDR4 1866MHz w/o	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E74830E	2.0 GHz E7-4830 v4/115W 14C/35M Cache/DDR4 1866MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E74830EC=	DISTI:2.0 GHz E7-4830 v4/115W 14C/35M Cache/DDR4 1866MHz w/o	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E74850E	2.1 GHz E7-4850 v4/115W 16C/40M Cache/DDR4 1866MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E74850EC=	DISTI:2.1 GHz E7-4850 v4/115W 16C/40M Cache/DDR4 1866MHz w/o	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E78860E	2.2 GHz E7-8860 v4/140W 18C/45M Cache/DDR4 1866MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E78860EC=	DISTI:2.2 GHz E7-8860v4/140W 18C/45M Cache/DDR4 1866MHz w/o	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E78867E	2.4 GHz E7-8867 v4/165W 18C/45M Cache/DDR4 1866MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E78867EC=	DISTI:2.4 GHz E7-8867 v4/165W 18C/45M Cache/DDR4 1866MHz w/o	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-CPU-E78870E	2.1 GHz E7-8870 v4/140W 20C/50M Cache/DDR4 1866MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E78870EC=	DISTI:2.1 GHz E7-8870 v4/140W20C/55M Cache/DDR4 1866MHz w/o	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E78880E	2.2 GHz E7-8880 v4/150W 22C/55M Cache/DDR4 1866MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E78880EC=	DISTI:2.2 GHz E7-8880 v4/150W 22C/55M Cache/DDR4 1866MHz w/o	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E78890E	2.2 GHz E7-8890 v4/165W 24C/60M Cache/DDR4 1866MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E78890EC=	DISTI: 2.2 GHz E-8890 v4/165W 24C/60M Cache/DDR4 1866MHz w/o	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E78891E	2.8 GHz E7-8891 v4/165W 10C/60M Cache/DDR4 1866MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E78891EC=	DISTI:2.8 GHz E7-8891 v4/165W 10C/60M Cache/DDR4 1866MHz w/o	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E78893E	3.2 GHz E7-8893 v4/140W 4C/60M Cache/DDR4 1866MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E78893EC=	DISTI:3.2 GHz E7-8893 v4/140W 4C/60M Cache/DDR4 1866MHz w/o	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-E78894E	2.4 GHz E7-8894 v4/165W 24C/60M Cache/DDR4 1866MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-CPU-E78894EC=	DISTI: 2.4 GHz E-8894 v4/165W 24C/60M Cache/DDR4 1866MHz w/o	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-HD10T7KEM	10 TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD (512e)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-HD10T7KL4K	10 TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD (4K)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-HD10T7KL6GA	10TB 6G SATA 7.2K RPM LFF HDD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-HD12T7KL4KHM	12 TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD (4K)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-HD12T7KL6GHA	12TB 6G SATA 7.2K RPM LFF HDD (512e)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-HD12TB10KHY-E	1.2TB 3.5 inch 12G SAS 10K RPM drive	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-HD1T7K12G	1 TB 12G SAS 7.2K RPM SFF HDD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-HD1T7K6GA	1 TB 6G SATA 7.2K RPM SFF HDD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-HD1T7KL12G	1TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-HD1T7KL6GA	1 TB 6G SATA 7.2K RPM LFF HDD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-HD2T7K12G	2 TB 12G SAS 7.2K RPM SFF HDD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-HD2T7KL12G	2 TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-HD2T7KL6GA	2 TB 6G SATA 7.2K RPM LFF HDD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-HD300G15KHY-E	300GB 3.5 inch Hybrid 6G SAS 15K RPM HDD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-HD4T12GK9	4TB 7.2k rpm LFF HDD (SED)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-HD4T7KL12G	4 TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-HD4T7KL6GA	4 TB 6G SATA 7.2K RPM LFF HDD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-HD600G15CK9	600GB 12G SAS 15K RPM LFF HDD (SED)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-HD600G15KHY-E	600GB 3.5 inch Hybrid 6G SAS 15K RPM HDD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-HD6T12GAK9	6TB 7.2krpm LFF HDD (4K format, SED)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-HD6T7KEM	6TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD (512e)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-HD6T7KL4K	6 TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD (4K)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-HD6T7KL6GA	6 TB 6G SATA 7.2K RPM LFF HDD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-HD8T7KEM	8 TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD (512e)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-HD8T7KL4KHM	8 TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD (4K)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-HD8T7KL6GA	8TB 6G SATA 7.2K RPM LFF HDD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-HY16TSAS3-EP	1.6TB 3.5in Enterprise performance 12G SAS SSD (3X DWPD)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-HY19TIS3-EP	1.9TB 3.5in Enterprise performance 6GSATA SSD(3X endurance)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-HY400GSAS3-EP	400GB 3.5in Enterprise performance 12G SAS SSD (3X DWPD)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-HY480GIS3-EP	480GB 3.5in Enterprise performance 6GSATA SSD(3X endurance)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-HY800GSAS3-EP	800GB 3.5in Enterprise performance 12G SAS SSD (3X DWPD)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-M4-V3-LBL	Cisco M4 - v3 CPU asset tab ID label (Auto-Expand)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-M4-V4-LBL	Cisco M4 - onglet d étiquette d identification pour processeur principal v4 (développement automatique)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-ML-1X324RU-G	32 GB DDR4-2133/2400-MHz LRDIMM/4R/x4/1.2v 1.2 4	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-ML-1X324RV-A	32GB DDR4-2400-MHz LRDIMM/PC4-19200/quad rank/x4/1.2v	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-ML-1X644RU-G	64 GB DDR4-2133/2400-MHz LRDIMM/4R/x4/1.2v 1.2 4	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-ML-1X644RV-A	64GB DDR4-2400-MHz LRDIMM/PC4-19200/quad rank/x4/1.2v	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-MR-1X081RU-G	8 GB DDR4-2133/2400 MHz RDIMM/1R/x4/1.2v 1.2 1	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-MR-1X081RU-G=	8 GB DDR4-2133/2400 MHz RDIMM/1R/x4/1.2v 1.2 1	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-MR-1X081RV-A	8GB DDR4-2400-MHz RDIMM/PC4-19200/single rank/x4/1.2v	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-MR-1X081RV-A=	8GB DDR4-2400-MHz RDIMM/PC4-19200/single rank/x4/1.2v	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-MR-1X161RV-A	16GB DDR4-2400-MHz RDIMM/PC4-19200/single rank/x4/1.2v	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-MR-1X161RV-G	16GB DDR4-2133MHz/2400-MHz RDIMM/single rank/x4/1.2v	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-MR-1X162RU-G	16 GB DDR4-2133/2400 MHz RDIMM/2R/x4/1.2v 1.2 2	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-MR-1X162RU-G=	16 GB DDR4-2133/2400 MHz RDIMM/2R/x4/1.2v 1.2 2	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-MR-1X162RUA++=	TAA compliant 16GB DDR4-2133-MHz RDIMM/PC4-17000/DR/x4/1.2v	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-MR-1X162RV-A	16GB DDR4-2400-MHz RDIMM/PC4-19200/dual rank/x4/1.2v	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-MR-1X162RV-A=	16GB DDR4-2400-MHz RDIMM/PC4-19200/dual rank/x4/1.2v	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-MR-1X322RU-G	32 GB DDR4-2133/2400-MHz RDIMM/2R/x4/1.2v 1.2 2	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-MR-1X322RUG-S	32GB DDR4-2133-MHz RDIMM/PC4-17000/dual rank/x4/1.2v Samsung	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-MR-1X322RVA-S	32GB DDR4-2400-MHz RDIMM/PC4-19200/dual rank/x4/1.2v Samsung	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-MR-1X648RU-A	64GB DDR4-2133-MHz TSV-RDIMM/PC4-17000/octal rank/x4/1.2v	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SD120G0KHY-EV	120GB 3.5 inch Enterprise Performance 6G SATA SSD (1FWPD)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-SD120GB7M-EV	120 GB 7mm Enterprise Value SATA SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SD120GBE1K9	120GB Enterprise Value SATA SSD (1X DWPD)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SD120GBKS4-EB	120 GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD (boot)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SD16TB7M-EV	1.6TB 7mm Enterprise Value SATA SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SD16TBHK9	1.6TB Enterprise performance SAS SSD (10X FWPD, SED)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SD16TBKS4-EB	1.6TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD (Boot)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SD16TG1KHY-EP	1.6TB 3.5 inch Enterprise performance 12G SAS SSD (10 DWPD)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SD240GBM1K9	240GB Enterprise Value SSD (SATA) (1X FWPD, SED)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SD32TSASS3-EP	3.2TB 2.5 inch Enterprise performance 12G SAS SSD(3X DWPD)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SD38TBM1K9	3.8TB Enterprise Value SSD (SATA) (1X FWPD, SED)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SD400G1KHY-EP	400GB 3.5 inch Enterprise performance 12G SAS SSD (10 DWPD)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-SD400GBCK9	400GB Enterprise performance SAS LFF SSD (10X DWPD, SED)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SD400GBHK9	400GB Enterprise performance SAS SSD (10X FWPD, SED)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SD400GBK9	400GB 3.5 inch Enterprise Performance 6G SAS SED SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SD400GSAS3-EP	400GB 2.5 inch Enterprise performance 12G SAS SSD(3X DWPD)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SD480GB7M-EP	480GB 7mm Enterprise Performance SATA SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SD480GBE1K9	480GB Enterprise Value SSD (SATA)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SD480GBKS4-EB	480 GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD (Boot)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SD600GBE3K9	600GB Enterprise performance SSD (3X)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SD800G0KHY-EP	800GB 3.5 inch Enterprise Performance 12G SAS SSD (LFF)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SD800GBCK9	800GB Enterprise performance SAS LFF SSD (10X FWPD, SED)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SD800GBHK9	800GB Enterprise performance SAS SSD (10X FWPD, SED)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-SD960GBE1K9	960GB Enterprise value SSD (SATA)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SD960GBM1K9	960GB Enterprise Value SSD (SATA) (1X FWPD, SED)	UCS-SD960GBM2NK9	960GB Enterprise value SATA SSD (1X, SED)	-
UCS-SF-960GBKS4	UCS Solidfire 960GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SW-CUST-002	Test ONLY for designated use; selecting will delay order	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-VIC-M82-8P	Carte d interface virtuelle double pour 40 Go Cisco UCS VIC 1280	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-VIC-M82-8P=	Cisco UCS VIC 1280 mezzanine adapter for blade servers	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSB-EX-M4-2SC-2	UCS Scalability Terminator for B260 M4 with v4 CPU	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSB-FW012-D	UCS B200 M4 server node FW, latest shipping 2.2.x	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSB-FW014-1G	UCS B200 M4 server node FW, version 3.1.1g.B	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSB-FW014-D	UCS B200 M4 server node FW, latest shipping 3.1.x	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSB-GPU-M6	UCS Blade Server M6 GPU HW - GRID 2.0 SW req d for VDI	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSB-GPU-M6=	UCS Blade Server M6 GPU HW - GRID 2.0 SW req d for VDI	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSB-HS-EP-M4-F	CPU Heat Sink for UCS B200 M4/B420 M4 (Front)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSB-HS-EP-M4-R	Dissipateur thermique pour unité centrale UCS B200 M4/B420 M4 (arrière)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSB-HS-EX-L	CPU Heatsink for UCS B260 M4 & B460 M4 Socket 1 (Left)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSB-HS-EX-R	CPU Heatsink for UCS B260 M4 & B460 M4 Socket 2 (Right)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSB-MLOM-40G-01	Cisco UCS VIC 1240, carte LOM modulaire pour des serveurs lames M3	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSB-MLOM-40G-01=	Cisco UCS VIC 1240 modular LOM for blade servers	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-300W-460AMD	300 Watt AMD Cable for UCS C460M4 Rack Server	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-AUXCBL8-EX	PCIe auxilliary power cable kit with adapter cable and 8-pin	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-BAFF-C460-M4	Air Baffle for UCS C460 M4	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-BBLKD-L	Panneau vide HDD 3,5 pouces	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSC-BRCKT1-C420	PCIe bracket pour Cisco VIC 1225	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-BRCKT1-C460	Bracket and Supercap cable for C460 M4 and 12G RAID	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-BRCKT2-C420	Support PCIe pour Cisco VIC (Kirkwood)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-BRCKT2-C460	Bracket and Supercap cable for C460 M4 and 12 drive RAID	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-BZL-C220M4	C220 M4 Security Bezel	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-BZL-C240M4	C240 M4 Security Bezel	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-BZL-EX	Optional bezel for UCS C460 M4 rack server	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-C3K-M4SRB	UCS C3000 M4 Server Node for Intel E5-2600 v4	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-C3K-M4SRB-U	UCS S3260 M4 Svr Node w/o CPU, memory	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-C3K-M4SRB=	UCS S3260 M4 Svr Node w/o CPU, memory (svc spare)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-C3K-M4SRI-U	UCS S3260 M4 Svr Node w/IOE Configurable	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSC-CMA-4U	Cable Management Arm for UCS C460 M4	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-F-S13002	UCS Rack PCIe Storage 1300GB SanDisk SX350 Medium Endurance	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-F-S16002	UCS Rack PCIe Storage 1600GB SanDisk SX350 Medium Endurance	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-F-S64002	UCS Rack PCIe Storage 6400GB SanDisk SX350 Medium Endurance	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-HS-01-EX	CPU Heat Sink for UCS C460 M4 Rack Server	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-HS-C220M4	Heat sink for UCS C220 M4 rack servers	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-HS-C240M4	Dissipateur thermique pour serveurs sur bâti UCS C240 M4	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-IP-PCH-240M4	Interposer board + cables for onboard PCH SATA 6G	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-IP-SSD-240M4	C240 M4 PCIE SSD Interposer bd + cable (8-16 drive config)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-IPSSD-240M4B	C240 M4 PCIE SSD Interposer bd + cable (24 drive config)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-MLOM-BLK	MLOM Blanking Panel	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSC-MLOM-C10T-02	Cisco UCS VIC1227T VIC MLOM - Dual Port 10GBaseT	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-MLOM-CSC-02	Cisco UCS VIC1227 VIC MLOM - Dual Port 10Gb SFP+	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-MRAID12G	Contrôleur RAID modulaire SAS 12G de Cisco	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-MRAID12G-1GB	Cisco 12Gbps SAS 1GB FBWC Cache module (Raid 0/1/5/6)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-MRAID12G-2GB	Module de cache Cisco SAS FBWC 2 Go 12 Gbits/s (Raid 0/1/5/6)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-MRAID12G-4GB	Cisco 12Gbps SAS 4GB FBWC Cache module (Raid 0/1/5/6)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-MRAID12G-512	Cisco 12Gbps SAS 512MB FBWC Cache module (Raid 0/1/5)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-MRAIDC460	Cisco 12G SAS Modular Raid Controller (12 port)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-MRBD2-12	UCS C460 M4 DDR4 Memory Riser with 12 DIMM slots	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-NVMEM4-H1600	Cisco 2.5in U.2 1.6TB HGST SN200 NVMe. High Endurance SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-NVMEM4-H800	Cisco 2.5in U.2 800GB HGST SN200 NVMe. High Endurance SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSC-PCI-1A-240M4	Right PCIe Riser Board (Riser 1) (x8 + GPU) for C240 M4	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-PCI-1B-240M4	Right PCIe Riser Board (Riser 1) (3 x8)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-PCI-1C-240M4	Right PCI Riser Bd (Riser 1) 2onbd SATA bootdrvs+ 2PCI slts	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-PCI-2-C240M4	Left PCIe Riser Board (Riser 2) for C240 M4	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-PCI-2B-220M4	C220 M4 PCIE SSD riser card kit and cables	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-PCIE-C10T-02	Cisco VIC 1225T Dual Port 10GBaseT CNA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-PCIE-C40Q-02	Cisco VIC 1285 Dual Port 40Gb QSFP CNA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-PCIE-CSC-02	VIC Cisco 1225 double port 10 Gbit SFP+ CNA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-PCIE-E14102	Emulex OCe14102-UX dual-port 10 GbE FCoE CNA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-PCIE-E14102B	Emulex OCe14102B-UX dual-port 10G SFP+ with iSCSI, FCoE CNA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-PCIE-E16002	Emulex LPe16002 Dual-Port 16Gb Fibre Channel HBA w/SR Optics	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSC-PCIE-FLR-F	Full Height PCIe slot filler for C Series	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-PCIE-ITG	Intel X540 Dual Port 10GBase-T Adapter	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-PCIE-Q2672	Qlogic QLE2672-CSC, 16Gb Fibre Channel HBA with SR Optics	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-PCIE-QNICBT	Qlogic QLE8442 dual-port 10GBase-T NIC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-PCIE-QNICSFP	Qlogic QLE8442 dual-port 10G SFP+ NIC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-PCIE-RSR-05	Riser card with 5 PCIe slots	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-PCIE-RSR-FLR	PCIe Module Filler Panel for UCS C460 M4	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-PSAS12GHBA	Cisco 12Gbps SAS Modular SAS HBA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-PSU2V2-1200W	1200W / 800W V2 AC Power Supply for 2U C-Series Servers	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-PSU2V2-1400W	1400W V2 AC Power Supply (200 - 240V) 2U & 4U C Series	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-PSU2V2-650W	650W V2 AC Power Supply for 2U C-Series Servers	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSC-PSU2V2-930DC	930W V2 DC Power Supply for 2U C-Series Servers	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-PSUBLK-C460	PSU Blanking Panel for C460 M4	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-RAIL-4U	Kit rail pour UCS C460 M4	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-SAS12GHBA	Cisco 12Gbps Modular (non-RAID) SAS HBA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-SAS9300-8E	Cisco 12G (non-RAID) SAS HBA with 8 external ports	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-SCCBL220	Supercap cable 950mm	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-SCCBL240	Supercap cable 250mm	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-SWRAID5	Software Raid 5 upgrade key for embedded Raid	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Options de migration du produit

En fonction de leur zone géographique, les clients peuvent profiter du programme TMP (Technology Migration Program) pour échanger certains produits et bénéficier d'une remise sur l'achat de nouveaux équipements Cisco. Pour en savoir plus sur le programme TMP Cisco, les clients peuvent contacter leur partenaire Cisco ou l'équipe Cisco responsable de leur compte. Nos partenaires peuvent obtenir des informations complémentaires sur le programme TMP sur Partner Central à l'adresse:

https://www.cisco.com/web/partners/incentives_and_promotions/tmp.html.

Les clients peuvent continuer à acheter des Cisco Select Unified Computing Systems Accessories en passant par notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés. Les produits remis en état sont parfois mis en vente en quantité limitée dans certains pays, et ce, jusqu'à la date de fin d'assistance. Les commandes sont traitées dans l'ordre d'arrivée. Pour en savoir plus sur notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/go/eos>.

Nous encourageons nos clients à adopter [nom du produit de migration]. Pour obtenir plus d'informations sur ce produit, rendez-vous sur la page: [URL de la page du produit de migration/remplacement sur cisco.com].

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez:

https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about_cisco_takeback_recycling.html.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/web/CA/products/products_end_of_life_policy_fr.html.

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/web/CA/products/prod_warranties_listing_fr.html.

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)