# Impossible de changer l'état du disque dur de Non configuré en JBOD

## Contenu

Introduction Conditions préalables Conditions requises Components Used Informations générales Étapes de dépannage Résolution Informations connexes

# Introduction

Cet article décrit le scénario dans lequel il est impossible de changer l'état du disque dur de Non configuré valide à JBOD, car le contrôleur de transfert UCSC-SAS12GHBA prend uniquement en charge le mode JBOD.

## Conditions préalables

#### **Conditions requises**

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

#### **Components Used**

- UCSC-C220-M4L
- CIMC : 3,0,3 bis
- 2 UCS-HD12 To10 KHY-E
- Contrôleur RAID : Passage par UCSC-SAS12GHBA

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

# Informations générales

Reportez-vous à la spécification UCSC-240C-M4L ici

- Cisco 12 Gbps Modular SAS HBA with internal SAS connectivity
  - Supports up to 24 internal drives (only 4 drives supported in this server)
  - Plugs into a dedicated PCIe slot at the rear of the server (slot 1 of riser 1)
  - Supports JBOD only, not RAID, as shown in the below table.

## Étapes de dépannage

1. UCS-HD12TB10KHY-E est pris en charge avec le contrôleur UCSC-SAS12GHBA conformément à la fiche technique de UCSC-C220-M4L.

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c-seriesrack-servers/c220m4-lff-spec-sheet.pdf

#### (2) Cisco 12 Gbps Modular SAS HBA

If you selected a Cisco 12 Gbps Modular SAS HBA you have the following option:

Select up to 4 HDDs listed in Table 10.

Product ID (PID)	PID Description	Drive Type	Capacity
HDDs			
UCS-HD8T7KEM	8 TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD (512e)	SAS	8 TB
UCS-HD4T7KL12G	4 TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD	SAS	4 TB
UCS-HD2T7KL12G	2 TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD	SAS	2 TB
UCS-HD10T7KEM	10 TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD (512e)	SAS	10 TB
UCS-HD6T7KEM	6 TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD (512e)	SAS	6 TB
UCS-HD1T7KL12G	1 TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD	SAS	1 TB
UCS-HD10T7KL4K1	10 TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD (4K sector format)	SAS	10 TB
UCS-HD8T7KL4K1	8 TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD (4K sector format)	SAS	8 TB
UCS-HD6T7KL4K1	6 TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD (4K sector format)	SAS	6 TB
UCS-HD2T7KL6GA	2 TB 6G SATA 7.2K RPM LFF HDD	SATA	2 TB
UCS-HD12TB10KHY-E	1.2 TB 3.5 inch 12G SAS 10K RPM HDD	SAS	1.2 TB
UCS-HD600G15KHY-E	600 GB 3.5 inch Hybrid 6G SAS 15K RPM HDD	SAS	600 GB
UCS-HD300G15KHY-E	300 GB 3.5 inch Hybrid 6G SAS 15K RPM HDD	SAS	300 GB

#### Table 10 Available Hot-Pluggable Sled-Mounted HDDs

2. Il n'existe aucune option dans les propriétés CIMC>Inventaire>Stockage>Contrôleur/VD pour définir/modifier l'état du disque dur en JBOD.

😹 altala Cisco	o Integrated Mana	gement Controller			+ 🗹	admin@192.16	8.4.69 - C220-FCH2139V0V5 🏾 🏠	
▲ / / UCSC-SA	S12GHBA (SLOT-	HBA) / Physical Drive Info	<b>o</b> †	Refresh	Host Power La	unch KVM   Ping   R	eboot   Locator LED   @ 🔀	
Controller Info Ph	sical Drive Info							
Physical Drives	Physical Drives Set as Boot Drive						Reflected 0/ Total 2	
PD-6	Controller	Physical Drive Num	ber Status	Health	Boot Drive	Drive Firmware	Coerced Size	
	SLOT-HBA	5	Unconfigured Bood	Good	true	N004	1144641 MB	
	SLOT-HBA	6	Unconfigured Good	Good	faise	N004	1144641 MB	
			enconigeres (seco					
معنانيا بالبيالية م	Intograted Mana	romont Controllor				0	10 4 00 1000 COLO100 MM 10 10	
cisco Olaco	Thegrated Manag				÷ 🖸	admining 152.1	66.4.69 - C220-FCH21394045	
A / / UCSC-SAS	STZGHBA (SLOT-	HBA) / Controller Info 🚖		Refres	h Host Power	Launch KVM Ping	Reboot   Locator LED   🚱 4	
	Preboot CLI Version: N/A							
	INTEL Recentions N/A							
	Web BIOS Version: N/A							
NVDATA Version: 0b.01.00.0f								
Boot Block Version: N/A								
	Boot Version:	N/A						
<ul> <li>Physical Drive</li> </ul>	Count							
	Disk Present Count:	2						
	Critical Disk Count:	nt:						
	Failed Disk Count:	0						
Controller Inte	and Dataset at			-				
Controller Into Phy	ysical Drivengio							
Clear Boot Drive								
- Health/Status			+ HW Configuration	on				
	Composite Health:	Sood	с	ontroller SAS Address:	6f80bcbeac420	800		
	Controller Status:	Optimal		Flash Present:	true			
	Chip Temperature:	41		Flash Size:	0 MB			
Pierce Manufacture			Nun	nber Of Backend Ports:	0			
<ul> <li>Firmware versi</li> </ul>	ons		- Error Countere					
Product Name: UCSC-SAS12GHBA		+ Error Counters	✓ Error Counters					
	Serial Number:	5f80bcbeac420800	Mem	ory Correctable Errors:	0	0		
F	Firmware Package Build:	11.00.00.10	Memory	Uncorrectable Errors:	0			
<ul> <li>PCI Info</li> </ul>								
	PCI Slot:	SLOT-HBA						
	Vendor ID:	1000						
	Deulas ID:	0.0						

3. Vérifiez l'état des paramètres du contrôleur à partir de l'interface de ligne de commande et le contrôleur indique que JBOD est activé :

C220-FCH2139V0V5 /chassis/storageadapter # show settings
PCI Slot SLOT-HBA:
Info Valid: Yes
Enable JBOD Mode: true
Info Invalid Cause:
Predictive Fail Poll Interval: 0 sec
Rebuild Rate: 0 %
Patrol Read Rate: 0 %
Consistency Check Rate: 0 %
Reconstruction Rate: 0 %
Cache Flush Interval: 0 sec
Max Drives to Spin Up at Once: 0
Delay Among Spinup Groups: 0 sec
Physical Drive Coercion Mode: None
Cluster Mode: false
Battery Warning: false
ECC Bucket Leak Rate: 0 min
Expose Enclosure Devices: false
Maintain PD Fail History: false
Enable Copyback on SMART: false
Enable Copyback to SSD on SMART Error: false
Native Command Queuing: enabled
Enable Spin Down of Unconfigured Drives: false
Enable SSD Patrol Read: false
AutoEnhancedImport: false
C220_ECH2139V0V5 /cbassis/storageadapter #

4. Aucune option n'est disponible à partir de l'interface de ligne de commande CIMC pour modifier/définir l'état du disque dur sur JBOD.

5. Lorsque le serveur redémarre, il invite à sélectionner CTRL+C pour accéder à l'utilitaire de bios Web de UCSC-SAS12GHBA.

Mais il n'y a pas d'option dans les webbios pour modifier l'état du lecteur physique.

## Résolution

Les disques durs resteront à l'état Non configuré correct lorsqu'ils seront gérés par le contrôleur Pass through UCSC-SAS12GHBA.

Après l'installation de Windows 2012 R2 sur le disque dur non configuré - HDD#1 et l'installation terminée.

Validez l'installation du lecteur - Le disque dur n° 1 a continué à rester dans l'état Non configuré.

#### Informations connexes

CSCvj74706 - Interface utilisateur graphique CIMC - État du disque physique affiché comme non configuré correct avec UCSC-SAS12GHBA