

IP3.0-No Netflow Data and Application Statistics는 ISR 2951에서 MACE가 활성화되어 있지 않으므로 표시됩니다.

목차

[소개](#)

[배경 정보](#)

[TAC 분석 및 권장 사항](#)

[관련 정보](#)

소개

이 문서에서는 ISR 2951에서 MACE가 활성화되지 않은 것처럼 넷플로우 데이터 및 애플리케이션 통계가 표시되지 않을 때를 극복하는 방법에 대해 설명합니다.

배경 정보

일부 디바이스에 대해 Netflow 데이터 및 애플리케이션 통계가 표시되지 않습니다.

예:

제품: Cisco 2951 Integrated Services Router G2 버전: 15.1(4)M4

cisco에서 권장하는 ISR 디바이스 네트워크 흐름 구성 방법 -

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/net_mgmt/prime/infrastructure/3-0/user/guide/pi Ug/setup_monitor.html#77453

2900 ISR에서 AVC/MACE를 활성화하려는 경우, G2 컨피그레이션에 따라 mace 명령을 사용할 수 없습니다.

TAC 분석 및 권장 사항

현재 사용 중이 아니므로 라우터에 적용해야 하는 datak9 패키지에 대한 평가판 라이선스.

Index: 5

Feature: datak9

Version: 1.0

License Type: EvalRightToUse

License State: Active, Not in Use, EULA not accepted

Evaluation total period: 8 weeks 4 days

Evaluation period left: 8 weeks 4 days

Period used: 0 minute 0 second

License Count: Non-Counted

License Priority: None

Store Index: 2

Store Name: Built-In License Storage

이를 적용하려면 이 명령을 사용하여 EULA(End User License Agreement)에 동의한 다음 부트 레벨을 datak9로 변경하고 라우터를 다시 로드합니다.

```
Router(config)# license accept end user agreement
```

```
Router(config)# license boot module c2900 technology-package datak9
```

datak9를 활성화하면 플로우가 표시됩니다.

평가판 라이선스를 permanent(영구)로 만드는 방법 > 기능 아래에 명시된 기간이 지나면 자동으로 영구 라이선스가 됩니다.

관련 정보

- http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/sw_activation/SA_on_ISR.html
- [기술 지원 및 문서 - Cisco Systems](#)