AS5300, AS5350 및 AS5400의 ROMmon 복구 절차

목차

소개 사전 요구 사항 요구 사항 사용되는 구성 요소 표기 규칙 복구 절차 다음을 확인합니다. 관련 정보

소개

이 페이지에서는 ROMmon(rommon # 또는 프롬프트)에 걸린 AS5300, AS5350 및 AS5400 라우터를 복구하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

ROMmon 모드에서 라우터를 복구하려면 라우터에 물리적으로 액세스할 수 있어야 하며 터미널이 콘솔 포트에 연결되어 있어야 합니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Cisco IOS® Software 버전 12.2(10)b를 실행하는 Cisco AS5300을 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

복구 절차

다음 단계를 완료하십시오.

rommon 1 > **dev**

1. 먼저 Flash에서 유효한 이미지를 찾아야 합니다. 이렇게 하려면 **dev** 명령을 실행하여 라우터에서 사용할 수 있는 디바이스와 플래시 파일을 확인합니다.

Devices in device table:

id name

flash:1: flash partion 1

File size Checksum File name

5827628 bytes (0x58ec2c) 0xcc46 c5300-i-mz.122-10b.bin

bootflash: boot flash

rommon 2 >

- 2. 이러한 이미지 중 하나에서 부팅을 시도합니다.
- 3. 파일이 유효한지 확인합니다.파일이 유효한 경우 정상 작동 모드로 돌아갑니다.

rommon 2 > boot flash: c5300-i-mz.122-10b.bin

Restricted Rights Legend

Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c) of the Commercial Computer Software - Restricted Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph (c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.

```
cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Drive
San Jose, California 95134-1706
.
```

!--- Output suppressed . . . Press RETURN to get started ! !--- Press Enter AS5300>

유효한 파일이 없으면 다음 절차 중 하나를 사용하여 새 Cisco IOS 소프트웨어 이미지를 다운로드해야 합니다.부트 이미지 및 TFTP(Trivial File Transfer Protocol) 서버를 사용하여 다운로드자세한 지침은 ROMmon에서 TFTP with Boot Image(부팅 이미지와 함께 TFTP 사용)를 업그레이드하는 방법을 참조하십시오.ROMmon에서 Xmodem을 사용하여 다운로드단계별 절차는 Xmodem Console Download Procedure Using ROMmon을 참조하십시오.

<u>다음을 확인합니다.</u>

올바른 이미지가 로드되었는지 확인하려면 show version 명령을 사용합니다.

AS5300#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) 5300 Software (C5300-I-M), Version 12.2(10b), RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2002 by cisco Systems, Inc.

Compiled Thu 11-Jul-02 15:43 by pwade

Image text-base: 0x60008938, data-base: 0x608FE000

ROM: System Bootstrap, Version 12.0(2)XD1, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1)

AS5300 uptime is 0 minutes

System returned to ROM by reload at 00:12:33 UTC Sat Jan 1 2000

System image file is "flash:c5300-i-mz.122-10b.bin"

!--- Output suppressed AS5300#

위의 **show version** 명령 출력은 라우터가 Cisco IOS 소프트웨어 이미지 c5300-i-mz.122-10b.bin을 로드했음을 보여줍니다.

관련 정보

- 액세스 서버/범용 게이트웨이 지원 페이지
- Technical Support Cisco Systems