

将运行Cisco IOS-XE SD-WAN的路由器上的软件降级为传统Cisco IOS-XE软件

目录

[简介](#)
[问题](#)
[解决方案](#)

简介

本文档介绍如何在运行Cisco IOS®-XE SD-WAN的路由器上执行软件降级，以恢复到原始（普通/经典）Cisco IOS-XE软件。

问题

用户无法配置boot system flash bootflash:映像设置以启动原始Cisco IOS-XE映像：

```
router#config-transaction  
  
admin connected from 127.0.0.1 using console on router  
router(config)# boot ? ^ % Invalid input detected at '^' marker. router(config)# boot system  
flash bootflash:c1100-universalk9_ias.16.06.05.SPA.bin  
-----^  
syntax error: unknown command
```

解决方案

该过程类似于软件升级到Cisco IOS-XE SD-WAN软件。

1. 将所需软件复制到bootflash或上传到USB闪存驱动器。
2. 确保路由器已连接到管理控制台。
3. 如果PnP正在运行，请停止PnP以允许访问CLI:

```
router# pnpa service discovery stop  
4. 将config-register更改为0x0:
```

```
router# config-transaction  
router(config)# config-register 0x0  
router(config)# commit  
router(config)# end  
5. 验证路由器重新启动时配置寄存器是否设置为0x0:
```

```
router# show bootvar  
BOOT variable = bootflash:packages.conf,1;bootflash:prev_packages.conf,1;
```

```
CONFIG_FILE variable does not exist  
BOOTLDR variable does not exist  
Configuration register is 0x0
```

Standby not ready to show bootvar

6. 重新启动路由器：

```
router# reload  
Proceed with reload? [confirm] Yes  
路由器重新启动并进入ROMMON模式。
```

7. 检查路由器的bootflash以获取要加载的软件映像名称：

```
rommon 1> dir bootflash  
rommon 2> boot bootflash:c1100-universalk9_ias.16.06.05.SPA.bin  
路由器使用之前的软件映像重新启动。
```

8. 在重新加载后将config-register设置为原始值（例如0x2102）并保存：

```
router# config terminal  
router(config)# config-register 0x2102  
router(config)# end  
router# wr
```