

解决系统日志消息“；未注册的9800-CL只能用于lab”

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[问题](#)

[解决方案](#)

[相关信息](#)

简介

本文档介绍系统日志消息“Unregistered 9800-CL can only be used in lab”（未注册9800-CL只能在实验室中使用）以及如何解决此问题。

先决条件

Cisco 建议您了解以下主题：

- 9800无线LAN控制器(WLC)配置
- 思科智能软件管理器(CSSM)门户

问题

当设备处于未注册状态且接入点(AP)数量超过50时，WLC每天向发送一次系统日志消息，以通知需要注册设备以避免AP被限制。

消息传送将继续，直到设备注册到许可证管理器，即使AP的数量在稍后可以降至50。

“未注册9800-CL”日志背后的原因只能在实验室中使用。如需生产用途，请在X天内注册此设备。否则将导致有限数量的50个接入点被允许发布此“”，因为许可证的行为已从Cisco IOS®版本Cupertino 17.7.1更改。

这一点已记录在[Cisco IOS® Cupertino 17.7.x](#)版本说明（许可部分，说明）中。

解决方案

要解决此问题并清除这些警告消息，请在CSSM门户中注册您的WLC。

要注册WLC，您需要为许可选择拓扑（直接连接、CSLU、内部等）。有关详细信息，请导航至[使用策略智能许可\(SLUP\)对Catalyst 9800 WLC许可进行配置和故障排除](#)

实施您选择的拓扑：

- 对于Direct Connect:[Direct Connect CSSM。](#)
- 对于CSLU:[已连接到CSLU。](#)
- 对于SSM On-Prem:[连接到本地SSM。](#)
- 如果要通过HTTP代理配置智能传输：[通过HTTP代理配置智能传输](#)

之后，如果配置正确，您必须停止再次看到警告消息。

相关信息

- [思科技术支持和下载](#)
- [实施 9800 无线局域网控制器许可证：常见问题解答](#)
- 配置指南，Cisco IOS® Cupertino 17.9.x:[章节：使用策略的智能许可](#)
- [思科软件许可指南](#)

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。